



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WARSZAWA

posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością nr 775/2002 (PCBC) i 165586 (BVQI)

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41 a, tel. 022 827 04 75, 022 827 34 15, tel./fax 022 827 27 92

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych



n° 165586

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: UT-98/2026

z dnia: 2026/07/07

Rzeczoznawca : mgr inż. Tadeusz Roik

Zlecniodawca: Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Adres: Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.0 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

VIN: T M B A R 6 N H 2 K 4 0 0 7 5 4 1

Nr rejestracyjny: KT8575E

Nr IE / ID: 034-03827 / 169035

Rok produkcji: 2018



Data pierwszej rejestracji

2018/10/22

Wskazanie drogomierza

170070 km

Okres eksploatacji pojazdu (18/10/22-26/07/07)

92 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1660 kg*

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

999 ccm / 81kW (110KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.08-2018.12)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 6 Głośniki 4 szt.
- 7 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 8 Klimatyzacja manualna Climatic
- 9 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 10 Komputer pokładowy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 19 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 20 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- 21 System/poślizgowy MSR
- 22 System/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 23 System pokolizyjny ACS
- 24 System Start/Stop
- 25 Szyba tylna ogrzewana
- 26 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 27 Szyby przyciemniane
- 28 Szyby tylne regulowane elektrycznie

11	Kurtyny powietrzne boczne	29	Światła do jazdy dziennej LED
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	30	Światła p/mgielne tylne
13	Podłokietnik centralny przedni	31	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60
14	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	33	Wyświetlacz Maxi-DOT
16	Poduszki powietrzne boczne	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD+ MP3	35	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	766

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84T ULTRA CONTACT	5,5	53
Przednie prawe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84T ULTRA CONTACT	5,5	53
Tylne lewe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84T ULTRA CONTACT	6,0	46
Tylne prawe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84T ULTRA CONTACT	6,0	46

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (98 mies.)	33 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	766 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	782 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 038 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 104 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 66 070 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -17,18%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	12 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	1 455 PLN
---------------	-----------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 455

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej. W pojeździe stwierdzono: regularne przeglądy techniczne pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

30600 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) **5721,95 PLN**


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne), ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny oraz za konsekwencje wykorzystania samej oceny. Niniejsza ocena nie może być traktowana jako ustalenie dokładnego stanu technicznego pojazdu, i została sporządzona na podstawie badania organoleptycznego w warunkach istniejących w miejscu badania.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546

PIECZĘĆ



RZECZOZNAWCA

Tarnobrzeg, 07.07.2026

Rzecznik Samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS001680. Certyfikat CCRS 691/19/22/25 w zakresie: Opiniowanie pojazdów zabytkowych, technika samochodowa, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Stowarzyszenie Rzeczników Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertmot w Warszawie,
zespół w Tarnobrzegu ul. Warsztatowa 5 pok. 007, email: tadeusz.roik@gmail.com, tel. +48692640672.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: UT-98/2026

z dnia: 2026/07/07

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Rapid 1.0 TSI MR 18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: KT8575E

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_9180



IMG_9182



IMG_9184



IMG_9186



IMG_9196



IMG_9193

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001680
Certyfikat CCRS Nr 691/19/22/25



IMG_9187



IMG_9195



IMG_9188



IMG_9194



IMG_9190



IMG_9191

3005	STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
	TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
	Zespół w Tarnowie
	mgr inż. Tadeusz ROIK
	RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
	Min. Infrastruktury Nr RS 001680
	Certyfikat CCRS Nr 691/19/22/25



IMG_9192



IMG_9197



IMG_9198



IMG_9199



IMG_9200



IMG_9201

3005	STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
	TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
	Zespół w Tarnowie
	mgr inż. Tadeusz ROIK
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY	
Min. Infrastruktury Nr RS 001680	
Certyfikat CCRS Nr 691/19/22/25	



IMG_9202



IMG_9203



IMG_9204



IMG_9207

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Zespół w Tarnowie
 mgr inż. Tadeusz ROIK
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS 001680
 Certyfikat CCRS Nr 691/19/22/25