

Numer wyceny
Data wyceny
Wycena na dzień

271127
2025-02-17
2025-02-13

Eurotax

Part of Autovista Group

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA


Imię i nazwisko / Adres: KRUS ODZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

DANE POJAZDU - KOD EC 0101184

Numer rejestracyjny / numer VIN / numer silnika:	WF7490L / MDHFBUK13U0834707 / ---
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach:	2015-12-14 / 110
Przebieg rzeczywisty (km):	114 222
Przebieg standardowy / różnica (km):	116 400 / -2 178
Liczba właścicieli:	1
Stan pojazdu:	Dobry
Marka:	NISSAN
Model:	Micra 13-17
Typ:	Micra 1.2 Visia
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc:	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności:	2013-07-01 - 2015-08-31
Pojemność silnika (ccm):	1198
Moc kW / KM:	59 / 80
Paliwo:	Benzyna
Układ / liczba cylindrów:	R / 3
Skrzynia / liczba biegów:	M / 5

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025-02)	PLN	13 659
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	332
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 450
Wartość pojazdu (netto)	PLN	7 500



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4/5 zagłówki
- Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli)
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 14 z ogumieniem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Tylnie drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- ABS
- BA - system wspomagania nagłego hamowania
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Lakier uni
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich miejsc
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył
- Zamek centralny z pilotem

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

		Zakup
• Zderzak przedni, obtarty do lakierowania	PLN	-1 500
• Zderzak tylny obtarty do lakierowania	PLN	-1 300
• Wymiana gum stabilizatora przód	PLN	-400
• Brak korka do zbiorniczka spryskiwaczy	PLN	-50
• Nieszczelny bagażnik dostaje się kurz	PLN	-700
• Spadek wartości za wcześniejsze naprawy	PLN	-1 500
• Pokrzywiona listwa dachowa lewa	PLN	-200
• Porysowany lakier na niektórych elementach, polerka	PLN	-800
SUMA	PLN	-6 450

RL0000164	Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT RZECZOZNAWCA Marcin Oziębło
-----------	--

RZECZOZNAWCA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO

Marcin Oziębło

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT

Nr licencji: RL000164



**Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej
i Ruchu Drogowego PLMOT**

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE MARCIN OZIĘBŁO

STARY ŁAJSZCZEW 3B

96-330 PUSZCZA MARIĄSKA

email: szopcar1@gmail.com

tel: 606 396 439

OPINIA NR:	1/02/2025
DATA WYKONANIA:	21.02.2025
PRZEDMIOT OPINII:	Pojazd marki: NISSAN MICRA NR REJ.: WF 7490L NR VIN: MDHFBUK13U0834707 ROK PROD: 2015
ZAMAWIAJĄCY:	KRUS ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE ul.MIŃSKA 25 03-808 WARSZAWA
CEL OPINII:	WYCENA RYNKOWEJ WARTOŚCI POJAZDU

I. ZAMAWIAJĄCY

KRUS ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

II. ul. MIŃSKA 25

03-808 WARSZAWA

III. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII:

Wycena rynkowej wartości pojazdu dla zamawiającego

IV. PODSTAWA WYKONANIA OPINII:

1. Standard Postępowania Rzecznawców Stowarzyszenia Rzecznawców Techniki Motoryzacyjnej I Ruchu Drogowego PLMOT z dnia 19.02.2025
2. Formalna – zlecenie wykonania opinii z dnia 19.02.2025

V. DATA, MIEJSCE I WARUNKI BADANIA:

Oględziny pojazdu przeprowadzono w dniu 12.02.2025 roku na terenie posesji KRUS w ŻYRARDOWIE

Pojazd udostępniony do oględzin w stanie kompletnym. Pojazd jest jezdny i sprawny technicznie.

VI. PRZEDMIOT WYCENY:

a. Dane techniczno-identyfikacyjne:

<u>Dane ogólne</u>	
Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Marka, typ, model	Nissan Micra
Typ nadwozia	Hatchback
Rodzaj napędu	Na przednie koła
Numer fabryczny/identyfikacyjny	MDHFBUK13U0834707
Nr rejestracyjny/ewidencyjny	WF 7490L
Wskaźnik drogomierza [km]	114222
Rok produkcji	2015
Data pierwszej rejestracji	14.12.2015

<u>Parametry techniczne</u>	
Masa własna [kg]	926
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1425
Silnik/rodzaj zapłonu	Benzyna
Pojemność skokowa [cm ³]	1198
Moc silnika [kW]	59
Skrzynia biegów	Manualna
Kolor nadwozia/rodzaj lakieru	2-warstw
<u>Marka opon, rozmiar, zużycie</u>	
Przód	FIRESTONE 175/65R14
Tył	FIRESTONE 175/65R14

b. Wyposażenie pojazdu:

<u>Wyposażenie zewnętrzne</u>	Lakier Uni Lusterka boczne w kolorze nadwozia Klamki w kolorze nadwozia Felgi stalowe 14 z ogumieniem Zderzaki w kolorze nadwozia
<u>Wyposażenie wewnętrzne</u>	4/5 zagłówki ABS Airbag 6 szt. BA -system wspomagania nagłego hamowania El. podnoszenie szyb ,przód ESP- układ stabilizacji toru jazdy Kolumna kierownicy regulowana manualnie Koło zapasowe – dojazdowe Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe Sygnalizacja niezapiętych pasów Tapicerka materiałowa Tylne drzwi z blokadą dla dzieci Uchwyty ISOFIX Wspomaganie układu kierowniczego Zamek centralny z pilotem Radio fabryczne Klimatyzacja manualna

VII. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA Z OGŁĘDZIN POJAZDU:

Fot. 1



Fot.2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot.7




Fot.8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot.13



Fot.14



Fot.15



Fot.16



Fot.17




Fot.18




Fot.19




Fot.20



Fot.21




Fot.22



Fot.23



Fot.24



OPINIA:

Na podstawie przeprowadzonych oględzin pojazdu, została wyceniona rynkowa wartość pojazdu na 7500 zł netto. Wynikiem takiej kwoty są uszkodzenia widoczne i stan auta w jakim podczas oględzin się znajdował. Stan ogólny auta uznaję za przeciętny. Porysowana tapicerka wewnętrzna jak również poszczególne elementy. Auto miało kilka wcześniejszych napraw, co wskazuje czujnik grubości lakieru.

1. Zderzak przedni, obtarty do lakierowania 1500 zł
2. Zderzak tylny obtarty po lewej i po prawej stronie do lakierowania 1300 zł
3. Wymiana gum stabilizatora przód 400 zł
4. Brak korka do zbiorniczka spryskiwacza 50 zł
5. Nieszczelny bagażnik dostaje się kurz, rozebrać i uszczelnić 700 zł
6. Spadek wartości za wcześniejsze naprawy 1500 zł
7. Pokrzywiona listwa dachowa po wcześniejszych naprawach 200 zł
8. Porysowany lakier na niektórych elementach, polerka i woskowanie 800 zł

ŹRÓDŁA INFORMACJI

- Informacje o cenach, na podstawie wyceny EUROTAX
- Na podstawie oględzin auta i dokumentacji zdjęciowej
- Badanie grubości lakieru miernikiem BLUE TECHNOLOGY P-11-S-AL

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu opinii ani gwarancją niezawodności jego zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin przedmiotu opinii i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu wykonania oględzin.
2. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie wyników oględzin przedmiotu opinii w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
3. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego przedmiotu opinii lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano ponadto poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych przedmiotu opinii oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
4. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. W szczególności opinia nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu opiniowanego przedmiotu przy jego zakupie.
5. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
6. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu opinii, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
7. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady opinii powstałe z przyjęcia za podstawę informacji od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu opinii lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Na tym opinię zakończono.

RL0000154	Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego PLMOT RZECZOZNAWCA
	Marcin Oziębło

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Marcin Oziębło

