



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.20.2023

**Pan
st. bryg. Piotr Juzyszyn
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2022 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- **mł. bryg. Piotr Sarad** – kierownik zespołu kontrolerów – Kierownik Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.20.1.2023 z 23 października 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka,
- **sekc. Cezary Rynkun** – technik w Sekcji Informatyki i Łączności Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.20.2.2023 z 23 października 2023 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.

Kontrolę przeprowadzono: 30 października 2023 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych w jednostce kontrolowanej.

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1092).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 25 października 2023 roku.

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.

1. Ocena wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.

Jednostka organizacyjna PSP w Gryfinie spełnia minimalny normatyw należności w sprzęt łączności radiowej dla radiotelefonów przewoźnych i noszonych.

KP PSP w Gryfinie posiada 4 radiotelefony stacjonarne, które znajdują się na SKKP.

Wszystkie pojazdy pożarnicze posiadają radiotelefony przewoźne z przyznanym kryptonimem radiowym.

Na stanie komendy znajdują się 42 radiotelefony noszone.

Do rejestracji połączeń telefonicznych na SK i korespondencji radiowej wykorzystywany jest rejestrator Compol. Rejestrowane są wszystkie linie miejskie obsługiwane przez Stanowisko Kierowania. Odsłuch zarejestrowanej korespondencji jest możliwy na Stanowisku Kierowania.

2. Ocena spełnienia wymagań techniczno-funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Radiotelefony wykorzystywane przez SK w Gryfinie jako radiotelefony stacjonarne to: 1 radiotelefon Motorola DM4600, 2 radiotelefony Motorola GM360 i 1 radiotelefon HYT. Jeden z radiotelefonów jest wykorzystywany do sterowania przemiennikiem w lokalizacji Czachów.

Radiotelefony przewoźne (szt. 11) to radiotelefony: Motorola DM 2600, DM3600, DM4600, DM4601e, GM360 (2 szt.), GM380, GM950, Hytera MD785, HM785 (2 szt.)

Radiotelefony noszone (42 szt.) to radiotelefony: Motorola GP340, GP360, GP388, DP4601e, DP4801e; Hytera HP785, PD785G, HYT TC-700.

Wszystkie skontrolowane radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.

Na radiotelefonach stacjonarnych stwierdzono zaprogramowane kanały Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW – B003, B048), dodatkowe kanały z sieci powiatów i kanały ratowniczo-gaśnicze (KRG). Kanały z Sieci Dowodzenia i Współdziałania są przeznaczone do pracy w relacjach ruchomych. KDW są uruchamiane doraźnie podczas akcji i nie powinny być uruchamiane na stacjach bazowych. Kanały Sieci Ratowniczo-Gaśniczej są przeznaczone do pracy na miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. KRG są uruchamiane doraźnie podczas akcji i nie powinny być uruchamiane na stacjach bazowych. Zaprogramowane na stacjach bazowych dodatkowych kanałów sieci powiatowych, może doprowadzić do zakłóceń pracy w innych sieciach powiatowych lub w efekcie awarii radiotelefonu, stałe zablokowanie innego kanału powiatowego. Na radiotelefonach stacjonarnych nie ustawiono podstawowego kanału pracy (pierwszy kanał po ponownym uruchomieniu radiotelefonu).

Na radiotelefonach noszonych i samochodowych stwierdzono różną kolejność zaprogramowanych kanałów oraz zastosowano niespójne nazewnictwo kanałów na

wyświetlaczach radiotelefonów. Na kilku radiotelefonach noszonych nie zaprogramowano pierwszego kanału KRG wyznaczonego dla jednostki.

3. Ocena prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.

W SKKP w Gryfinie znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

4. Ocena prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzone sposoby wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanale KSW oraz PR. Początkowo nie udało się wywołać SKKP na kanale KSW. Dopiero trzecia próba zakończyła się poprawną odpowiedzią na wywołanie. Korespondencja prowadzona była prawidłowo. W dniu kontroli służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego pełnił

5. Ocena znajomości procedur awaryjnych.

W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych na wypadek awarii linii telefonicznych, awarii centrali telefonicznej, awarii zasilania, awarii sieci OST 112. Procedury awaryjne są aktualne i opisane w dokumentacji znajdującej się na SKKP.

Komenda posiada agregat prądotwórczy załączający się automatycznie po wykryciu braku zasilania w KP PSP. Testy gotowości agregatu wykonywane regularnie. Komenda posiada UPS-y podtrzymujące najważniejsze urządzenia w serwerowni oraz komputery na SK.

6. Ocena sposobu alarmowania OSP w KSRG.

Na terenie powiatu gryfińskiego jest 19 jednostek OSP włączonych do KSRG. 19 jednostek OSP włączonych do KSRG jest powiadamiane i alarmowane za pomocą systemu selektywnego alarmowania (DSP). Wszystkie jednostki OSP są dodatkowo alarmowane za pomocą systemu alarmowanie.pl.

7. Ocena prowadzonej dokumentacji systemów łączności.

Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Spśród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę zasięgów radiowych w relacjach ruchomych, wyciąg z danych radiowych, dokumentację ewidencyjną urządzeń radiowych znajdujących się w KP PSP, schematy organizacji łączności radiowej, decyzje komendanta o włączeniu jednostek ochrony ppoż. do sieci PR, ewidencję osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych, ewidencję urządzeń radiowych użytkowanych na terenie powiatu gryfińskiego. Dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna. Uzupełnienia i aktualizacji wymaga decyzja komendanta powiatowego o włączeniu jednostek ochrony ppoż. do sieci PR oraz, w przypadku OSP, ewidencję osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych.

8. Ocena sprawności działania systemów teleinformatycznych w SKKP.

W Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Gryfinie do bieżącej pracy wykorzystywane są dwa komputery. Jeden z używanych komputerów przekroczył czas

eksploatacji 3 lat i utracił gwarancję. Komputer czeka na wymianę, która zostanie zrealizowana po pozyskaniu środków finansowych. System operacyjny głównego komputera to Windows 10 z ostatnimi aktualizacjami. Na komputerach znajdował się program antywirusowy z aktualną bazą wirusów. Ostatnie pełne skanowanie komputerów odbyło się przed upływem miesiąca.

Na obu komputerach możliwa jest edycja i tworzenie dokumentów typu Microsoft Office, przeglądanie plików PDF, pakowanie i rozpakowywanie plików. Sprawdzana jest poczta e-mail założona przez KW PSP w Szczecinie.

Każdy z użytkowników SWD PSP posiada indywidualny login i hasło. Użytkownicy nie posiadają dostępu do kont administracyjnych. Zasoby sieciowe są udostępniane poprzez zastosowania skrótów sieciowych.

9. Ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego w KP PSP w Gryfinie.

Sieć w KP PSP w Gryfinie jest zabezpieczona przez UTM FortiGate zarządzany przez Sekcję Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

W KP PSP w Gryfinie prowadzona jest ewidencja eksportu informacji zawierających dane osobowe. Wszystkie zasoby sieciowe są udostępniane poprzez skróty sieciowe z odpowiednimi uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników. Likwidowany sprzęt komputerowy jest pozbawiany dysków twardych, które są składowane w zamkniętym pomieszczeniu, a następnie komisyjnie niszczone.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Pomimo oceny pozytywnej stwierdzono nieprawidłowość, którą opisano szczegółowo w I części pkt. 2 wystąpienia pokontrolnego.

Radiotelefony stacjonarne na SKKP miały zaprogramowane dodatkowe kanały radiowe w tym kanały sieci ratowniczo-gaśniczej, sieci dowodzenia i współdziałania oraz kanały radiowe przydzielone dla innych sieci powiatowych. Na radiotelefonach noszonych i samochodowych stwierdzono różną kolejność zaprogramowanych kanałów oraz zastosowano niespójne nazewnictwo kanałów na wyświetlaczach radiotelefonów. Na kilku radiotelefonach noszonych nie zaprogramowano pierwszego kanału KRG wyznaczonego dla jednostki. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niedopatrzenie.

Ponadto stwierdzono uchybienie polegające na braku aktualizacji decyzji komendanta powiatowego PSP o włączenie jednostek ochrony ppoż. do sieci PR oraz ewidencji osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych PSP.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Zaprogramować radiotelefony stacjonarne zgodnie z ustaloną dla jednostek organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego obsadą kanałową.
2. Ujednolicić kolejność i nazewnictwo zaprogramowanych kanałów na radiotelefonach noszonych i samochodowych. Zaprogramować kanały zgodnie z ustaloną obsadą kanałową.

3. Uzupełnić i uaktualnić decyzje komendanta powiatowego o włączenie jednostek ochrony ppoż. do sieci PR oraz ewidencję osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych PSP.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej