

Informacja o dostępności architektonicznej

Biuro Powiatowe ARiMR w Skierniewicach

Adres:

ul. Joachima Lelewela 5
96-100 Skierniewice

Opis budynku



W budynku przy ul. Joachima Lelewela 5 w Skierniewicach mieści się Biuro Powiatowe ARiMR, zajmujące około 75% powierzchni obiektu. Pozostałą część budynku zajmuje gabinet stomatologiczny.

Dojście do budynku

Dojście piesze do budynku prowadzi od ul. Joachima Lelewela. Przejście dla pieszych znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic wyposażone jest w sygnalizację świetlną.

Na trasie dojścia mogą występować pojedyncze bariery w postaci krawężników.

Dojazd do budynku



Do budynku można dojechać komunikacją miejską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 250 metrów od wejścia do budynku.

Odległość od dworca kolejowego wynosi około 450 metrów.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu zewnętrznym zlokalizowanym wzdłuż ul. Lelewela.

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Joachima Lelewela i jest zlokalizowane w bramie.

Przy wejściu występuje różnica poziomów pomiędzy chodnikiem a wejściem do budynku wynosząca około 30 cm, co może stanowić barierę dla osób z ograniczoną mobilnością.



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na Sali Obsługi zlokalizowanej na parterze budynku. Na sali znajduje się Punkt Informacyjny ARiMR oraz stanowisko do udzielania pomocy technicznej.

Załatwienie sprawy nie wymaga przemieszczania się na wyższe kondygnacje budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

W Biurze Powiatowym ARiMR wyznaczono Asystentów ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Radosław Sadowski

tel. 46 864 11 66

e-mail: radoslaw.sadowski@arimr.gov.pl

Damian Maszewski

tel. 46 864 11 85

e-mail: damian.maszewski@arimr.gov.pl

Osoba ze szczególnymi potrzebami, planująca wizytę w biurze, może skontaktować się z Asystentem co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty, przekazując:

- imię i nazwisko,
- numer ewidencji producentów (jeżeli posiada),
- dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj sprawy, którą zamierza załatwić,
- informację o występującej barierze architektonicznej oraz jej wpływie na możliwość skorzystania z usług jednostki.

Po otrzymaniu zgłoszenia Asystent zapewnia wsparcie poprzez:

- wskazanie alternatywnej formy obsługi niewymagającej osobistej wizyty,
- zapewnienie wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR,
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

W budynku dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku nie są dostępne:

- informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR),
- informacje w polskim języku migowym,
- informacje w języku angielskim.

Toalety

W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sal konferencyjne

W budynku nie ma sal konferencyjnych.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się poprzez klatkę schodową bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Budynek wyposażony jest w akustyczny system alarmu pożarowego. System nie posiada wizualnej sygnalizacji alarmowej ani funkcji nadawania komunikatów głosowych.