



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ KIELCE

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

25-514 Kielce, ul. Kozia 10 b, tel./fax (41) 344 24 86, 344 85 63, kom. 0-697 032 819

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: kielce@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OCENA TECHNICZNA nr: 122 /2025

z dnia: 2025/03/03

Wykonawca opinii : mgr inż Kamil Wilczyński z listy Min Infr.RS001580

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Al.Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Sygnatura akt: BOR13.241.32.2025

Zadanie: Określenie indywidualnej wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR`14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI3703Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy*

VIN: UU1HSDC5G53173160

Nr INFO-EKSPERT	009-00329
Data pierwszej rejestracji	2015/06/08
Data ważności badania technicznego	2025/05/31
Data oględzin	2025/03/03
Miejsce oględzin	Kielce
Wskazanie drogomierza	267202 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/06/08-25/03/03)	117 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Oznaczenie silnika	K4M
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE (2015.03-2015.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Dacia Plug&Radio	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	27	Relingi dachowe czarne
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Siedzenia tylne składane
5	Gniazdo 12V 2 szt.	29	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
6	Immobilizer	30	Sygnalizacja otwartych drzwi
7	Kierownica pokryta skórą	31	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	32	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Klimatyzacja	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Kolumna kierownicy regulowana	34	System wspomagania nagłego hamowania
11	Koło zapasowe	35	Szyba tylna ogrzewana
12	+Komplet ogumienia z bieżnikiem „letnim” 16"	36	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	37	Światła p/mgienne przednie
14	Lakier metalizowany	38	Światło dodatkowe STOP

15	Listwa ochronna krawędzi bagażnika	39	Tapicerka tekstylna
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	40	Tarcze kół stalowe 16"
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	41	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	43	Wycieraczka szyby tylnej
20	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Zagłówki foteli przednich
21	Obrotomierz	45	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	47	Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
24	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP TL	4,0	66
Przednie prawe:	DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP TL	4,0	66
Tylne lewe:	DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP TL	4,0	66
Tylne prawe:	DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP TL	4,0	66
Zapasowe:	*Continental 215/65R16		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny i badanie samochodu przeprowadzono w Kielcach -na terenie ARiMR Oddział Regionalny w Kielcach w obecności upoważnionych przedstawicieli właściciela pojazdu.

Pojazd zakupiony w krajowej sieci dealerskiej Dacia

Pojazd z typowej eksploatacji na potrzeby zadan służbowych użytkownika.

Z oględzin sporządzono dok. fotograficzna w technice cyfrowej

Stwierdzono:

Pojazd o wyposażeniu standardowym oraz dodatkowym jak w opisie wyceny

SILNIK-zapłon iskrowy, benzynowy-ukompletowany fabrycznie.Poziom oleju oraz płynu prawidłowy-rozruch silnika bez trudności- praca prawidłowa.

Widoczne zaplamienia olejowe w miejscach uszczelnienia silnika, wokół wlewu oleju na pokrywie zaworów

PODWOZIE-ukompletowane fabrycznie- napęd 4x4 całość wykazuje wypracowanie typowe eksploatacyjne, proporcjonalne do osiągniętego-znacznego przebiegu.Amortyzatory nie tłumią drgań, powiększone luzy w elementach elastycznych w zawieszeniu tylnym i przednim.

NADWOZIE -odmiany kombi, pomalowane na kolor srebrny-o poziomie wyposażenia standardowego i dodatkowego jak w opisie. Poszycia obłachowania ma widoczne miejscowe usterki:

- błotnik tylny prawy-cechy dla naprawy na obramowaniu-polożony materiał wyrównujący bez wymalowania, porysowania
- błotnik tylny lewy-pojedyncze odspojenie lakieru i rdzawy wypływ na obramowaniu, porysowanie poszycia
- błotnik przedni lewy -porysowany, pojedyncze wgniecenie
- poszycie drzwi tylnych prawych-pojedyncza rysa
- tapicerka drzwi przednich lewych z wytarciem elementów z tworzywa
- poszycie fotela kierowcy z pojedynczym rozerwaniem, zaplamienia
- poszycia foteli zaplamione, poszycia wyłożenia podłogi zabrudzone, zaplamione
- pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał wymalowanie pierwotne nadwozia lakier ok 130-135 mikronów.

OGUMIENIE- bieżnik „zimowy”- firmy Dębica 215/65R16 bieżnik zużyty średnio w 66 %-na wyposażeniu ogumienie z bieżnikiem „letnim” 16"

KONKLUZJA

Pojazd ogólnie sprawny technicznie-przed dalszym kontynuowaniem eksploatacji wymaga prac weryfikacyjnych zapobiegawczych opisanych w ocenie oraz ujawnionych w toku prawidłowo prowadzonej weryfikacji warsztatowej.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępniania.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono weryfikacji prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wydając niniejszą wycenę Dyrektor Oddziału zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za:

- wady ukryte (prawne i fizyczne) przedmiotu opinii,
- oryginalność cech identyfikacyjnych i autentyczność okazanych dokumentów,
- ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny/opinii,
- skutki wykorzystania samej wyceny/opinii.

Od niniejszej opinii/wyceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący opinię.

Sporządzono w 2 egz.

Dyrektor

pieczęć

Rzeczoznawca

Kamil Wilczyński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 122 /2025

z dnia: 2025/03/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR`14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI3703Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy*







