

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Warunków Pracy
i Szkolenia

Katowice, dnia 1 września 2026 r.

I N F O R M A C J A Nr 37/2026/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, powodującym czasową niezdolność do pracy, do którego doszło w dniu 20 sierpnia 2026 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie.

Wypadek zaistniał na powierzchni w rejonie Lubina Wschodniego, w odległości 150 m od szybu L-III, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej RL-VII 6 kV.

W dniu 20 sierpnia 2026 r. elektromonterzy w zespole dwuosobowym wykonywali czynności mające na celu załączenie pola nr 2 sekcji I rozdzielni RL-VII 6 kV po wykonanych pracach legalizacyjnych zabezpieczeń typu WIP przez służby pomiarów i zabezpieczeń O/ZG „Lubin”. Elektromonterzy wykonywali prace na polecenie zmianowego sztygara elektrycznego, w porozumieniu z dyspozytorem energetycznym. Prace wykonywano w oparciu o instrukcję nr 21/RM/ME/ZGL *Eksploatacji rozdzielni o napięciu 6 kV wyposażonej w pola rozdzielcze typu RSK-6*, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego O/ZG „Lubin” w lipcu 2021 r. Po otrzymaniu polecenia od dyspozytora energetycznego na załączenie pola nr 2 rozdzielni RL-VII 6 kV, elektromonterzy wtoczyli człon ruchomy do członu stałego tego pola i próbowali bezskutecznie załączyć pole. Następnie wytoczyli ponownie człon ruchomy i przekonserwowali za pomocą preparatu WD-40 elementy mechaniczne w ww. członie pola. Ponownie wtoczyli człon ruchomy do pola, ale w dalszym ciągu nie mogli go załączyć. Kolejny raz wytoczyli człon ruchomy z pola i poluzowali od wewnątrz śruby mocujące drzwi czołowe pola, aby mieć możliwość obserwacji mechanizmów wewnętrznych w polu. Wtoczyli człon ruchomy do członu stałego pola i po kilku sekundach, bez ingerencji elektromonterów, nastąpiło zwarcie, co z kolei spowodowało powstanie łuku elektrycznego i poparzenie nim jednego z elektromonterów, stojącego bliżej pola rozdzielni. Poszkodowany elektromonter był przytomny, samodzielnie udał się na łaźnię w celu schłodzenia miejsc poparzeń bieżącą wodą. Następnie karetką pogotowia został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, skąd został przewieziony do wielospecjalistycznego szpitala w Nowej Soli i przyjęty na oddział chirurgii plastycznej i oparzeń.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji sekcji I elektrycznej rozdzielni średniego napięcia 6 kV nr zakładowy RL-VII, numery pól od 1 do 5, zabudowanej na powierzchni. Ponowną eksploatację sekcji I rozdzielni RL-VII wykonanej z szaf typu RSK-6 uzależnił od doprowadzenia jej stanu technicznego

do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie jej do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.