



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WARSZAWA

posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością nr 775/2002 (PCBC) i 165586 (BVQI)

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41 a, tel. 022 827 04 75, 022 827 34 15, tel./fax 022 827 27 92

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych



nr 165586

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: UT-125/2025

z dnia: 2025/08/25

Rzeczoznawca : mgr inż. Tadeusz Roik

Zlecniodawca: Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Rapid 1.2 TSI MR 12 E6

Wersja: Joy

Nr rejestracyjny: KT9060A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAB6NH6G4020398

Nr INFO-EKSPERT

034-03405

Data pierwszej rejestracji

2015/12/18

Wskazanie drogomierza

199328 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/12/18-25/08/25)

116 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny metalik

Dop. masa całkowita

1645 kg*

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1197 ccm / 81kW (110KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2016.12)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Bluetooth
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 6 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 7 Głośniki 4 szt.
- 8 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 9 Klimatyzacja manualna Climatic
- 10 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 11 Komputer pokładowy
- 12 Kurtyny powietrzne boczne
- 13 Mata na podłogę bagażnika
- 14 Pakiet Chrom

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 23 Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
- 24 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 25 SKODA Surround
- 26 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 27 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 28 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- 29 System p/poślizgowy MSR
- 30 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 31 System pokolizyjny ACS
- 32 System Start/Stop
- 33 Szyba tylna ogrzewana
- 34 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 35 Szyby przyciemniane
- 36 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia

15	Pakiet Funkcjonalny	Sunset
16	Pakiet Simply Clever	37 Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Podłokietnik centralny przedni	38 Światła do jazdy dziennej
18	Podłokietnik siedzeń tylnych	39 Światła p/mgielne przednie czarne LED
19	Poduszka powietrzna kierowcy	40 Tarcze kół aluminiowe 15" opony 185/60
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	41 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
21	Poduszki powietrzne boczne	42 Wyświetlacz Maxi-DOT
22	Półka nad przestrzenią bagażową	43 Zamek centralny zdalnie sterowany
		44 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)	295
	Czujniki parkowania - przód	
2	+Kpl. kół zimowych	500
3	Lakier metalizowany	545

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84H PREMIUM CONTACT 2 TL	5,0	59
Przednie prawe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84H PREMIUM CONTACT 2 TL	5,0	59
Tylne lewe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84H PREMIUM CONTACT 2 TL	5,0	59
Tylne prawe:	CONTINENTAL 185/60 R15 84H PREMIUM CONTACT 2 TL	5,0	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (123 mies.) 30 150 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 340 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 897 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 5 078 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 134 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 65 328 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -15,68%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 273 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmniejszonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 911 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -1 365

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Wbadanym pojeździe stwierdzono:

- zużycie poszycia tapicerskiego fotela kierowcy (wytarcie i miejscowa deformacja)
- przetarcie powierzchni kierownicy
- miejscowe zarysowania powierzchni lakierowej
- otarcie i odrapanie powłoki lakierowej krawędzi błotnika tylnego prawego

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu

3,0

819

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

W pojeździe stwierdzono: regularne przeglądy techniczne pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta.

Szczególny charakter eksploatacji

-5,0

-1 365

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Pojazd był wykorzystywany intensywnie do jazdy służbowych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25100 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 4693,50 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne), ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny oraz za konsekwencje wykorzystania samej oceny. Niniejsza ocena nie może być traktowana jako ustalenie dokładnego stanu technicznego pojazdu, i została sporządzona na podstawie badania organoleptycznego w warunkach istniejących w miejscu badania.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546

PIECZĘĆ



RZECZOZNAWCA

Tarnobrzeg, 25.08.2025

Rzecznawca Samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS001680. Certyfikat CCRS 691/19/22/25 w zakresie: Opiniowanie pojazdów zabytkowych, technika samochodowa, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertmot w Warszawie,
zespół w Tarnobrzegu ul. Warsztatowa 5 pok. 007, email: tadeusz.roik@gmail.com, tel. +48692640672.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: UT-125/2025

z dnia: 2025/08/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Rapid 1.2 TSI MR'12 E6

Wersja: Joy

Nr rejestracyjny: KT9060A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_9969



IMG_9970



IMG_9971



IMG_9972

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_9973



IMG_9974



IMG_9975



IMG_9976



IMG_9990



IMG_9991

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_9981



IMG_9977



IMG_9978



IMG_9988



IMG_9979



IMG_9982

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_9986



IMG_9980



IMG_9983



IMG_9984



IMG_9985



IMG_9987

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_9989



IMG_9992



IMG_9995



IMG_9997



IMG_9999



IMG_0001

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_0003



IMG_0004



IMG_0006



IMG_0007



IMG_0008



IMG_0009

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ①
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_0010



IMG_0011



IMG_0012



IMG_0013



IMG_0014



IMG_0015

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_0016



IMG_0017



IMG_0018

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
FILIA TARNÓW ③
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546

3005 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Zespół w Tarnowie
 mgr inż. Tadeusz ROIK
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Min. Infrastruktury Nr RS 001680
 Certyfikat CCRS Nr 691/19/22/25