



**Opis usługi serwisowej 115 urządzeń filtrujących wodę wodociągową z lampami UV,
należących do PIM MSWiA**

1. Cel zapytania ofertowego:

Celem zapytania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację usługi serwisowej 115 urządzeń filtrujących wodę wodociągową z lampami UV, należących do PIM MSWiA, w ciągu 2 lat, obejmującej:

- utrzymanie ww. urządzeń i lamp UV w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej
- dokonywanie wszelkich napraw mechanicznych oraz usterek ww. urządzeń i lamp UV (w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana na urządzenia pełnowartościowe)
- instalacje i przeniesienia urządzeń do nowej lokalizacji
- sanityzacje, zakup i wymiana filtrów, odkamienianie ww. urządzeń
- zakup i wymian żarników w lampach
- zapewnienie wszelkich akcesoriów instalacyjnych i użytkowych oraz części i materiałów zamiennych, zgodnie z zapotrzebowaniem PIM MSWiA
- zakup, instalacja i ww. serwis nowego urządzenia - dystrybutora HC66L POU Black wyposażonego w lampę UV, maks. do 10 szt.
- dojazdy i transport wliczone w cenę

2. Czas trwania ww. usługi serwisowej:

- 2 lata (od chwili podpisania umowy)



3. Rozliczenie i płatności:

- w cyklu miesięcznym, wg cennika, płatność za rzeczywistą liczbę wykonanych prac serwisowych/części, akcesoriów i materiałów zamiennych/urządzeń – do 2 tygodni

4. Aktualna lokalizacja urządzeń filtrujących wodę:

- 104 szt. PIM MSWiA ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
- 2 szt. Poliklinika PIM MSWiA w Warszawie ul. Sandomierska 5/7, 02-567 Warszawa
- 2 szt. Poliklinika PIM MSWiA w Radomiu ul. Orłąt Lwowskich 5, 26-615 Radom
- 6 szt. Poliklinika PIM MSWiA w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8, 06-400 Ciechanów
- 1 szt. Poliklinika PIM MSWiA w Siedlcach ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

5. Dokonywane czynności serwisowe 115 urządzeń:

5.1. Przegląd półroczny urządzenia:

- sanityzacja i odkamienianie urządzenia
- czyszczenie obudowy i ociekacza
- zakup i wymiana filtra
- sprawdzenie wszystkich złączy i w razie uszkodzenia – ich wymiana na nowe

5.2. Przegląd roczny urządzenia:

- sanityzacja i odkamienianie
- czyszczenie obudowy i ociekacza
- zakup i wymiana filtra
- sprawdzenie wszystkich złączy i w razie uszkodzenia - wymiana na nowe
- zakup i wymiana żarnika lampy UV



5.3. Usługa serwisowa – naprawa mechaniczna, awaria urządzenia (reakcja do 48h) – szacunkowo 360x /2 lata (tj. 15x /m-c)

5.4. Usługa serwisowa – naprawa/zakup i wymiana zbiornika gorącej wody – szacunkowo 35x 2 lata

5.5. Usługa serwisowa - naprawa układu chłodzenia/zakup i wymiana zbiornika zimnej wody – szacunkowo 12x /2 lata

5.6. Usługa serwisowa – zakup części zamiennych do HC66L (110szt.) lub MIDEA ECO 1600s (5szt.), tj:

- kranika (ciepła woda/zimna woda) – szacunkowo 100 szt./2 lata

- ociekacza – szacunkowo 50 szt./ 2 lata

- lampy UV – szacunkowo 12 szt. /2 lata

- żarnika lampy UV – szacunkowo 12szt. /2 lata

- filtra węglowego – szacunkowo 12 szt. /2 lata

5.7. Zakup, instalacja i ww. serwis nowego urządzenia - dystrybutora HC66L POU Black wyposażonego w lampę UV – szacunkowo 10szt./2 lata

5.8. Przeniesienie i instalacja urządzenia do nowej lokalizacji – szacunkowo 25x /2 lata