

# BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

mgr inż. Arkadiusz Banasik  
05-400 Otwock, ul. Wyspiańskiego 3 m 32

NIP: 532-118-16-40, REGON: 146239185  
tel. (22) 788-21-94; 0604-629-558; fax. (22) 416-66-14; email: arek.banasik@gmail.com

**Wycena numer: 48/AB/2025/BET**

z dnia: 2025/10/29

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Adres: ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E6

Wersja: Active

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2015

Nr rejestracyjny: WE181LK  
VIN: TMBA6NH8G4016999



Nr INFO-EKSPERT

034-03080

Data pierwszej rejestracji

2015/11/12

Data oględzin

2025/10/28

Miejsce oględzin

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa  
mazowieckie

Wskazanie drogomierza

270526 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/11/12-25/10/29)

120 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1615 kg

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1197 ccm / 66kW (90KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**17800 PLN w tym VAT (23,0%) 3328,46 PLN**

## ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

## 3 Opis powłoki lakierowej

BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH  
mgr inż. Arkadiusz Banasik  
ul. St. Wyspiańskiego 3 lok. 32  
05-400 Otwock  
NIP: 5321181640 Regon: 146239135  
Tel. 504-629-558, (22) 788-21-94

mgr inż. Arkadiusz Banasik  
Rzecznikowa samorządowa RS000839  
Certyfikat PZM CCR nr 117/VI z dnia 18.04.2024r.

**BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH**

mgr inż. Arkadiusz Banasik  
05-400 Otwock, ul. Wyspiańskiego 3 m 32

NIP: 532-118-16-40, REGON: 146239185  
tel. (22) 788-21-94; 0604-629-558; fax. (22) 416-66-14; email: arek.banasik@gmail.com

**WYCENA Nr: 48/AB/2025/BET**

z dnia: 2025/10/29

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Adres: ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E6

Wersja: Active MAX

Nr rejestracyjny: WE181LK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAA6NH8G4016999

Nr INFO-EKSPERT	034-03080
Data pierwszej rejestracji	2015/11/12
Data oględzin	2025/10/28
Miejsce oględzin	ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa mazowieckie
Wskazanie drogomierza	270526 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/11/12-25/10/29)	120 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1615 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.09-2016.05)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	18	System p/poślizgowy MSR
3	Filtr p/pyłkowy	19	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System pokolizyjny ACS
5	Głośniki 4 szt.	21	System Start/Stop
6	Klimatyzacja manualna Climatic	22	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	23	Szyba tylna ogrzewana
8	Kurtyny powietrzne boczne	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Szyby przyciemniane
10	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	26	Światła do jazdy dziennej
11	Poduszki powietrzne boczne	27	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60
12	Półka nad przestrzenią bagażową	28	Zamek centralny
13	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	29	Zderzaki w kolorze nadwozia
14	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	30	Zestaw naprawczy opon
15	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł	31	Złącze "AUX"
16	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		



**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami  
Przygotowanie do montażu radia  
Antena radiowa  
Głośniki

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 Lakier metalizowany 558

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DEBICA 185/60 R15 84T FRIGO 2	6,0	38
Przednie prawe:	*DEBICA 185/60 R15 84T FRIGO 2	6,0	38
Tylne lewe:	*DEBICA 185/60 R15 84T FRIGO 2	6,0	38
Tylne prawe:	*DEBICA 185/60 R15 84T FRIGO 2	6,0	38
Zapasowe:	*Good Year 175/70 R14 84T		10

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Samochód z widocznymi śladami eksploatacji, wykładziny podłogowe i wyściółka bagażnika brudne, fotele przednie ze śladami zacieków. Kierownica wytarta na obwodzie.

Ujawniono wyczuwalne, niewielkie luzy na przekładni kierowniczej

Pojazd posiada zarysowania / wgniecenia / ubytki obejmujące:

- zderzak przedni miejscowo zarysowany poniżej klosza reflektora prawego, miejscowe odpryski powłoki lakierowej w części dolnej po stronie lewej;
- drzwi tylne prawe miejscowo wgniecione w części przedniej na wysokości przetłoczenia technologicznego w polu o średnicy 4 cm;
- błotnik tylny prawy w części górnej, wgnieciony miejscowo w polu o powierzchni około 200 cm<sup>2</sup> i 100 cm<sup>2</sup>
- błotnik tylny prawy naprawiany blacharsko lakierniczo – znaczna grubość szpachli wypełniającej;
- zderzak tylny zarysowany miejscowo po stronie lewej, poniżej dolnej krawędzi pokrywy komory bagażnika.

**KOREKTY**

**WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (125 mies.) 25 450 PLN**  
**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 558 PLN**

*Wyposażenie pojazdu powoduje zwiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 638 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

**KOREKTA ZA PRZEBIEG - 7 115 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 138 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 132 526 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -26,70%.*

**KOREKTA ZA OGUMIENIE 198 PLN**

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

**KOREKTY RÓŻNE - 1 951 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 585
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 585
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Aktualność badań technicznych	-4,0	- 781
<i>Bliskość terminu okresowych badań technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia napraw i wymiany części, zapewniających uzyskanie wymaganej sprawności. Stan taki może mieć miejsce szczególnie w odniesieniu do pojazdów wieloletnich. Uzasadnia to stosowanie ujemnej korekty wartości pojazdu.</i>		

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**17800 PLN**

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 3328,46 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

**mgr inż. Arkadiusz Banasik**  
Rzecznik samochodowy RS000839

Certyfikat PZM CCR nr 419/III z dnia 18.04.2024r.

BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH  
mgr inż. Arkadiusz Banasik  
ul. St. Wyspiańskiego 3 lok. 32  
05-400 Otwock  
NIP: 5321181640 Regon: 146239135  
Tel. 604-629-558, (22) 788-21-94



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 48/AB/2025/BET

z dnia: 2025/10/29

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Rapid 1.2 TSI MR'12 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: WE181LK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 48/AB/2025/BET

z dnia: 2025/10/29

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Adres: ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E6

Wersja: Active MAX

Nr rejestracyjny: WE181LK

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

