

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

LP.	NAMAZWA	NUMER INWENTARZOWY	Data produkcji	Uwagi odnośnie stanu technicznego
1	LODÓWKA SAMOCHODOWA	1/485/011/PSSE/2006	2006	Urządzenie po podłączeniu do zasilania nie załącza się, nie uruchamia agregatu. Nie schładza się i nie utrzymuje temperatury.
2	ZESTAW KOMPUTEROWY	5/487/011/PSSE/2012	2012	W czasie pracy komputer sam się wyłączał, praca na urządzeniu jest również utrudniona przez częste zawieszanie się systemu. Sprzęt przestarzały, uszkodzona płyta główna, brak możliwości zainstalowania nowszego systemu, brak wsparcia producenta. W monitorze pokazały się martwe piksele co wskazuje na degradację matrycy monitora. Klawiatura mocno zużyta – brak czytelnego oznakowania klawiszy. W myszy wytarte są ślizgacze co utrudnia pracę poprzez zmniejszenie precyzji.
3	TELEFAKS LASEROWY PANASONIC	26/II/013/PSSE/2015	2015	Uszkodzenie bębna drukującego oraz zużycie rolek które pobierają papier.
4	DRUKARKA CANON PIXMA TR150	26/IV/013/PSSE/2021	2021	Drukarka po uruchomieniu wyświetla błąd 5C00 oznaczający problem z mechanizmem czyszczącym głowicę oraz błąd 6A00 oznaczający błąd pozycji podajnika.
5	TERMOMETR PRZENOŚNY	4/IV/013/PSSE/2007	2007	Po włączeniu termometr nie wskazuje odpowiedniej temperatury, wskazania na wyświetlaczu cały czas się zmieniają.
6	TORBA	17/II/013/PSSE/2015	2015	W torbie utamane są suwaki uniemożliwiające zamykanie i otwieranie, uszkodzone zapięcie paska.
7	TORBA	18/II/013/PSSE/2015	2015	W torbie utamane są suwaki uniemożliwiające zamykanie i otwieranie, zamki w torbie rozchodzą się, uszkodzony pasek.
8	TORBA	20/II/013/PSSE/2015	2015	W torbie uszkodzony suwak uniemożliwiający zapięcie, uszkodzony pasek.
9	TORBA DO LAPTOPA ZAGATTO	143/II/013/PSSE/2022	2022	Rozetwana tkanina wewnątrz torby, zacinający się zamek, rozchodzące się zamki.
10	TERMOTORBA TRANSPORTOWA	3/IV/013/PSSE/2006	2006	Termotorba posiada pęknięcia wewnętrznej ściany w związku z tym nie spełnia swojej funkcji - nie utrzymuje temperatury oraz ma połamaną rączkę.
11	CZAJNIK	127/W/PSSE/2020	2020	Awarii uległ automatyczny wyłącznik, dno czajnika przecieka na podstawę.
12	DZIURKACZ	10/W/PSSE/2015	2015	Dziurkacz nie robi dziurek z jednej strony, pęknięty zbiornik na papier.
13	ZSZYWACZ	60/W/PSSE/2015	2015	Nie zszywa kartek oraz nie posiada podstawy, co uniemożliwia prawidłową pracę.

Podpisy członków komisji:

1. Przewodniczący: Anna Omelańska
2. Członek : Klaudia Sandzewicz
2. Członek : Tomasz Wiczorek
3. Członek: Mateusz Olechowski

Anna Omelańska
Klaudia Sandzewicz
Tomasz Wiczorek
Mateusz Olechowski

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kamieniu Pomorskim
[Podpis]
mgr Zdzisław Byszewski
specjalista od epidemiologii