

Rzeczoznawca: AutoDoradztwo24.pl Robert Skrzyniarz RS001829

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

Zlecniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Zlec. pismo, znak: 01/06/10/25

z dnia: 06.10.2025 r.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie wyceny,
- Oględziny pojazdu,
- Dokumenty udostępnione przez Zlecniodawcę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2025

Marka: DACIA

Model: Duster dCi MR`10 E5

Wersja: Laureate 2 4x4

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2013

Nr Info-Ekspert: 009-00270

Nr rejestracyjny: SK666CG

VIN: UU1HSDACN49804352

Data pierwszej rejestracji	29.10.2013 r.
Wskazanie drogomierza	200330 km
Okres eksploatacji pojazdu (29.10.2013 r.-15.10.2025 r.)	144 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1844 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 80 kW (109 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Norma spalin	E5
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.03 - 2013.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	16	Relingi dachowe
2	Filtr cząsteczek stałych	17	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Immobilizer	19	System wspomagania nagłego hamowania
5	Klimatyzacja	20	Szyba tylna ogrzewana
6	Kolumna kierownicy regulowana	21	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Komputer pokładowy	22	Światła p/mgielne przednie
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	23	Światło dodatkowe STOP
9	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	24	Tarcze kół aluminiowe 16"
10	Obrotomierz	25	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	26	Wycieraczka szyby tylnej
12	Poduszka powietrzna kierowcy	27	Zagłówki foteli przednich
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	28	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Radioodtwarzacz CD + MP3	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Lakier metalizowany	471

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 215/65 R16 98H DYNAXER HP3 SUV TL	4.6	64
Przednie prawe:	KLEBER 215/65 R16 98H DYNAXER HP3 SUV TL	4.8	61
Tylne lewe:	KLEBER 215/65 R16 98H DYNAXER HP3 SUV TL	5.4	54
Tylne prawe:	KLEBER 215/65 R16 98H DYNAXER HP3 SUV TL	5.2	56

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829


Robert Skrzyniarz

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględzin przedmiotowego pojazdu dokonano w dniu 06.10.2025 roku na terenie parkingu przy placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach. Powłoka lakierowa pojazdu zabrudzona i mokra utrudniając identyfikację wszystkich uszkodzeń lakierniczych. Numer nadwozia czytelny.

W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu stwierdzono:

SILNIK:

- silnik uruchamia się bez zwłoki, pracuje równomiernie w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego i w zakresie prędkości podwyższonej. Poziom oleju i płynów eksploatacyjnych w normie przewidzianej przez producenta. Nie stwierdzono wycieków. Przeprowadzono jazdę testową na terenie parkingu. Działanie skrzyni biegów i sprzęgła bez oznak niesprawności.

PODWOZIE:

- kompletne.

NADWOZIE:

- kompletne. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej nadwozia, stwierdzono ślady napraw blacharsko-lakierniczych.

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- szyba czołowa - dwa odpryski w polu widzenia kierowcy z pęknięciem ok. 1 i 2 cm - do wymiany,
- płat dachu - ubytek lakieru z uwidocznioną korozją,
- pokrywa silnika - zaawansowana korozja - do naprawy i lakierowania,
- poszycie zderzaka przedniego - zarysowania powłoki lakierowej, uszkodzony zaczepek z prawej strony,
- błotnik przedni lewy - punktowy ubytek powłoki lakierowej z widoczną korozją, zarysowania powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - ślady korozji,
- drzwi przednie lewe - zarysowania powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe - zarysowania powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy - zarysowania powłoki lakierowej,
- poszycie zderzaka tylnego - łuszczący się lakier bazowy - do powtórnego lakierowania,
- tapicerka, poszycia boczne oraz podsufitka ze śladami zabrudzeń.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

-kompletne. Elementy wyposażenia oraz sterowania pojazdem zasadniczo bez oznak niesprawności.

Do oględzin przedstawiono: 2 kluczyki zapłonowe, dowód rejestracyjny seria DR/BAP 0695224, ważną polisę OC numer 1100347180, dokumentację producenta.

Pojazd zakupiony w polskim salonie.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (149 mies.)

26 700 zł

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

471 zł

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

443 zł

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG**- 2 256 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 163 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 37 130 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -8.17%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE**- 172 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE**- 8 295 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	-1 267
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Ślady korozji i zarysowania powłoki lakierowej. Zabrudzenia poszyć tapicerskich, ścian bocznych oraz podsufitki.		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5.7	-1 445
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji powodują obniżenie wartości tych pojazdów w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych, a zatem mogą stanowić podstawę do stosowania ujemnej korekty wartości.		
Wykonane prawidłowo naprawy w samochodach eksploatowanych dłużej niż 6 lat najczęściej nie powodują spadku ich wartości, a mogą nawet spowodować poprawę stanu technicznego i wzrost wartości. Podstawę do stosowania korekty dodatniej mogą stanowić także wykonane prawidłowo i udokumentowane naprawy nie związane z uszkodzeniami powypadkowymi, w tym wymiany zespołów, których celem jest usprawnienie - polepszenie pojazdu.		
Nieprawidłowo wykonana naprawa poszycia zderzaka tylnego - do powtórnego lakierowania.		

K A L K U L A C J A

R O B O C I Z N A: BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG

8 JC X 130.00 PLN/RBG = 104.00 PLN

RAZEM ROBOCIZNA: 104.00 PLN

L A K I E R O W A N I E

KOSZTY ROBOCIZNY: 468.00 PLN

KOSZTY MATERIAŁU: 608.73 PLN

RAZEM LAKIEROWANIE: 1 076.73 PLN

K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T: 1 180.73 PLN

VAT 23.00 %: 271.57 PLN

K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T: 1 452.30 PLN

Szczególny charakter eksploatacji	-10.0	-2 535
Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.		
Pojazd wykorzystywany w celach służbowych.		
Konieczne naprawy pojazdu	-12.0	-3 048
Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.		
Szyba czołowa - wymiana: 837,48 PLN		
Pokrywa komory silnika - naprawa i lakierowanie: 2 210,75 PLN		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

16 900 zł

(Słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych)

W tym VAT (23.0%) 3 160.16 zł

CERTYFIKOWANY
ZREKROZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oceny i za taka nie może być uznawane.

Określenie sprawności i stanu technicznego urządzeń i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaga oddzielnego opracowania w oparciu o badania wykonanego w warunkach zakładu specjalistycznego.

Wykonawca oceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w opinii powstałe z przyjęcia do jej opracowania stanu przedmiotu oceny wynikającego z podanych informacji, jeśli brak było podstaw do ich weryfikacji, lub też ustalenie stanu faktycznego było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Określenie poprawności budowy i oryginalności naniesionych oznakowań identyfikacyjnych wymaga oddzielnej opinii, po wykonaniu specjalistycznych oględzin przedmiotu wyceny w warunkach serwisowych i po udostępnieniu informacji producenta.

Uzyskanie informacji o historii przedmiotu wyceny, jej pełna identyfikacja oraz diagnostyka stanu wymaga przeprowadzenia badania w warunkach serwisowych z dostępem do bazy producenta i zgodnie z jego procedurą.

Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotowego pojazdu za oszacowaną wartość.

Wycenę sporządził:

Robert Skrzyniarz RS001829

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829

Robert Skrzyniarz

Dnia 10.10.2025 r.

AutoDoradztwo24.pl

ul. Bytomska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 508 383 070

www.AutoDoradztwo24.pl

Email: kontakt@autodoradztwo24.pl

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0240/2025/10

z dnia: 10.10.2025 r.

Rzeczoznawca: AutoDoradztwo24.pl Robert Skrzyniarz RS001829

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Zlec. pismo, znak: 01/06/10/25

z dnia: 06.10.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2025

Marka: DACIA

Model: Duster dCi MR`10 E5

Wersja: Laureate 2 4x4

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2013

Nr Info-Ekspert: 009-00270

Nr rejestracyjny: SK666CG

VIN: UU1HSDACN49804352

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 68000 [zł] brutto na 2013/10

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)

rok	mies.	wart. z katal. [zł]	wart. zadana [zł]
2013	05	26700	26700
2012	05	25200	25200

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (149 mies.)

26 700 zł

Normatywny okres eksploatacji

149 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI

29.10.2013 r.

Rzeczywisty okres eksploatacji

144 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

443 zł

po korekcie:

27 143 zł

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.03 - 2013.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [zł]
1	Lakier metalizowany	0.50			2.65	0.66	471

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

471 zł

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

471 zł

po korekcie:

27 614 zł

Przebieg normatywny

163 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany

200 330 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG

- 2 256 zł

po korekcie:

25 358 zł

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**Opis korekty:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%]

Wartość [zł]

-5.0

-1 267

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

-5.7

-1 445

Szczególny charakter eksploatacji

-10.0

-2 535

Konieczne naprawy pojazdu

-12.0

-3 048

KOREKTY RÓŻNE

- 8 295 zł

po korekcie:

17 063 zł

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	491	64	4.6					Prawe	491	61	4.8
Tylna					Lewe	491	54	5.4					Prawe	491	56	5.2

KOREKTA ZA OGUMIENIE

- 172 zł

po korekcie:

16 891 zł

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0240/2025/10

z dnia: 10.10.2025 r.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

16 900 zł

Wycenę sporządził:

Robert Skrzyniarz RS001829

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829

Robert Skrzyniarz

Dnia 10.10.2025 r.

AutoDoradztwo24.pl

ul. Bytomska 10, 42-600 Tarnowskie Góry

Tel. 508 383 070

www.AutoDoradztwo24.pl

Email: kontakt@autodoradztwo24.pl

Naprawa pokrywy komory silnika

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A				PLN	PLN

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		10 JC = 1 RBG			
RAZEM KL 1	6 JC X	130.00	PLN/RBG	78.00	
RAZEM KL 2	20 JC X	130.00	PLN/RBG	260.00	
RAZEM ROBOCIZNA					338.00
L A K I E R O W A N I E					
KOSZTY ROBOCIZNY				585.00	
KOSZTY MATERIAŁU				874.36	
RAZEM LAKIEROWANIE					1 459.36
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T					1 797.36

VAT 23.00 %					413.39
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T					2 210.75

Wymiana szyby czołowej

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A				PLN	PLN

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		10 JC = 1 RBG			
RAZEM KL 2	15 JC X	130.00	PLN/RBG	195.00	
RAZEM ROBOCIZNA					195.00
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E				476.35	
NORMALIA (2.0%)				9.53	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE					485.88
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T					680.88

VAT 23.00 %					156.60
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T					837.48

Rzeczoznawca: AutoDoradztwo24.pl Robert Skrzyniarz RS001829

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Zlec. pismo, znak: 01/06/10/25

z dnia: 06.10.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2025

Marka: DACIA

Model: Duster dCi MR'10 E5

Wersja: Laureate 2 4x4

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy


Rok produkcji: 2013

Nr Info-Ekspert: 009-00270

Nr rejestracyjny: SK666CG

VIN: UU1HSDACN49804352

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Pojazd po naprawach blacharsko-lakierniczych. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2025

Marka: DACIA
Model: Duster dCi MR`10 E5
Wersja: Laureate 2 4x4
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2013
Nr Info-Ekspert: 009-00270
Nr rejestracyjny: SK666CG
VIN: UU1HSDACN49804352



Fot. 01



Fot. 02



Fot. 03



Fot. 04



Fot. 05



Fot. 06



Fot. 07



Fot. 08



Fot. 09



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
SV
Robert Skrzyniarz




Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28




Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
SV
Robert Skrzyniarz



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40



Fot. 41



Fot. 42




Fot. 43



Fot. 44




Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47




Fot. 48

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz




Fot. 49




Fot. 50




Fot. 51




Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54




Fot. 55



Fot. 56



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829

Robert Skrzyniarz



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz




Fot. 73



Fot. 74



Fot. 75



Fot. 76



Fot. 77



Fot. 78



Fot. 79



Fot. 80



Fot. 81



Fot. 82



Fot. 83



Fot. 84

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz

Fot. 96

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz

Wynikana szczyby czotowej

FALEBIACJA FOSOWA	218	218
PODSTAWA BADA CIAPORA	10.20% - 200	
FALEN PL. 1	15.20% - 120.00	195.00
FALEN FOSOWA		195.00
CESTY FAMIENNE	474.15	
WYKALIA (	2.04)	3.73
FALEN CESTY FAMIENNE		474.15
PODSTAWA BADA CIAPORA		474.15
WYKALIA (		154.60
PODSTAWA BADA CIAPORA		154.60

Fot. 97

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001829
Robert Skrzyniarz