

BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

mgr inż. Arkadiusz Banasik
05-400 Otwock, ul. Wyspiańskiego 3 m 32

NIP: 532-118-16-40, REGON: 146239185
tel. (22) 788-21-94; 0604-629-558; fax. (22) 416-66-14; email: arek.banasik@gmail.com

Wycena numer: 13/AB/2025/BET

z dnia: 2025/02/22

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik RS 00839

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011

Model: Octavia II 2.0 TDI-CR MR'09 E5

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI 2719T

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE61Z6C2080363



Nr INFO-EKSPERT	034-02016
Data pierwszej rejestracji	2012/06/25
Data oględzin	2025/02/04
Wskazanie drogomierza	249717 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/06/25-25/02/22)	152 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny
Dop. masa całk.	1995 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19000 PLN w tym VAT (23,0%) 3552,85 PLN**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

BIURO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

mgr inż. Arkadiusz Banasik
05-400 Otwock, ul. Wyspiańskiego 3 m 32

NIP: 532-118-16-40, REGON: 146239185
tel. (22) 788-21-94; 0604-629-558; fax. (22) 416-66-14; email: arek.banasik@gmail.com

WYCENA Nr: 13/AB/2025/BET

z dnia: 2025/02/22

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik RS 00839

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011

Model: Octavia II 2.0 TDI-CR MR`09 E5

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI 2719T

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCE61Z6C2080363

Nr INFO-EKSPERT	034-02016
Data pierwszej rejestracji	2012/06/25
Data oględzin	2025/02/04
Wskazanie drogomierza	249717 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/06/25-25/02/22)	152 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny
Dop. masa całkow.	1995 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.11-2012.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czujniki parkowania - tył	25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Filtr p/pyłkowy	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	27	Reflektory przednie projekcyjne
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	29	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	30	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
9	Immobilizer	31	System DSR
10	Klimatyzacja manualna Climatic	32	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	33	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Komputer pokładowy	34	System p/poślizgowy MSR
13	Kurtyny powietrzne boczne	35	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Listwy boczne w kolorze nadwozia	36	System pokolizyjny ACS
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	System wspomagania nagłego hamowania
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	38	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	40	Światła p/mgienne przednie
19	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	41	Wskaźnik temperatury zewnętrznej

20	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	42	Wspomaganie układu kierowniczego
21	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Podłokietnik centralny przedni	44	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FULDA 195/65 R15 91T KRISTALL MONTERO 3	5,0	52
Przednie prawe:	*FULDA 195/65 R15 91T KRISTALL MONTERO 3	5,0	52
Tylne lewe:	*FULDA 195/65 R15 91T KRISTALL MONTERO 3	5,0	52
Tylne prawe:	*FULDA 195/65 R15 91T KRISTALL MONTERO 3	5,0	52

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Zlecniodawca:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,
ulica Chocimska 28,
00-791 Warszawa

Opis pojazdu:

Samochód z widocznymi śladami intensywnej eksploatacji, wykładziny podłogowe i wyściółka bagażnika brudne.

Kierownica wytarta na obwodzie. Fotel kierowcy posiada porwaną tapicerkę.

Pojazd posiada zarysowania / wgniecenia / ubytki obejmujące:

- osłony stopni otworów drzwi przednich porysowane
- tapicerka drzwi przednich brudna;
- fotele przednie bardzo brudne;
- blotnik przedni lewy – widoczna wzdłużna rysa o długości około 250 mm;
- lusterko zewnętrzne lewe – miejscowe ubytki powłoki lakierowej;
- drzwi przednie lewe – miejscowe wgniecenie o średnicy około 50 mm, bezpośrednio nad klamką drzwi;
- drzwi tylne lewe - zatarta przednia krawędź, zarysowanie w części tylnej;
- zderzak tylny - zarysowane naroże prawe na powierzchni około 100 cm²
- pokrywa bagażnika - porysowana miejscowo w obszarze znaku firmowego;
- blotnik tylny prawy - miejscowe ubytki powłoki lakierowej w części przedniej
- drzwi tylne prawe – miejscowe wgniecenia w części środkowej, zarysowana część przednia dolna;
- listwa ochronna boczna porysowana;
- blotnik tylny lewy – zatarte poszerzenie w części przedniej dolnej, zarysowany na krawędzi otworu drzwi;
- drzwi tylne lewe zatarte w części tylnej do podkładu;

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (165 mies.) 19 800 PLN

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 191 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2011/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 13 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 292 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 242 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 7 717 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -1,39%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 39 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 654 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 620
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 034
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19000 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3552,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

mgr inż. Arkadiusz Banasik
Rzecznik samochodowy RS000839
Certyfikat PZM CCR nr 119/WZ/2024 z dnia 18.04.2024r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 13/AB/2025/BET

z dnia: 2025/02/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011


Model: Octavia II 2.0 TDI-CR MR'09 E5

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI 2719T

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 13/AB/2025/BET

z dnia: 2025/02/22

Wykonawca wyceny : mgr inż. Arkadiusz Banasik RS 00839

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011


Model: Octavia II 2.0 TDI-CR MR`09 E5

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI 2719T

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



mgr inż. Arkadiusz Banasik
Rzecznik samych kierowców RS000839
Certyfikat PZM CCR nr 546/VI z dnia 18.04.2024r.