

	FORMULARZ CENOWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	

Lp.	Przedmiot zamówienia	Lokalizacja	Nazwa sprzętu	SN	Elementy do naprawy	Ilość (sztuk)	Cena jednostkowa netto zł	Cena netto zł (kolumna 6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox C7030	3391616042	fuser unit	1		
					rolki poboru 4 kpl	4		
					rolki poboru + sep ADF	1		
					drum unit C	1		
					Rbh	1		
2	Serwis	Mokronos	Canon irc5030	GNM91821	listwa czyszcząca modułu czyszczącego pas transferowy	1		
					folia modułu czyszczącego	1		
					Rbh	1		
3	Serwis	Mokronos	KM C4500i	AAJN021007147	Przegląd, czyszczenie	1		
4	Serwis	Mokronos	C7030	3391568314	pas transferowy	1		
					rolka transferowa	1		
					Rbh	1		
					fuser unit	1		
					moduł dozowania tonera	1		

5	Serwis	Powstańców Śl.	KM C308	A7PY021009982	developer BK	1		
					drum unit BK	1		
					rolki poboru	6		
					rolki poboru i sep ADF komplet	1		
					Rbh	1		
6	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox C8135	3775951620	formatter	1		
					dysk	1		
					rolki poboru	2		
					rolki + sep ADF zestaw	1		
					Rbh	1		
7	Serwis	Powstańców Śl.	KM C458	A79M021072881	rolki poboru i sep. ADF	1		
					fuser unit	1		
					rolki poboru kaset	3		
					sprzęgła one way gear	6		
					sprzęgła retard	3		
					sprzęgło rejestracji	1		
					sprzęgło poboru	1		
					Rbh	1		
8	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox C8135	3775947887	rolki poboru	4		
					rolki pobori i sep ADF	1		
					Developer C	1		
					Rbh	1		

9	Serwis	Powstańców Śl.	KM C308	A7PY021010392	moduł poboru papieru z kaset (komplet- cały z rolkami i sprzęgłami)	1		
					rolki poboru i sep ADF	1		
					Rbh	1		
10	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox X8045	3712255985	transfer belt cleaner	1		
					rolki poboru	4		
					rolki poboru i sep ADF zestaw	1		
					Developer Yellow Rbh	1		
11	Serwis	Powstańców Śl.	KM C754e	A2X0027000802	silnik napędu exit unit	1		
					Stepping motor	1		
					exit unit	1		
					drum unit Yellow	1		
					drum unit K	1		
					pastrnasferowy	1		
					rolka TR	1		
					rolki poboru kpl	4		
					sprzęgła	8		
					Rbh	2		
12	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox Altalink 803		drum unit CMYK	4		
					rolki poboru i separacji ADF	1		
					rolka transferowa	1		
					rolki poboru kpl	2		
					Rbh	1		

13	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox C8045	3712246315	drum unit CMYK	4		
					pas TR	1		
					czyścik pasa TR	1		
					rolka TR	1		
					rolki poboru kpl	2		
					RBH	1		
14	Serwis	Powstańców Śl.	Xerox C7030	3391616352	rolki poboru kaset 1 i 2	2		
					rolki poboru i se ADF	1		
					Rbh	1		
15	Serwis	Powstańców Śl.	KM C308	A7PY021010611	Bęben C	1		
					developery C,M,Y	3		
					rolki poboru i sep kpl	2		
					torque limiter	2		
					rolki poboru i sep. ADF kpl.	1		
					Rbh	1		
16	Serwis	Widawa, ul. Sułowska	KM C3350	A4Y4021060927	płyta główna PCB (formater)	1		
					aktualizacja firmware	1		
					Rbh	1		
17	Serwis	Powstańców Śl.	KM C458	A79M021072877	exit unit (góra i dół) + napę exit unit	1		
					rolki poboru kpl	3		
					torque limiter	3		
					one way gear	6		
					sprzęgła poboru	3		
					sprzęgła rejestracji	2		

					rolki poboru i sep. ADF kpl.	1		
					Rbh	1		
18	Serwis	Powstańców Śl.	KM C308	A7PY021010410	rolki poboru 2 kasety	6		
					one way gear	4		
					torque limiter	2		
					rolki poboru i sep. ADF	1		
					Sprzęgło poboru	2		
					Sprzęgło rejestracji	1		
					Rbh	1		
19	Serwis	Powstańców Śl.	KM C284e	A5C2021013933	pas transferowy	1		
					rolka TR	1		
					rolki poboru kpl	3		
					one way gear	6		
					torque limiter	3		
					sprzęgło poboru	3		
					sprzęgło rejestracji	2		
					rolki poboru i sep. ADF	1		
					Rbh	1		
20	Serwis	Widawa, ul. Sułowska	KM C284e	A5C2021013615	Rolki dociskowe	3		
					sprężyny	3		
					Rbh	1		
							<b>Razem Netto</b>	<b>0,00 zł</b>
							<b>VAT</b>	<b>23</b>
							<b>Razem Brutto</b>	<b>0,00 zł</b>