

Żarnowiec, dnia 31.01.2025 r.

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa**

W związku z prowadzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacjami społecznymi projektu *Planów utrzymania wód* oraz *Prognoz oddziaływania na środowisko* Urząd Gminy w Żarnowcu poniżej przedstawia uwagi/wnioski do dokumentów odpowiednio:

- projekt Planu utrzymania wód RZGW Warszawa;
- prognoza dla Planu utrzymania wód RZGW Warszawa.

W stosunku do rzeki/cieków Pilica, Żebrówka, Uniejówka (koryto stare i koryto nowe), Udorka, Chlinka, Kośmidrówka, Stok, zlokalizowanych na obszarze Gminy Żarnowiec, pow. zawierciański, województwo śląskie, na całej ich długości, wnioskuję się o systematyczne utrzymywanie ww. cieków tj.:

- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
- usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
- usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
- usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
- udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namulów i rumoszu;
- rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Z kolei urządzenia/budowle wodne, ubezpieczenia w obrębie urządzeń wodnych, budowle regulacyjne zlokalizowane w korytach rzek i cieków znajdujących się na terenie gminy Żarnowiec, wymagają systematycznych prac remontowo-konserwacyjnych.

Potrzeba wykonania rokrocznie przedstawionych powyżej prac wynika ze znacznych zaniedbań związanych z utrzymywaniem rzek i cieków na tutejszym terenie w latach poprzednich. Brak systematycznych robót koryt cieków powoduje degradację koryt rzek, postępujące podnoszenie się dna cieków, a nawet zmianę biegu trasy rzeki. To z kolei przyczynia się do znacznych problemów związanych m.in. właściwym odprowadzaniem wód w sytuacji zagrożenia powodziowego – zmniejszona przepustowość rzek i budowli hydrotechnicznych lub coraz częściej występujących zjawisk tj. gwałtowne ulewne deszcze. Brak utrzymania koryt rzecznych i budowli hydrotechnicznych powoduje również niewłaściwe funkcjonowanie systemu melioracji szczegółowej, który również wymaga modernizacji.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracji szczegółowej uwarunkowane jest między innymi prawidłowym utrzymaniem koryt rzek i cieków będących na terenie naszej gminy. Zaniedbania w utrzymaniu rzek i cieków powodują że zmeliorowane kompleksy łąk nie mogą być właściwie użytkowane, niejednokrotnie rolnicy nie mogą ich użytkować. Gmina Żarnowiec jest gminą typowo rolniczą dla niektórych mieszkańców gospodarstwo rolne stanowi jedyne źródło dochodu a poprzez wykluczanie z produkcji rolnej niektórych użytków zostają oni pozbawieni dochodu.

Ponadto informujemy, że do tutejszego Urzędu Gminy niejednokrotnie wpływały apele mieszkańców o przeprowadzenie prac konserwacyjnych na rzekach oraz ciekach będących w granicach administracyjnych gminy Żarnowiec. Również do złego stanu rzek i cieków przyczynia się „działalność bobrów”, których populacja jest bardzo liczna.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rzek i cieków na naszym terenie.

Otrzymują:

- adresat
- a/a

WÓJT GMINY
G. Scelin
Grzegorz Scelin

