

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Ilość	Opis	Stopień zużycia
1	P-4-48-487/10	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
2	P-4-48-487/11	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
3	P-4-48-487/12	KOMPUTER DELL	1	Składnik zniszczony	95%
4	P-4-48-487/151	ROUTER ASUS-MESH	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
5	P-4-48-487/118	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
6	P-4-48-487/119	KOMPUTER ABC V520 TWR	1	Składnik zniszczony	95%
7	P-4-48-487/125	DRUKARKA	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
8	P-4-48-487/126	DRUKARKA	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
9	P-4-48-487/122	MOBILNY ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	90%
10	P-4-48-487/123	MOBILNY ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
11	P-4-48-487/103	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
12	P-4-48-487/104	NOTEBOOK DELL VOSTRO V3546	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
13	P-4-48-487/105	NOTEBOOK DELL VOSTRO V3546	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
14	P-4-48-487/106	NOTEBOOK DELL VOSTRO V3546	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
15	P-4-48-487/107	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
16	P-4-48-487/108	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
17	P-4-48-487/115	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
18	P-4-48-487/116	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
19	P-4-48-487/32	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
20	P-4-48-487/34	NOTEBOOK VOSTRO	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
21	P-4-48-487/38	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
22	P-4-48-487/39	KOMPUTER DELL	1	Składnik zniszczony	95%
23	P-4-48-487/20	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
24	P-4-48-487/22	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
25	P-4-48-487/40	KOMPUTER ACTINA PRIME	1	Składnik zniszczony	95%

26	P-4-48-487/41	SIEĆ SWITCH 24p	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
27	P-4-48-487/43	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
28	P-4-48-487/45	KOMPUTER LENOVO V520 TWR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	100%
29	P-4-48-487/51	LAPTOP DELL LATITUDE 5410 i5	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
30	P-4-48-487/52	WZMACNIACZ SIECI ASUS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
31	P-4-48-487/54	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
32	P-4-48-487/16	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
33	P-4-48-487/73	KOMPUTER ACTINA PRIME	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
34	P-4-48-487/74	MONITOR PHILIPS LED	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
35	P-4-48-487/75	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
36	P-4-48-487/76	NOTEBOOK DELL VOSTRO V3546	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
37	P-4-48-487/77	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
38	P-4-48-487/78	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
39	P-4-48-487/81	MONITOR LCD	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
40	P-4-48-487/88	ROUTER SIATKOWY ASUS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
41	P-4-48-487/89	MONITOR DELL OPTIPLEX 170L/LCD E176FPB	1	Składnik zniszczony	95%
42	P-4-48-487/90	KOMPUTER ACTINA PRIME	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
43	P-4-48-487/91	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
44	P-4-48-487/92	NOTEBOOK DELL INSPIRON	1	Składnik zniszczony	95%
45	P-4-48-487/93	NOTEBOOK DELL VOSTRO V3546	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
46	P-4-48-487/94	NOTEBOOK ASUS R556L	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
47	P-4-48-487/95	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	100%
48	P-4-48-487/96	UPS CYBERPOWER BU600-E-FR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
49	P-4-48-487/102	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
50	P-4-48-487/135	AC ADAPTER (do Brother PJ Mobile Thermal Printer)	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
51	P-4-48-487/13	KOMPUTER ACTINA PRIME	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
52	P-4-48-487/17	MOBILNY ZESTAW KOMPUTEROWY Z DRUKARKĄ	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
53	P-4-48-487/129	ROUTER SIATKOWY ASUS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%

54	P-4-48-487/65	ROUTER ASUS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
55	P-4-48-487/66	ROUTER ASUS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
56	P-4-48-487/70	MONITOR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
57	P-4-48-487/71	MONITOR	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
58	P-4-48-487/55	MONITOR PHILIPS LED	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
59	P-4-48-487/56	MONITOR LCD PHILIPS	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
60	P-4-48-487/58	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
61	P-4-48-487/59	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
62	P-4-48-487/24	DRUKARKA CANON IP110	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
63	P-4-48-487/30	KOMPUTER DELL	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
64	P-4-48-487/60	SWITCH TP-LINK TI600G	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
65	P-4-48-487/61	SIEĆ PATCHPANEL 24 PORTOWY CAT 6	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
66	P-4-48-487/62	UPS LESTAR MEP-1000	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%
67	P-8-80-809/98	SZAFKA – SPRZĘT SIECIOWY	1	Składnik zużyty. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie	95%

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Cieszyńie

PIOTR PRZEWDZING

