

Wykaz sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do zagospodarowania/kasacji - zał. nr 2

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Wart. ewidencyjna	Stan techniczny	Wartość rynkowa
1.	ŚT-801-4-20	Aspirator Gilian RTI	27.12.2005	3 832,80	Urządzenie niesprawne i wyeksploatowane. Uszkodzony układ pomiaru i przepływu	383,00
2.	T-1-8/A/2-26	Aspirator AP-02 z wyposażeniem	30.07.1998	3 455,73	Urządzenie posiada wyeksploatowany akumulator. Nie utrzymuje ustawionego przepływu.	173,00
3.	ŚT-801-4-1	Aspirator AP-2 z wyposażeniem teczki	15.11.2000	2 334,67	Urządzenie posiada wyeksploatowany akumulator. Nie utrzymuje ustawionego przepływu.	233,00
4.	T-1-8/M/5-4	Miernik tlenu etylenu OP-11 ETO	24.07.1998	3 538,00	Wąski zakres pracy miernika powoduje że nie ma możliwości wykorzystania go w trakcie pomiarów powoduje, że nie spełnia wymogów laboratorium akredytowanego PCA	177,00
5.	PN/L/R/9-1	Regulator minicyl ¼	23.03.1999	325,00	Wyeksploatowany.	16,25
6.	PŚT-801-18-6	Pipeta Multipette Plus 4981	21.07.2004	863,49	Uszkodzony element dozujący. Naprawa nieopłacalna.	86,00
7.	PN/L/D/3-12	Dozownik do pipetowania seryjnego Handy-STEP	18.10.1999	743,69	Urządzenie niesprawne i wyeksploatowane. Uszkodzony układ pomiaru i przepływu	37,20
8.	PŚT-801-79-1	Wykrywacz Gazu WG-2M	13.12.2001	445,30	Wyeksploatowany. Niestabilna praca układu pomiarowego. Naprawa nieopłacalna.	45,00
9.	PŚT-801-79-2	Wykrywacz Gazu WG-2M	13.12.2001	445,30	Wyeksploatowany. Niestabilna praca układu pomiarowego. Naprawa nieopłacalna.	45,00
10.	PŚT-801-79-4	Wykrywacz gazu	27.12.2005	12,60	Wyeksploatowany. Niestabilna praca układu pomiarowego. Naprawa nieopłacalna.	1,30
11.	PŚT-801-79-5	Wykrywacz gazu	27.12.2005	12,60	Wyeksploatowany. Niestabilna praca układu pomiarowego. Naprawa nieopłacalna.	1,30
12.	PŚT-801-96-4	Sito Analityczne 1.00mm	12.02.2003	307,32	Wyeksploatowane.	31,00
13.	PŚT-801-36-31	Termohigrometr AZ 8703	05.09.2005	358,00	Uszkodzony element pomiarowy. Naprawa nieopłacalna.	36,00
14.	PŚT-801-36-71	Termohigrometr AZ 8703	10.05.2010	340,00	Uszkodzony element pomiarowy. Naprawa nieopłacalna.	51,00
15.	PŚT-801-36-72	Termohigrometr AZ 8703	10.05.2010	340,00	Uszkodzony element pomiarowy. Naprawa nieopłacalna.	51,00
16.	PŚT-801-105-1	Drukarka przenośna LABPAL	17.05.2004	1 512,80	Uszkodzona mechanicznie. Naprawa nieopłacalna.	152,00
OGÓŁEM				18 867,30		1 519,05

INSPEKTOR

Dariusz Lagutin
Dariusz Lagutin

Spr. 20.05.2021r.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU ADMINISTRACJI
Katarzyna Miszewska
mgr Katarzyna Miszewska