

Wykaz sprzętu komputerowego przeznaczonego do zagospodarowania/kasacji - zał. nr 3

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Wart. ewidencyjna	Stan techniczny	Wartość rynkowa
1.	ŚT491-1-68/06	Zasilacz jedn. cent. Logic 500W	18.09.2013	81,22	Spalony układ elektroniczny. Naprawa nieopłacalna.	16,25
2.	ST-491-1-19C1	Drukarka HP LJ 1200 - część zest. komp	26.11.2001	1 642,73	Wyeksploatowana, uszkodzone rolki i podajnik papieru. Naprawa nieopłacalna.	82,00
3.	ŚT-491-1-240	Komputer Intel Core2 Duo E4400	13.08.2007	1 442,54	Przestarzały, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	144,00
4.	ŚT-491-1-240/01	Płyta główna MSI G41M-P33	13.04.2015	234,96	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.	47,00
5.	ŚT-491-1-373	Notebook FSC ESPRIMO Mobile V6505	25.03.2010	2 236,64	Przestarzały, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	224,00
6.	ŚT-491-1-38C/09	Pamięć Kingston DDR 1GB PC-333	20.10.2009	123,66	Uszkodzona elektronicznie	12,40
7.	ŚT-491-1-339C	Jedn. cent. MS Win Vista Business PL OEM, monitor LCD 17" Samsung, klawiatura, mysz (bez drukarki HP LJ P1006, APC Back-UPS RS 500VA – cz. zest. komp. Sensilo MX-230 mod. 1	11.05.2009	1 618,01	Przestarzała, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	162,00
8.	ŚT-491-1-339/02	Pamięć Patriot Signature DDR2 2GB 800MHz	06.06.2013	58,13	Uszkodzona elektronicznie.	11,60
9.	ŚT-491-1-339/03	Pamięć Patriot Signature DDR2 2GB 800MHz	06.06.2013	58,13	Uszkodzona elektronicznie	11,60
10.	ŚT-491-1-371C	Jedn. cent. MS WIN 7 PRO PL OEM, monitor AOC 917Sw+, klawiatura, mysz (bez UPS APC Back CS 350VA) – cz. zest. komp. Intel Celeron E3300	24.03.2010	1 507,72	Przestarzała, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	151,00
11.	ŚT-491-1-372C	Jedn. cent. MS WIN 7 PRO PL OEM, monitor AOC 917Sw+, klawiatura, mysz (bez UPS APC Back CS 350VA) – cz. zest. komp. Intel Celeron E3300	24.03.2010	1 507,72	Przestarzała, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	151,00
12.	ŚT-491-1-324C	Jedn. cent. z WIN Vista Business PL OEM) - część zest. komp. Sensilo MX-230 MOD	11.05.2009	1 557,94	Przestarzała, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	156,00
13.	ŚT-491-1-324/04	Płyta główna Asus P8B75-M LX	18.09.2013	193,50	Wyeksploatowana.	38,70
14.	ŚT-491-1-324/05	Procesor Intel Core i3240 3,40 GHz BOX	18.09.2013	364,88	Wyeksploatowany.	73,00
15.	ŚT-491-1-324/06	Pamięć G.SKILL DDR3 2GB 1333MHz CL9	18.09.2013	60,89	Przegrzewa się przy dłuższej pracy.	12,20
16.	ŚT-491-1-324/07	Pamięć G.SKILL DDR3 2GB 1333MHz CL9	18.09.2013	60,89	Przegrzewa się przy dłuższej pracy.	12,20
17.	ŚT-491-1-175C1	Zasilacz UPS Ever Duo 350 (cz. zest. komp.)	31.07.2006	176,23	Nosi ślady użytkowania. Zacinający się włącznik.	17,60
18.	ŚT-491-1-441	Komputer HP P3520AIO B5J30EA	12.02.2014	1 888,00	Przestarzały, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	378,00
19.	ŚT-491-1-451	Monitor Philips LCD 19,5" UPS APC BK350EI, klawiatura, mysz – cz. zst. komp.	25.04.2014	772,78	Monitor posiada uszkodzona matrycę. UPS nosi ślady użytkowania.	154,00
20.	ŚT-491-1-193	Monitor Samsung 17", UPS Ever Duo 500, klawiatura, mysz – cz. zest. komp.	28.12.2006	1 119,96	Elementy przestarzałe. Niestabilna pracy przy dłuższym użytkowaniu.	120,00
21.	ŚT-491-1-123	Monitor LCD 17 Samsung SM 740B – cz. zest. komp.	15.03.2006	922,29	Wyeksploatowany.	92,00
22.	ŚT-491-1-352	Monitor LCD 17" Samsung, UPS APC Back RS 500VA, klawiatura, mysz – część zest. komp. Sensilo MX-230	11.05.2009	852,83	Monitor posiada uszkodzona matrycę. UPS nosi ślady użytkowania.	85,00
23.	ŚT-491-1-452	Monitor Philips LCD 19,5", klawiatura, UPS APC BK350EI, mysz – cz. zest. komp.	25.04.2014	772,78	Monitor posiada uszkodzona matrycę. UPS nosi ślady użytkowania.	155,00

24.	ŚT-491-1-355C	Monitor LCD 17" Samsung, APC Back-UPS RS 500VA, klawiatura, mysz – część zest. komp.	11.05.2009	852,84	Monitor się wyłącza po jakimś czasie. UPS nosi ślady użytkowania.	85,00
25.	ŚT-491-1-46/06	Pamięć Flash Kingston DataTraveler 512MB	27.09.2006	43,51	Uszkodzona mechanicznie.	4,50
26.	ŚT-491-1-271/01	USB Pen-Drive 4GB 2.0	16.09.2008	36,00	Uszkodzona mechanicznie.	3,60
27.	ŚT-491-1-271/02	USB Pen-Drive 4GB 2.0	16.09.2008	36,00	Uszkodzona mechanicznie.	3,60
28.	ŚT-491-1-271/03	USB Pen-Drive 4GB 2.0	16.09.2008	36,00	Uszkodzona mechanicznie.	3,60
29.	ŚT-491-1-271/04	USB Pen-Drive 4GB 2.0	16.09.2008	36,00	Uszkodzona mechanicznie.	3,60
30.	ŚT-491-1-353C	Drukarka HP LJ P2015n	11.05.2009	1 238,54	Uszkodzony utrwalacz. Naprawa nieopłacalna.	124,00
31.	ŚT-491-1-390C1	Jedn. centralna z WIN 7 PROF (część zest. komp. Avan E3300)	02.03.2011	1 134,41	Przestarzała, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	170,00
32.	ŚT-491-1-541/01	Zestaw mysz, klawiatura CA Airoffice Nav	08.02.2017	41,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.	14,35
33.	ŚT-487-1-48/02	Zestaw bezprzewodowy mysz+klawiatura Logitech MK270	17.07.2019	103,00	Uszkodzony mechanicznie. Naprawa nieopłacalna.	46,00
34.	ŚT-491-1-524	Notebook Asus PU551LA-XO359G	21.06.2016	1 509,00	Przestarzały, przewiercony dysk twardy. Zainstalowane podzespoły nie gwarantują stabilnej pracy z nowszym oprogramowaniem	302,00
OGÓŁEM				24 320,73		3 066,80

INSPEKTOR
Dariusz Łagutin
 Dariusz Łagutin

Spr. 20.05.2021r.
 KIEROWNIK
 ODDZIAŁU ADMINISTRACJI
Katarzyna Miszewska
 mgr Katarzyna Miszewska