

**Wykaz zużytych składników majątku ruchomego, załącznik nr 1 do protokołu Nr 4 /2025**

Lp.	Numer seryjny	Nazwa	Wartość początkowa	Data przyjęcia na stan	Opis stanu zużycia	Zagospodarowanie	szacunkowa wartość rynkowa
1	61007573	Pompa infuzyjna SYNERGIE PUPM SP6000	5 643,00 zł	21.062021	uszkodzony sterownik, nie rozpoznaje strzykawki, połamana klapka panelu, popękana obudowa, sprzęt wyeksploatowany, brak wsparcia technicznego, nie nadaje się do dalszej eksploatacji rok prod. 2011, 99% zużycia	likwidacja	brak danych sprzęt uszkodzony, brak w sprzedaży uszkodzonego sprzętu na rynku
2	66171606	Pompa infuzyjna SYNERGIE PUPM SP6001	5 643,00 zł	21.062022	uszkodzony sterownik, nie rozpoznaje strzykawki, połamana klapka panelu, popękana obudowa, sprzęt wyeksploatowany, brak wsparcia technicznego, nie nadaje się do dalszej eksploatacji rok prod. 2011/99% zużycia	likwidacja	brak danych sprzęt uszkodzony, brak w sprzedaży uszkodzonego sprzętu na rynku