

## Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach

| Lp. | Nr inwentarzowy                        | Nazwa składnika majątku ruchomego                                                    | Ilość  | Rok przyjęcia/zakupu | Opis stanu technicznego                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                                                                    | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | 491/016/ST                             | Zestaw komputerowy DELL (komputer DELL, monitor DELL 17", drukarka KYOCERA FS-1030D) | 1      | 2006                 | Komputer - urządzenie przestarzałe, awaria płyty głównej ( brak dysku twardego). W drukarce uszkodzony bęben i podajnik.<br>W monitorze uszkodzona matryca. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona               |
| 2   | 491/021/ST                             | Komputer stacjonarny z monitorem                                                     | 1      | 2008                 | Urządzenie przestarzałe, awaria płyty głównej ( brak dysku twardego).<br>W monitorze wypalona matryca. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                                    |
| 3   | 491/010/ST                             | Komputer stacjonarny                                                                 | 1      | 2002                 | Urządzenie przestarzałe, awaria płyty głównej ( brak dysku twardego).<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                                                                  |
| 4   | 491/017/ST                             | Komputer stacjonarny DELL + monitor DELL 17"                                         | 1      | 2006                 | Urządzenie przestarzałe, awaria płyty głównej ( brak dysku twardego).<br>W monitorze wypalona matryca. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                                    |
| 5   | PSSE-808-VI-1/37/1                     | Monitor                                                                              | 1      | 2004                 | Wiek, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na właściwe użytkowanie                                                                                                                                |
| 6   | PSSE-808-I-1/46/1<br>PSSE-808-I-1/37/3 | Komputer stacjonarny<br>Monitor Benq                                                 | 1<br>1 | 2011<br>2011         | Wiek, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na właściwe użytkowanie (brak dysku twardego ).<br>W monitorze uszkodzona matryca i przyciski sterujące.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.       |
| 7   | 491/022/ST                             | Komputer stacjonarny z monitorem                                                     | 1      | 2009                 | Wiek, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na właściwe użytkowanie ( brak dysku twardego ).<br>Monitor uszkodzony ( uszkodzone zasilanie i synchronizacja ). Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |

|    |                       |                                                             |   |      |                                                                                                                   |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | PSSE-808-III-1/36/13  | Urządzenie wielofunkcyjne<br>CANON MF5750                   | 1 | 2014 | Uszkodzony podajnik papieru, zużyty bęben. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                    |
| 9  | PSSE-808-VI-1/49/1    | Kserokopiarka KONICA<br>MINOLTA<br>zakupiona po regeneracji | 1 | 2013 | Uszkodzony podajnik papieru, uszkodzony bęben. Urządzenie wyeksploatowane.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 10 | PSSE-808-III-1/40/3/4 | Wentylator gabinetowy                                       | 1 | 2007 | Uszkodzony silnik. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                            |
| 11 | PSSE-808-IV-1/25/1    | Niszczarka dokumentów<br>Cobra                              | 1 | 2003 | Mechanizm tnący papier zniszczony.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                         |
| 12 | PSSE-808-VI-1/25/3    | Niszczarka dokumentów<br>HSM Schredstar X5                  | 1 | 2015 | Mechanizm tnący papier zniszczony, wylamane noże.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                          |
| 13 | PSSE-808-I-1/44/3     | Drukarka laserowa HP P1102                                  | 1 | 2010 | Uszkodzony mechanizm podający papier, uszkodzony bęben. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                       |
| 14 | PSSE-808-I-1/36/6     | Drukarka HP 845c                                            | 1 | 2002 | Uszkodzona głowica pisząca, zużyte rolki. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                     |
| 15 | PSSE-808-IV-1/16/1    | Telefax Panasonic                                           | 1 | 1997 | Urządzenie wyeksploatowane – nie działa.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                   |
| 16 | PSSE-808-IX-1/16/2    | Telefax Panasonic                                           | 1 | 2006 | Urządzenie wyeksploatowane – nie działa.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                   |
| 17 | PSSE-808-IV-1/25/2    | Niszczarka dokumentów                                       | 1 | 2007 | Mechanizm tnący papier zniszczony.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                         |
| 18 | PSSE-808-III-1/44/1   | Drukarka laserowa HP1015                                    | 1 | 2005 | Uszkodzony mechanizm podający papier, uszkodzony bęben. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                       |

|    |                                                                        |                      |             |                      |                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | PSSE-808-VI-1/44/2                                                     | Drukarka igłowa OKI  | 1           | 2006                 | Głowica igłowa pisząca zepsuta. Uszkodzony mechanizm podający papier.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona            |
| 20 | PSSE-808-III-1/32/5                                                    | Termotorba           | 1           | 2004                 | Torba zniszczona, obudowa popękana. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                 |
| 21 | PSSE-808-I-1/27/17                                                     | Czajnik              | 1           | 2010                 | Urządzenie niesprawne – uszkodzona płyta grzejna.<br>Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                |
| 22 | PSSE-808-VI-1/8/41/1<br>PSSE-808-I-1/7/23/1/1<br>PSSE-808-I-1/7/23/1/2 | Krzesła tapicerowane | 1<br>1<br>1 | 2014<br>2009<br>2009 | Siedziska i oparcia zniszczone - Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.                                                   |
| 23 | PSSE-808-III-2/18/3                                                    | Palnik gazowy        | 1           | 2013                 | Sprzęt niesprawny - Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona                                                                 |
| 24 | PSSE-808-III-1/7/5/1                                                   | Krzesło obrotowe     | 1           | 2000                 | Zniszczona podstawa krzesła, zniszczone kółka. Stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na właściwe użytkowanie |
| 25 | PSSE-808-IV-1/9/2                                                      | Fotel tapicerowany   | 1           | 2005                 | Zniszczone siedzisko. Wiek, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na właściwe użytkowanie                    |
| 26 | PSSE-808-V-1/33/1                                                      | Grzejnik elektryczny | 1           | 1995                 | Niesprawny element grzejny, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na użytkowanie                             |
| 27 | PSSE-808-VIII-1/33/2                                                   | Grzejnik elektryczny | 1           | 2002                 | Niesprawny element grzejny, stan techniczny oraz stopień zużycia nie pozwala na użytkowanie                             |

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Palenicy  
*M. Kozłowska*  
Miłgorzata Sumińska