

Przemysł, dnia 15-07-2025 r.

Prokuratura Okręgowa

w Przemysłu

ul. Waygarta 8

37-700 Przemysł

Na prośbę, Notebook 4 You Wiesław Bajorek ul. Rynek 12 37-700 w Przemysłu dnia 15 lipca 2025 roku przeprowadził ekspertyzę określającą wartość rynkową sprzętu komputerowego. Ekspertyza dotyczy notebooków, komputerów, monitorów, drukarek i innych sprzętów przygotowanych do wycofania z użytkowania w Prokuraturze Okręgowej w Przemysłu

Wyniki ekspertyzy (wycena sprzętu) został przedstawiony w załączniku nr 1.

Sprzęt poddany oględzinom w znacznym stopniu utracił wartość użytkową, jest uszkodzony lub technicznie przestarzały. Urządzenia nie nadają się do dalszego użytkowania, ponieważ nie odpowiadają stawianym wymaganiom technicznym. Remont, rozbudowa lub naprawa urządzeń jest niemożliwa ze względu na brak podzespołów na rynku lub jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wycenę dokonano na podstawie portali aukcyjnych.

Ekspertyza została wykonana po wizycie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemysłu, gdzie dokonano fizycznego sprawdzenia sprzętu poddanego niniejszej ekspertyzie.

NOTEBOOK 4 YOU
Wiesław Bajorek
ul. Rynek 12, 37-700 Przemysł
NIP 795-160-07-43, REGON 180060821
wieslaw.bajorek@gmail.com
tel. 16 678 88 00, tel. kom. 516 132 904

Załącznik

Wykaz zużytych składników - Prokuratura Okręgowa w Przemyślu

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data zakupu	Wartość początkowa	Amortyzacja	Stopień zużycia	Szacunkowa wartość	Uwagi
1.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-818	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
2.	MONITOR ASUS 24"	4-48-487-832	20.09.2019	528,90 zł	100%	100%	20,00 zł	Uszkodzona matryca, naprawa przekracza wartość sprzętu
3.	MONITOR ASUS 24"	4-48-487-708	20.09.2019	528,90 zł	100%	100%	20,00 zł	Uszkodzona matryca, naprawa przekracza wartość sprzętu
4.	MONITOR ASUS 24"	4-48-487-805	20.09.2019	528,90 zł	100%	100%	20,00 zł	Uszkodzona matryca, naprawa przekracza wartość sprzętu
5.	MONITOR ASUS 24"	4-48-487-822	20.09.2019	528,90 zł	100%	100%	20,00 zł	Uszkodzona matryca, naprawa przekracza wartość sprzętu
6.	MONITOR ASUS 24"	4-48-487-742	20.09.2019	528,90 zł	100%	100%	20,00 zł	Uszkodzona matryca, naprawa przekracza wartość sprzętu
7.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-748	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
8.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-738	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
9.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-744	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
10.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-773	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
11.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-778	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
12.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-770	20.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
13.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-860	21.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
14.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-861	21.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
15.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-812	22.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
16.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-806	22.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
17.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+	4-48-487-794	22.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
18.	Komputer Fujitsu Esprimo D958/E94+ (uzk. pl. gł.)	4-48-487-799	22.09.2019	3 899,10 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
19.	DRUKARKA HP 460 WBT	4-48-487-445	13.09.2007	1 111,42 zł	100%	100%	50,00 zł	Uszkodzona folia termotransferowa, naprawa przekracza wartość sprzętu.
20.	DRUKARKA HP 2015DN	4-48-487-567	30.06.2008	1 169,83 zł	100%	100%	50,00 zł	Uszkodzona folia termotransferowa, naprawa przekracza wartość sprzętu. Sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań, jakie musi spełniać komputer, aby możliwa była instalacja, uruchomienie oraz korzystanie z danego oprogramowania.
21.	KOMPUTER HP DC 5800	4-48-487-533	30.06.2008	2 552,94 zł	100%	100%	50,00 zł	Uszkodzona folia termotransferowa, naprawa przekracza wartość sprzętu.
22.	DRUKARKA HP 1606dn	4-48-487-627	17.12.2013	701,10 zł	100%	100%	40,00 zł	zewnętrzna ekspertyza
23.	Kserokopiarka TOSHIBA 255	8-80-803-593	01.04.2011	14 145,00 zł	100%	100%	0,00 zł	zakończenie subskrypcji - licencja nie aktywna
24.	Kasperski Endpoint Security for Business	4-48-487-1	04.11.2011	1 950,78 zł	100%	100%	500,00 zł	uszkodzona elektronika płyty głównej
25.	PUNKT DYSTYBUCYJNY PO-P-6j	4-49-494-361	31.12.1998	32 555,13 zł	100%	100%	20,00 zł	Niesprawny, naprawa nieopłacalna.
26.	Monitor LCD HP LA2405	XXX-001-255	31.12.2018	356,00 zł	100%	100%	20,00 zł	Niesprawny, naprawa nieopłacalna.
27.	Monitor LCD HP LA2405	XXX-001-253	31.12.2018	356,00 zł	100%	100%	20,00 zł	Sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań, jakie musi spełniać komputer, aby możliwa była instalacja, uruchomienie oraz korzystanie z danego oprogramowania.
28.	Komputer FS P400 I5-2310 WIN7	XXX-001-50	21.12.2012	2 430,00 zł	100%	100%	80,00 zł	W komputerze stacjonarnym uszkodzona jest płyta główna - wartość naprawy przekracza wartość sprzętu
29.	Komputronik Sensilo X 511	XXX-001-328	27.12.2021	4 449,00 zł	100%	100%	150,00 zł	W komputerze uszkodzony jest chipset płyty głównej, naprawa poprzez wymianę płyty przekracza wartość sprzętu
30.	Dell Vostro 3681 SFF	XXX-001-282	14.10.2021	4 198,00 zł	100%	100%	100,00 zł	W komputerze uszkodzony jest chipset płyty głównej, naprawa poprzez wymianę płyty przekracza wartość sprzętu
31.	Dell Vostro 3681 SFF	XXX-001-284	14.10.2021	4 198,00 zł	100%	100%	100,00 zł	W komputerze uszkodzony jest chipset płyty głównej, naprawa poprzez wymianę płyty przekracza wartość sprzętu
32.	Naped LiteOn BD	XXX-001-279	08.06.2021	399,00 zł	100%	100%	20,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
33.	Dysk twardey SSD	XXX-001-261	13.05.2019	250,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
34.	Dysk twardey SSD	XXX-001-260	13.05.2019	250,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
35.	DRUKARKA HP 1102	XXX-001-100	30.12.2014	309,00 zł	100%	100%	30,00 zł	W drukarce zużyty jest mechanizm pobierania papieru, naprawa przekracza wartość sprzętu
36.	Fortigate 50B	XXX-001-102	20.02.2015	3 450,15 zł	100%	100%	70,00 zł	Fortigate 50B
37.	SWITCH 2226MM 3COM BASELINE	XXX-001-91	22.05.2014	674,66 zł	100%	100%	40,00 zł	Niesprawny, naprawa nieopłacalna. Sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań, jakie musi spełniać komputer, aby możliwa była instalacja, uruchomienie oraz korzystanie z danego oprogramowania.
38.	FS P400 I5-2310 WIN7	XXX-001-54	21.12.2012	2 430,00 zł	100%	100%	80,00 zł	Wysoki stopień zużycia dysku i zasilacza, brak możliwości zainstalowania najnowszego systemu operacyjnego.
39.	Fujitsu ESPRIMO P410	XXX-001-65	13.06.2013	2 571,93 zł	100%	100%	70,00 zł	Wysoki stopień zużycia dysku i zasilacza, brak możliwości zainstalowania najnowszego systemu operacyjnego.
40.	Fujitsu ESPRIMO P410	XXX-001-73	13.06.2013	2 571,93 zł	100%	100%	70,00 zł	Wysoki stopień zużycia dysku i zasilacza, brak możliwości zainstalowania najnowszego systemu operacyjnego.
41.	Drukarka UTAX	XXX-001-132	21.12.2015	935,00 zł	100%	100%	50,00 zł	W drukarce zużyty jest mechanizm pobierania papieru, naprawa przekracza wartość sprzętu
42.	dysk SSD	XXX-001-351	23.11.2022	259,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
43.	dysk SSD	XXX-001-352	23.11.2022	259,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
44.	dysk SSD	XXX-001-353	23.11.2022	259,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
45.	dysk SSD	XXX-001-354	23.11.2022	259,00 zł	100%	100%	10,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
46.	Notebook ASUS	XXX-001-157	28.12.2015	2 650,00 zł	100%	100%	80,00 zł	Uszkodzona płyta główna i matryca
47.	Monitor LCD HP LA2405	XXX-001-250	31.12.2018	356,00 zł	100%	100%	30,00 zł	Słaba jakość obrazu, bad. pieł.
48.	Monitor LCD HP LA2405	XXX-001-254	31.12.2018	356,00 zł	100%	100%	30,00 zł	Słaba jakość obrazu, bad. pieł.
49.	Monitoring	6-62-622-334	18.06.2005	19 578,04 zł	100%	100%	300,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
50.	Telefax	6-62-623-336	23.12.2002	884,50 zł	100%	100%	30,00 zł	Sprzet wyeksploatowany-wysoki stopień zużycia
51.	Drukarka HP LJ 1102	XXX-001-432	30.11.2012	349,00 zł	100%	100%	50,00 zł	Uszkodzona folia termotransferowa, naprawa przekracza wartość sprzętu.
52.	DRUKARKA HP 460 WBT	4-48-487-444	13.09.2007	1 111,42 zł	100%	100%	50,00 zł	W drukarce zużyty jest mechanizm pobierania papieru, naprawa przekracza wartość sprzętu
53.	DRUKARKA HP 460 WBT	4-48-487-445	13.09.2007	1 111,42 zł	100%	100%	50,00 zł	W drukarce zużyty jest mechanizm pobierania papieru, naprawa przekracza wartość sprzętu
54.	MONITOR HP 19"	4-48-487-562	30.06.2008	647,00 zł	100%	100%	30,00 zł	Słaba jakość obrazu, bad. pieł.
55.	Tablet Lenovo Yoga	XXX-001-173	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	przetwarzanie oprogramowanie - system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji

56.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-174	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
57.	Tablet Lenovo Yoga (rozł. ekran)	XXXX-001-184	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	rozł. ekran, naprawa przekracza wartość urządzenia
58.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-180	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
59.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-182	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
60.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-189	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
61.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-185	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
62.	Tablet Lenovo Yoga (rozł. ekran)	XXXX-001-199	30.12.2016	1 870,00 zł	100%	100%	80,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
63.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-192	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
64.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-194	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
65.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-197	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
66.	Tablet Lenovo Yoga	XXXX-001-198	30.12.2016	730,00 zł	100%	100%	40,00 zł	prześcieżenie oprogramowanie, system nie spełnia wymagań aktualnych aplikacji
67.	Notebook Asus (rozł. ekran, zawias)	XXXX-001-196	05.09.2017	3 499,00 zł	100%	100%	100,00 zł	rozł. ekran, uszkodzone punkty montażowe zawiasów w obudowie, wymagane zawiasy
68.	Notebook Asus (rozł. ekran, zawias)	XXXX-001-225	17.12.2020	9 598,92 zł	100%	100%	100,00 zł	zewnętrzna ekspertyza

NOTEBOOK 4 YOU
Wiesław Bajorek
ul. Rynek 12, 34-700 Piszczycy
NIP 796-160-07 43, REGON 160060621
wieslaw.bajorek@gmail.com
tel. 16 678 88 00, tel. kom. 616 132 804