



STOWARZYSZENIE Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego AUTOMOBILKLUB

Członek Krajowego Porozumienia
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych

03-216 Warszawa ul. Modlińska 6 lok. nr 111 tel. (22) 597 61 84 www.rzeczoznawcy.auto.pl
NIP: 525 212 51 23 KRS: 0000163700 e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl

Rok założenia 1995

Ocena
techniczna

Nr.: W5/2026

Data badania:

01.06.2026 r.



Ministerstwo Infrastruktury

RPW/37741/2026 P

Data: 2026-06-11

Rzeczoznawca

certyfikowany:

mgr inż. Jan Nowak + asystent Tadeusz Majstrewicz

Zlecniodawca: Ministerstwo Infrastruktury

Adres: Chałubińskiego 4/6

Zlecenie znak: Brak znaku

Zakres oceny: Ocena stanu technicznego pojazdu z wyceną wartości rynkowej.

KANCELARIA

2026-06-11

Nr. BEZPOŚREDNIO

od: 00-928

z dnia 01 czerwca 2026 r.

Dane techniczne pojazdu:	Rok produkcji 2016	Wskazania licznika 171695 km	Numer rejestracyjny WI388FM		
POJAZD-marka	Oznaczenie	Nr fabryczny	ŁADOWNOŚĆ-osób	Masa własna Kg	Rodzaj pojazdu
OPEL	INSIGNIA – 1.6i	W0LGM5E50H1022816	5	1496	OSOBOWY, SEDAN – 4 DRZWI
SILNIK z zapłonem	Oznaczenie	Nr fabryczny	Układ-liczba cylindrów	Pojemność-cm ³	Moc-Kw
ISKROWYM	Nie ustalono	Nie ustalono	RP4	1598	125,00

Całkowity przebieg: 171695 km Pojazd zbadano-miejscowość: Warszawa, ul. Puławska 125

w ruchu/unieruchomiony w obecności: Przedstawiciela Zlecniodawcy

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na adres Zlecniodawcy

Pojazd służbowy na potrzeby Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych.

Badanie techniczne ważne do: 13.11.2026 r. wg. zaświadczenia o przeprowadzeniu badania.

Data I rejestracji: 16.12.2016 r.

SILNIK:

Silnik uruchomiono, prawidłowa praca silnika oraz jego osprzętu na biegu jałowym oraz pod obciążeniem. Silnik i osprzęt pokryty zabrudzeniami eksploatacyjnymi (kurz asfaltowy). Akumulator – sprawny. Olej silnikowy oraz filtr – przybrudzony, ostatnia wymiana 08.04.26 r. przy przebiegu 171138 km. Filtr powietrza – przybrudzony, kwalifikowany do wymiany. Znaczne zużycie jednostki napędowej oraz jej osprzętu do przebiegu i okresu eksploatacyjnego.

PODWOZIE:

Próba ruchu pojazdu w warunkach parkingowych – bez uwag. Układ przeniesienia napędu przedni, skrzynia biegów 6 – biegowa manualna. Układ wydechowy szczelny. Układ hamulcowy sprawny, zużycie tarcz hamulcowych w normie na obu osiach, zaciski hamulcowe sprawne, hamulec ręczny elektryczny - sprawny. Elementy układu zawieszenia – kompletne – brak uwag jednak z widocznym zużyciem eksploatacyjnym. Tarcze kół jezdnych aluminiowe – widoczne miejscowe uszkodzenia eksploatacyjne tarczy kół. Układ kierowniczy – sprawny, liniowa praca układu przy skręcie kół przednich. Zużycie zespołów podwozia – wskazujące na duży przebieg i długi okres eksploatacji.

NADWOZIE:

Powłoka lakierowa koloru czarnego (metalik) – Wykonany został pomiar grubości powłoki lakierowej na elementach metalowych poszycia pojazdu miernikiem grubości powłoki lakierowej, pomiary wskazały fabryczną grubość powłoki lakierowej ok. 150 +/- 10%. Drzwi tylne prawe – głębokie zatarcia eksploatacyjne powłoki lakierowej w strefie środkowej elementu. Pokrywa bagażnika – zatarcia eksploatacyjne w górnej części pokrywy, kwalifikowane do polerowania. Zderzak tylny – zatarty eksploatacyjnie w lewej części elementu. Drzwi przednie lewe – miejscowe zatarcia eksploatacyjne powłoki lakierowej oraz odpryski powłoki lakierowej na zawinięciu blachy poszycia elementu. Wnętrze ciemne, obicia tapicerskie materiałowe – miejscowo przybrudzone, miejscowe zatarcia eksploatacyjne elementów plastikowych wnętrza pojazdu. Radio z systemem multimedialnym – sprawne. Klimatyzacja automatyczna – sprawna.

Wartość rynkową brutto pojazdu w stanie przedstawionym w dniu oględzin i badania określa się na kwotę 25000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wartość ta zawiera podatek VAT 23%

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Inspekcja Ministerstwa Transportu
Nr RS.000643

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

Wyposażenie standardowe w opcji wykonania fabrycznego – ze śladami użytkowania.

mgr inż. Jan Nowak

OGUMIENIE: Koła jezdne przednie i tylne:	Marka: Sztuk 4 Firestone	Wymiar: 225/55 R17 101W	Zużycie: 50% DOT 0620
Koło dojazdowe:	Continental	125/80 R16 97M	nieużywany

Ocena ogólna i uzasadnienie

Pojazd nadający się do dalszej eksploatacji – wymagający napraw i usunięcia usterek wynikających z treści oceny technicznej jednak z uwagi na charakter realizowanych zadań, jako pojazd reprezentacyjny w Ministerstwie Infrastruktury, wątpliwe przy tak znacznym zużyciu i wyeksploatowaniu do dalszego użytku na potrzeby transportowe Ministerstwa Infrastruktury. Przy określeniu wartości rynkowej uwzględniono średnią wartość bazową 39000 złotych oraz korekty z tytułu: stanu technicznego pojazdu, roku produkcji, przebiegu, wyposażenie standardowe i dodatkowe, daty pierwszej rejestracji, stanu serwisowania, użytkowania w warunkach samochodu służbowego, kosztów weryfikacji zespołów i koniecznych napraw dla przywrócenia pełnych walorów technicznych i estetyczno – handlowych przy uwzględnieniu charakteru użytkowania Zleceniodawcy oraz współczynnika stosownego do aktualnej sytuacji rynkowej tej marki pojazdu. Usterki i ewentualne wady nie wymienione w ocenie technicznej, uwzględniono w wycenie wartości pojazdu. Dalsza eksploatacja pojazdu może generować inne usterki i problemy wynikające z ewentualnych wad ukrytych, względnie zużycia eksploatacyjnego.

Sporządzono w 2 egz.

Rzecznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.

Za Radę Stowarzyszenia

PREZYDENT
STOWARZYSZENIA

mgr inż. Jan NOWAK

Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

AUTOMOBILKLUB

NIP: 525 212 51 23, Regon: 014926459

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. nr 111

tel: (22) 577 61 84, e-mail: info@rzecznawcy.auto.pl

Dnia 11. 06. 2026

Rzecznawca

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY


Inspekcja Ministerstwa Transportu

Nr RS.000643

mgr inż. Jan Nowak



Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILKLUB
NIP: 525 212 51 23, Regon: 014926459
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. nr 11
tel. (22) 597 61 84, e-mail: info@rzecznawcy.uio.pl



Stowarzyszenie Rzecznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
AUTOMOBILKLUB
NIP: 525 212 51 23, Regon: 014926459
03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. nr 11
tel. (22) 597 61 84, e-mail: info@rzecznawcy.uio.pl

miejsce i data wystawienia: Warszawa 11-06-2026

data dokonania, zakończenia dostawy towarów / wykonania usługi: 11-06-2026

FAKTURA nr 4/06/2026 KSeF 5252125123-20260611-3C02E8400003-C2

SPRZEDAWCA: STOWARZYSZENIE RZECZoznawców TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
AUTOMOBILKLUB
03-216 WARSZAWA MODLIŃSKA 6/111

NIP: 5252125123

bank: PEKAO S.A.

nr konta: 36 1240 1040 1111 0011 0159 4414

REGON: 014926459

tel.: 22 6927465

www: WWW.RZECZoznawcy.AUTO.PL

e-mail: INFO@RZECZoznawcy.AUTO.PL

NABYWCA: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

NIP: 7010527764

00-928 Warszawa Tytusa Chałubińskiego 4/6

nr zamówienia: zlecenie z 01-06-2026

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT[%]	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	Ocena techniczna W5/2026 z dn.01.06.2026 ust roku dotycząca pojazdu OPEL INSIGNIA - 1.6i nr rej.WI3888FW.		1	500.00	500.00	23.0	115.00	615.00

termin płatności: 25-06-2026

forma: PRZELEW

RAZEM: 615.00 PLN

słownie: sześćset piętnaście złotych zero groszy

ZAPŁACONO: 0.00 PLN

DO ZAPŁATY: 615.00 PLN

RAZEM PLN 500.00 115.00 615.00

w tym: 500.00 23.0 115.00 615.00

wystawił: Jan Nowak

PREZYDENT
STOWARZYSZENIA

mgr inż. Jan NOWAK

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

AUTOMOBILKLUB

NIP: 525 212 51 23, Regon: 014926459

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. nr 111

tel: (22) 597 61 84, e-mail: info@rzeczoznawcy.auto.pl