

Wykaz składników do nieodpłatnego przekazania, oddania w najem lub dzierżawę albo darowizny:

<i>L.p.</i>	<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Marka i model pojazdu</i>	<i>Nr rejestracyjny</i>	<i>Pojemność</i>	<i>Przebieg w km</i>	<i>Rok produkcji</i>	<i>Lokalizacja</i>
1	ST-04779-742-18	KIA PICANTO	DB 6213A	999 cm ³ benzyna	118 310	2010	DUCS, ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
Opis: Pojazd technicznie niesprawny, skorodowane podwozie i podłuznice (dziury), alarm rozładowujący akumulator, stale świecące się kontrolki na desce rozdzielczej (silnik + ABS), zła praca hamulców – przy lekkim dotknięciu pedału włącza się ABS, zniszczone wnętrza spowodowane przewozem psa służbowego.							
2	ST-04715-741-18	FIAT PANDA	DW 701CR	1242 cm ³ benzyna	127 355	2007	OC-7 ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice
Opis: Stan techniczny pojazdu uniemożliwia jego dalsze użytkowanie, brak badań technicznych. Zdiagnozowano następujące usterki elementów i układów wymagających naprawy bądź wymiany: układ zawieszenia przedniego - luzy na przegubach wahaczy, głośna praca łożysk, nadwozie - liczne ogniska korozji, dziury w progach, opony letnie – 2021 r. produkcji (zniszczone), opony zimowe – 2020 r. produkcji (zniszczone). Wartość koniecznych napraw i wymian części eksploatacyjnych aktualnie ujawnionych szacuje się na ok. 5.000,00 zł, jednak stan pojazdu może wymagać kolejnych napraw. Z uwagi na aktualną cenę rynkową tego modelu, naprawa samochodu nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest nieopłacalna.							
3	ST-05869-741-18	OPEL INSIGNIA	HCG A064	1490 cm ³ benzyna	21 435	2020	PUS Wrocław, ul. Klimasa 34
Opis: Szkoda całkowita na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych. Zatrzymany dowód rejestracyjny. Wartość rynkowa została podana z dokumentacji ubezpieczeniowej po szkodzie całkowitej.							
4	ST-05859-741-18	OPEL VIVARO	HCG A051	1997 cm ³ diesel	52 657	2020	IAS Wrocław, ul. Karmelkowa 31
Opis: Szkoda całkowita na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych. Zatrzymany dowód rejestracyjny. Wartość rynkowa została podana z dokumentacji ubezpieczeniowej po szkodzie całkowitej.							
5	ST-04773-742-18	FIAT PANDA VAN	DKL ES98	1248 cm ³ benzyna	166 025	2007	AutoService ul. Ogińskiego 1D, 58-506 Jelenia Góra
Opis: Stan techniczny pojazdu uniemożliwia jego dalsze użytkowanie, brak badań technicznych. W czasie jazdy zerwał się łańcuch rozrządu, co spowodowało uszkodzenie zaworów tłokowych oraz popychaczy (uszkodzony silnik). Wstępna wycena naprawy, dokonana przez warsztat – wynosi 9.000,00 zł. Z uwagi na aktualną cenę rynkową tego modelu, naprawa samochodu nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest nieopłacalna.							

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Ewa Krupacz
Zastępca Dyrektora
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/