

Ocena techniczna nr: 08/2/2022

data badania : 20.05.2022r.

Rzeczoznawca: **mgr inż. Stanisław Błaszczyk – RS001393, biegły skarbowy nr 51**

Zleceniodawca: **Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie**

Adres: ul. **Polna 32**

**63- 700 Krotoszyn**

Zakres oceny: **Ustalenie wartości ruchomości - maszyny.**

Zlecenie: **3013-SEE.711.724.2022.1.MP**

**z dnia 13 maja 2022r.**

Uwaga: oględzin pojazdu dokonano w dniu 19.05.2022r. przed warsztatem samochodowym Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Różopol Wachowiak s.c. ul. Raszkowska 101 Różopole 63-714 Kobierno w obecności przedstawicieli tej Firmy i pracowników Urzędu Skarbowego w Krotoszynie.

#### Dane techniczne:

Numer rejestracyjny:	<b>PKR 31805</b>
Numer identyfikacyjny:	<b>WJMJ4CTS40C198257</b>
Marka:	<b>IVECO</b>
Typ/model:	<b>TRAKKER 450</b>
Rodzaj pojazdu:	<b>amochód ciężarowy - autobetoniarka (gruszka)</b>
Kolor urządzenia:	<b>biało - żółty</b>
Data pierwszej rejestracji:	<b>16.07.2008r.</b>
Data pierwszej rejestracji w RP:	<b>12.12.2013r.</b>
Rodzaj silnika:	<b>ZS</b>
Pojemność silnika:	<b>12 882cm<sup>3</sup></b>
Moc silnika:	<b>332kW</b>
Stan licznika:	<b>319 153km</b>
Badanie techniczne ważne do:	<b>24.02.2022r.</b>
DMC pojazdu:	<b>40 000kg</b>
Opumienie 13 R22,5 różnych marek:	<b>w stanie użytecznym</b>

#### Opis pojazdu:

Do oględzin przedstawiono samochód ciężarowy marki **IVECO TRAKKER 450 MAGIRUS** o numerze identyfikacyjnym **WJMJ4CTS40C198257** o estetycznym wyglądzie, na elementach roboczych betonmieszarki jest widoczny brak użytkowania w ostatnim czasie ponieważ są naloty korozji. Samochód ma zamontowaną fabrycznie oryginalną betonmieszarkę (gruszkę) do transportu betonu. Jest to urządzenie Firmy CIFA model RY 13000 numer seryjny 51650 rok produkcji 2008 o pojemności **8 600m<sup>3</sup>**.

Biegły skarbowy

mgr inż. Stanisław Błaszczyk



Podczas oględzin ustalono następujące: praca silnika prawidłowe, wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono, luzów ani stuków w układzie kierowniczym nie stwierdzono, układ kierowniczy posiada zamontowany nowy drążek wzdluzny, działanie wspomagania prawidłowe, wysokość pedału hamulca prawidłowa.

Pojazd posiada niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne takie jak naprawiany błotnik stopień przedni lewy plastikowy, zacieki (plamy) na podsufitce w kabinie kierowcy kilka niewielkich ognisk korozji na elementach betonomieszarki. Sprawności układu betonomieszarki nie sprawdzano, widocznych wycieków ani uszkodzeń mechanicznych mechanizmu napędowego urządzenia betonomieszarki które mogłyby mieć wpływ na sprawność nie zauważono, wg. właściciela urządzenie jest sprawne.

Z informacji uzyskanych od właściciela warsztatu pojazd ten miał naprawiany silnik, podczas tej naprawy dokonano między innymi regeneracji głowicy, wymiany zużytych części i wymiany płynów eksploatacyjnych. Obecnie jest sprawny do dalszej eksploatacji.

## **OPINIA**

***Na podstawie dokonanych oględzin i badania pojazdu jego przebiegu, okresu i warunków (tereny budowy) eksploatacji stwierdzam, że powyższy pojazd jest zadbane i że był użytkowany z poszanowaniem.***

***Porównując ceny takich i bardzo zbliżonych do siebie pojazdów w ogłoszeniach prasowych i na stronach internetowych ustaliam jego wartość na 160 000zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100groszy)***

---

*Powyższy stan ustalono w dniu badania.*

*W załączeniu zdjęcia fotograficzne w ilości 14szt. 2str.*

Biegły skarbowy  
mgr inż. Stanisław Błaszczyk



Dokumentacja fotograficzna do opinii technicznej: 08/2/2022





# Dokumentacja fotograficzna do opinii technicznej: 08/2/2022



Bięty skarbowy  
67  
mgr inż. Stanisław Błaszczuk

