

**Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku**

| L.p. | Nazwa środka           | Numer inwentarzowy | Ilość | Stan techniczny                                                                                                                                                                                                                                             | Sposób fizycznej likwidacji                                                     |
|------|------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Stół do miareczkowania | SM/008-021         | 1     | Blat stołu jest całkowicie zużyty, posiada liczne zarysowania, odbarwienia i uszkodzenia powierzchni. Konstrukcja jest niestabilna. Brak możliwości dalszej eksploatacji.                                                                                   | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 2    | Dygestorium - wyciąg   | SM/036-01          | 1     | Dygestorium posiada niesprawny układ wyciągowy oraz wentylacyjny. Widoczne są również ślady całkowitego zużycia elementów roboczych i uszkodzenia obudowy. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.                                               | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 3    | Stół kamionkowy        | SM/008-020         | 1     | Blat kamionkowy posiada liczne pęknięcia, odpryski oraz uszkodzenia powierzchni roboczej. Ze względu na trwały charakter uszkodzeń nie ma możliwości przywrócenia pełnej funkcjonalności wyposażenia.                                                       | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 4    | Sterylizator           | SM/040-01          | 1     | Sterylizator posiada niesprawny układ grzewczy i sterowania. Ze względu na trwały charakter uszkodzeń oraz brak możliwości naprawy urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji.                                                                       | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 5    | Stół laboratoryjny     | SM/008-009 do 011  | 3     | Powierzchnie robocze posiadają liczne ślady zużycia, zarysowania, ubytki oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji i kontaktu z substancjami wykorzystywanymi w laboratorium. Zużyciu uległy również elementy konstrukcyjne i mocowania. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |



|   |                    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
|---|--------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                   |   | Stoły nie nadają się do dalszej eksploatacji.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 6 | Stół kamionkowy    | SM/008-022 do 023 | 2 | Blaty kamionkowe posiadają liczne pęknięcia, odpryski oraz uszkodzenia powierzchni roboczej. Ze względu na trwały charakter uszkodzeń nie ma możliwości przywrócenia pełnej funkcjonalności wyposażenia.                                                                                               | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 7 | Stół laboratoryjny | SM/008-005        | 1 | Powierzchnia robocza posiada liczne ślady zużycia, zarysowania, ubytki oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji i kontaktu z substancjami wykorzystywanymi w laboratorium. Zużyciu uległy również elementy konstrukcyjne i mocowania. Stół nie nadaje się do dalszej eksploatacji. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/w przypadku braku zainteresowania likwidacja |

