

Informacja o dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Skierniewicach przy ul. Joachima Lelewela 5, 96-100 Skierniewice

W budynku mieszczą się:

Biuro Powiatowe ARiMR $\frac{3}{4}$ powierzchni budynku (własność ARiMR) w pozostałej $\frac{1}{4}$ Gabinet Stomatologiczny (własność ZGM Skierniewice)

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Joachima Lelewela Przejście dla pieszych przy ul. Lelewela posiada sygnalizację świetlną. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np, krawężniki.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z komunikacji miejskiej.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu zewnętrznym zlokalizowanym wzdłuż ulicy Lelewela.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Joachima Lelewela



Wejścia do budynku zlokalizowane jest w bramie. Różnica poziomów chodnika i wejścia około 30 cm

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku przez pracowników. W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest wyznaczony asystent dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa interesantów w zakresie merytorycznym komórek organizacyjnych zlokalizowanych w budynku odbywa się na sali obsługi klienta na parterze. Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku dostępne powyżej.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Radosław Sadowski, tel. 46 864 11 66, e-mail: radoslaw.sadowski@arimr.gov.pl
- Damian Maszewski, tel. 46 864 11 85, e-mail: damian.maszewski@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku jest pętla indukcyjna, nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w wejściu budynku.

Toalety

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Sale konferencyjne

BRAK

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się poprzez klatkę schodową bezpośrednio na zewnątrz budynku. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych)