

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1/2026 z dnia 15.04.2026 r.

lp.	nr ewidencyjny	Nazwa	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-I-305-0604	Czajnik	1996	1 zł	Czajniki przeciekają powodując zwarcie w instalacji elektrycznej. Podczas gotowania wydziela się zapach plastiku. Posiadają pęknięte oraz przepalone obudowy. Naprawa nieoptymalna.
2.	ST-I-305-0741	Czajnik	1997	1 zł	
3.	ST-I-305-1228	Czajnik	2013	1 zł	
4.	ST-I-305-1239	Czajnik	2013	1 zł	
5.	ST-I-305-1240	Czajnik	2013	1 zł	
6.	ST-I-305-1420	Czajnik	2014	1 zł	
7.	ST-I-305-1702	Czajnik	2017	1 zł	
8.	ST-I-305-1708	Czajnik	2017	1 zł	
	ST-I-305-1929	Czajnik	2019	1 zł	
9.	ST-I-305-1989	Czajnik	2019	1 zł	
10.	ST-I-305-1992	Czajnik	2019	1 zł	
11.	ST-I-305-1995	Czajnik	2019	1 zł	
12.	ST-I-305-2498	Czajnik	2021	1 zł	
13.	ST-I-305-2749	Czajnik	2023	1 zł	Lampki niesprawne elektrycznie, uszkodzone podstawy, spalone transformatory. Naprawa nieoptymalna.
14.	ST-I-303-19	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
15.	ST-I-303-90	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
16.	ST-I-303-111	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
17.	ST-I-303-125	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
18.	ST-I-303-129	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
19.	ST-I-303-0213	Lampka biurkowa	1996	1 zł	
20.	ST-I-303-0223	Lampka biurkowa	1996	1 zł	Wyeksploatowany, popsute potencjometry, wyłamana antena, brak sygnału, uszkodzona obudowa. Nie nadają się do dalszego użytku. Naprawa nieoptymalna.
21.	ST-I-300-0253	Radiodbiornik	1997	1 zł	
22.	ST-I-305-0447	Wentylator	1998	2 zł	Przepalone silniki napędzające wiatrak, wyeksploatowane, kruszący się plastik, elektrycznie niesprawne. Naprawa nieoptymalna.
23.	ST-I-305-0703	Wentylator	1998	2 zł	
24.	ST-I-305-1552	Wentylator	2016	2 zł	
25.	ST-I-305-2495	Niszczarka	2021	10 zł	Uszkodzone elementy tnące, uszkodzona przekładnia zębata, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.
26.	ST-I-305-2138	Zegar	2020	1 zł	wyposażenie uszkodzone mechanicznie, połamane, urwane końcówki, nienadające się do dalszego użytku
27.	ST-I-305-0195	Zszywacz elektryczny	1999	1 zł	
28.	ST-I-305-2511	DataVideo WR-500 Remote Control (pilot zdalnego starowania)	2021	1 zł	
29.	ST-I-305-2663	Dysk zewnętrzny Samsung Portable	2022	1 zł	
30.	ST-I-305-2708	Karta pamięci Sandisk	2022	1 zł	
31.	ST-I-305-2847	Uchwyt Peak Design Capture	2024	1 zł	
32.	ST-I-305-2849	Słuchawki do kamery JBL T290 z mikrofonem	2024	1 zł	
33.	ST-I-305-2850	Uchwyt do telefonu do gimballi DJI Smarling	2024	1 zł	
34.	ST-I-305-2851	Klatka operatorska do Sony A7 IV Smarling	2024	1 zł	
35.	ST-I-305-1168	Spawarka inwertowa DES 160A	2011	20 zł	

Spawarka tranformatorowa				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu

1.	ST-IW-8-7-0225	2009	50,00 zł	Sprzęt uszkodzony, naprawa nieopłacalna. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.
RAZEM:				

Zmywarka do naczyń ZKU1020				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-8-808-0071	1998	350 zł	Uszkodzona grzałka i włącznik komory mycia, uszkodzony programator . Koszt naprawy przekracza wartość urządzenia.
RAZEM :				

Klimatyzatory Airwell				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-8-803-0140	2005	150 zł	Sprzęt uszkodzony, naprawa nieopłacalna. Nie nadaje się do
2.	ST-8-803-0165	2007	150 zł	
RAZEM:				

Bemar				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-5-578-0024	1995	100,00 zł	nie podgrzewa potraw, wyeksploatowany
RAZEM ST:				

Ekspres do kawy				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-8-808-0240	2016	100 zł	Wyeksploatowany, Nie nadaje się do dalszego użytku. Naprawa nieopłacalna.
RAZEM:				

ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY (mixer-1szt+głośniki-6szt+statywy stoł.-4szt+mikrofony bezprz.-4szt., magnetofon -1szt				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu

1.	ST-6-626-0116	2003	500 zł	zestaw niesprawny, zniszczony długim okresem eksploatacji, przestarzały technologicznie, uszkodzone mikrofony i magnetowid, części nie kompatybilne z istniejącą na sali konferencyjnej nowoczesną instalacją nagłaśniającą
----	---------------	------	--------	---

RAZEM:

Frankownica Hasler F-104				
lp.	nr ewidencyjny	rok nabycia	wartość rynkowa	ocena stanu
1.	ST-8-803-0073	1998	500 zł	rezygnacja z użytkowania frankownicy z powodu wprowadzenia od dnia 01.01 26 r. usługi e-Doreczenia. Zbędna w urzędzie

RAZEM: