

Deklaracja dostępności architektonicznej Lubelski Oddział Regionalny ARiMR – hala B

Hala B znajduje się na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
(Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn)

W budynku mieści się:

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Biuro Wsparcia Rybactwa

Biura usytuowane są na I Piętrze.

Dojście do budynku

Dojście pieszo od przystanku MPK znajdującego się przed bramą wjazdową na parking dla beneficjentów ARiMR.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z komunikacji miejskiej.
Linia nr 18, 23 i 42

Miejsca parkingowe

Najbliższe bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym przy budynku A (17 miejsc postojowych). Istnieje również możliwość wjazdu na teren LRH S.A. (wjazd na teren LRH S.A. jest płatny)

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku wyposażone jest w podwójne drzwi otwierane automatycznie, natomiast wejście do biura wyposażone jest w jednoskrzydłowe drzwi otwierane za pomocą klamki. Pomieszczenie biurowe znajdują się na piętrze, na które wejść można tylko schodami. Biuro posiada dwa wejścia. Z jednego wejścia korzystają zarówno beneficjenci biura oraz pracownicy. Z drugiego wejścia korzystają tylko pracownicy.

wejście główne do budynku



wejście do biura



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na I piętrze budynku, gdzie został wydzielony punkt obsługi klienta. W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1. Justyna Dejko, tel. 81 756 87 66, e-mail: justyna.dejko@arimr.gov.pl

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku brak jest dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Toalety

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Sale konferencyjne

Na hali B Lubelski OR ARiMR nie posiada sali konferencyjnej,

Ewakuacja

Ewakuacja z pokoi biurowych odbywa się ciągami komunikacyjnymi przez klatkę schodową do wyjścia głównego.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz bez możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).