

**WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
W WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W BYDGOSZCZY**

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Ilość	Stopień zużycia	Uzasadnienie i uwagi	Cena (zł)
1.	487 00 202 26	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	249,96
2.	487 00 205 20	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	184,00
3.	487 00 205 49	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	198,75
4.	487 00 206 48	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	229,60
5.	487 00 207 19	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	325,40
6.	491 00 212 03	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak RAM, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	459,65
7.	487 00 195 07	zasilacz UPS BACK	1	95%	uszkodzony układ zasilania UPS który przepalił się po wyrwaniu portów, wyeksploatowane baterie, zdekompletowany	225,70

8.	300 200 032	drukarko kopiarka Laser Jet CP 1025	1	95%	uszkodzone przewadnice, ruszanie się portu do transmisji, uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	67,04
9.	90 205 086	drukarka HP 6540	1	95%	uszkodzone przewadnice, ruszanie się portu do transmisji, uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	44,52
10.	090 206 181	drukarka laserowa HP Laser Jet P2015DN	1	95%	uszkodzone przewadnice, ruszanie się portu do transmisji, uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	87,78
11.	660 206 184	urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET 3390	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	128,34
12.	090 208 089	drukarka Hewlett Packard DJ F4180	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	62,14
13.	660 209 060	zestaw komputerowy	1	95%	pozbawiony nośnika danych, podstawowych komponentów jak Ram, procesor, przestarzałe komponenty, brak oprogramowania, zdekompletowany	25,00
14.	660 210 027	drukarka sieciowa HP DJ D2660	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	12,51
15.	660 210 028	drukarka sieciowa HP CLJ CP 1515n	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	53,68
16.	660 210 029	drukarka sieciowa HP CLJ CP 1515n	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	53,68
17.	660 210 030	drukarka sieciowa Brother HL - 2150 + USB	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	28,98
18.	090 211 45	drukarka HP DJ 840C	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	56,74
19.	090 211 60	drukarka laserowa HP LJ 1220	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	114,57
20.	090 211 72	kopiarko-drukarka HP PSC C 3180	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	87,20
21.	090 211 105	drukarka laserowa HP LaserJet 1320	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	63,48
22.	300 211 107	kserokopiarka DEVELOP INEO 161	1	95%	uszkodzenie zasilacza zdekompletowana	172,50
23.	090 211 110	drukarka HP CLJ 2600N	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	72,15
24.	090 211 134	drukarka HP CLJ 2605DN	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	76,36

25.	090 211 139	drukarka EpsonPhoto R1400	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	79,84
26.	564 211 20	skaner C-PEN 600 nx	1	95%	pęknięta szyba, zdekompletowany	58,56
27.	090 217 42	drukarka OKI MC362DN - sieciowa	1	95%	uszkodzenie płyty elektroniki, zdekompletowana	68,88

