



OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I
URZĄDZEŃ
AUTO CONSULTING
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 36/46, tel/fax: 022-624-02-71.

OPINIA Nr: ŚL/214/101/1978

z dnia: 2025/12/03

Biegły skarbowy : Rzecznik Mateusz Chłodek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: DFSK

Rok produkcji: 2022

Model: SERES

Wersja: 3

Nr rejestracyjny: PY33083

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: LVPJ4B192MC101978

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	383-00034 / 236127
Przebieg podany	12707 km
Okres eksploatacji pojazdu (22/05/15-25/12/03)	43 mies.
Dop. masa całkowita	2065 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Moc silnika	elektryczny 120 KW
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2025.05-)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	17	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Autoalarm	18	System Apple Carplay/Android Auto
3	Blokada drzwi podczas jazdy automatyczna	19	System ESP
4	Bluetooth	20	System wspomagania ruszania pod górę
5	Czujniki parkowania - tył	21	System zapobiegający dachowaniu - ARP
6	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	22	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
7	Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach	23	Światła do jazdy dziennej LED
8	Funkcja Follow-Me-Home	24	Światła drogowe automatyczne
9	Głośniki 4 szt.	25	Światła tylne LED
10	Gniazdo 12V	26	Tapicerka materiałowa
11	Immobilizer	27	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
12	Klimatyzacja	28	Tuner radiowy cyfrowy DAB
13	Komputer pokładowy	29	Wycieraczka szyby tylnej
14	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zestaw naprawczy opon
16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Złącze "USB"
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

3 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 Poduszki powietrzne boczne
 Kurtyny powietrzne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KUMHO 225/55 R18 102H XL KC 15 TL	6,0	38
Przednie prawe:	KUMHO 225/55 R18 102H XL KC 15 TL	6,0	38
Tylne lewe:	KUMHO 225/55 R18 102H XL KC 15 TL	6,0	38
Tylne prawe:	KUMHO 225/55 R18 102H XL KC 15 TL	6,0	38

STAN TECHNICZNY POJAZDU

adwozie

Pomiary lakieru na całym pojeździe mieszczą się w zakresie 110–150 µm. Wszystkie szczeliny nadwozia oznaczono jako prawidłowe. Brak stwierdzonych ingerencji. Szyby producenta DFSK z data 2021, numeracja zgodna. Oświetlenie zewnętrzne w pełni sprawne.

Wnętrze

Wnętrze zadbane, bez uszkodzeń elementów wyposażenia. Pasy bezpieczeństwa oryginalne i nieuruchamiane. Stwierdzono przetarcie na podłokietniku oraz odkształcenie boczka siedziska kierowcy i miejsca za kierowca. Wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, multimedia i systemy wspomagające pracują prawidłowo.

Opony i felgi

Opony KUMHO Wintercraft WP52 z 2023 roku, rozmiar 225/55/R18, Felgi aluminiowe w stanie dobrym lub bardzo dobrym.

Komora silnika / układ napędowy

Pojazd elektryczny. Brak wycieków i niepokojących dźwięków. Stan wizualny komory, lakieru oraz elementów konstrukcyjnych określono jako prawidłowy.

Jazda próbna

Pojazd uruchamia się prawidłowo na zimno i ciepło. Układ hamulcowy i kierowniczy pracują poprawnie. Przyspieszanie, hamowanie i prowadzenie oceniono jako prawidłowe. Skrzynia biegów funkcjonuje bez zastrzeżeń.

Podwozie

Elementy zawieszenia, łożyska, przewody hamulcowe, pólisie i układ kierowniczy oceniono jako sprawne. Brak wycieków od spodu. Stwierdzono odpadnięcie warstwy wygłuszenia/konserwacji przy tylnym amortyzatorze.

Diagnostyka komputerowa

Brak zapisanych błędów. Wszystkie moduły komunikują się prawidłowo.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (43 mies.) 48 273 PLN

Wartość bazowa pochodzi z analizy rynkowej pojazdów sprzedawanych na portalu otomoto.pl
Do analizy przyjęto 3 najbardziej zbliżone pojazdy wartość pojazdów wynosi 144 821zł uwzględniając -3% korekty jako różnica pomiędzy ceną
wywoławczą a ceną transakcyjną.
Średnia wartość jednego pojazdu wynosi 48 273zł

Dok.zdj. badanych pojazdów załączona do opinii.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 305 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 23% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 12707 km.

KOREKTY RÓŻNE - 2 413 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-2 413

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

45600 PLN

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8526,83 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: ŚL/214/101/1978

z dnia: 2025/12/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: DFSK

Rok produkcji: 2022

Model: SERES

Wersja: 3

Nr rejestracyjny: PY33083

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy









ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**do opinii nr: ŚL/214/101/1978**

z dnia: 2025/12/03

Biegły skarbowy : Rzecznawca Mateusz Chłodek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: DFSK

Rok produkcji: 2022

Model: SERES

Wersja: 3

Nr rejestracyjny: PY33083

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 98 900 PLN brutto na 12/2025

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2025	12	98900	
2022	05		48273
2021	05		
2020	05		

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (43 mies.) * 48 273 PLN

Wartość bazowa pochodzi z analizy rynkowej pojazdów sprzedawanych na portalu otomoto.pl

Do analizy przyjęto 3 najbardziej zbliżone pojazdy wartość pojazdów wynosi 144 821zł uwzględniając -3% korekty jako różnica pomiędzy ceną wywoławczą a ceną transakcyjną.

Średnia wartość jednego pojazdu wynosi 48 273zł

Dok.zdj. badanych pojazdów załączona do opinii.

Normatywny okres eksploatacji	43 mies.
Rzeczywisty okres eksploatacji	43 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2025.05-

Przebieg normatywny	51 600 km
Przebieg rzeczywisty podany	12 707 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-2 413
KOREKTY RÓŻNE	- 2 413 PLN	po korekcie: 45 860 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	508	38*	6	Prawe:	508	38*	6				
Tylna					Lewe:	508	38*	6	Prawe:	508	38*	6				
KOREKTA ZA OGUMIENIE										- 305 PLN	po korekcie:					

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 45 600 PLN