



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.10.1.2026.MŁ

Tczew, 13-02-2026r.

Ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy za rok 2025.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy w miejscowościach: Waćmierz i Wielgłowy oraz stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Subkowy.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: Próbkę pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Subkowy - ujęcia w miejscowościach: Waćmierz i Wielgłowy odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Subkowy - ujęcia w miejscowościach: Subkowy i Gorzędziej nie odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia miejscowości gminy Subkowy

Nazwa wodociągu/ zaopatrywane miejscowości	Produkcja Wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności*	Data pobierania próbki	Punkt czerpalny pobierania próbki	Zakres badań	Rodzaj kontroli	Kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waćmierz (Waćmierz)	36	259	10-02-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			17-03-2025	Budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Kasztanowa 18	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

			24-07-2025	Budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			08-12-2025	Budynek mieszkalny Waćmierz, ul. Kasztanowa 18	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
Wielgłowy (Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo)	142	1223	20-01-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			17-03-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Gdańska 11	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			14-04-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Pelplińska 4	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			02-06-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			24-07-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Gdańska 11	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			25-08-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			06-10-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Pelplińska 4	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			01-12-2025	Budynek mieszkalny Wielgłowy, ul. Gdańska 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
Gorzędziej (Gorzędziej)	104	552	10-02-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			17-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	liczba bakterii grupy coli 19jtk/100ml / dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
			24-03-2025	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

24-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
31-03-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
31-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
31-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
31-03-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
07-04-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

07-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
07-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
07-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
14-04-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
14-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
14-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
22-04-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
22-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
22-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
22-04-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
12-05-2025	SUW woda podawana do sieci	mok ⁽¹⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

12-05-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
12-05-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
16-05-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ³⁾	PR ⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
16-05-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ³⁾	PR ⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
16-05-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ³⁾	PR ⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i płukanie złóż, urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
30-05-2025	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
02-06-2025	SUW woda podawana do sieci	int ³⁾	KW ⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml, Mętność 1,4NTU /etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
02-06-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ³⁾	KW ⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

02-06-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
12-06-2025	Hydrant naziemny Gorzędziej, ul. Tczewska	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
12-06-2025	Hydrant naziemny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 193jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
12-06-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
12-06-2025	Budynek mieszkalny, Gorzędziej, ul. Tczewska 10	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Nie stwierdzono/ etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
12-06-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 251jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
23-06-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

			23-06-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
			01-07-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / stopniowa wymiana złóż, dezynfekcja i płukanie filtrów na stacji SUW	nie odpowiada wymaganiom
			21-07-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 1,20mg/l, Mangan 67µg/l / płukanie złóż	nie odpowiada wymaganiom
			24-07-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	mop ⁽²⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
			04-08-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	amonowy jon 1,17mg/l Mangan 55µg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja złóż i urządzeń na stacji SUW	nie odpowiada wymaganiom
			08-08-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / dezynfekcja złóż i urządzeń na stacji SUW	nie odpowiada wymaganiom
Subkowy (Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy, Rybaki)	428	3371	20-01-2025	Budynek mieszkalny, Subkowy, ul. Wybickiego 70	mok ⁽¹⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			17-03-2025	Budynek SKR Subkowy, ul. Wodna 2	mok ⁽¹⁾	PIS ⁽⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			02-06-2025	Budynek mieszkalny, Subkowy, ul. Wybickiego 70	mok ⁽¹⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
			27-07-2025	Budynek SKR Subkowy, ul. Wodna 2	mop ⁽²⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	przydatna do spożycia
Subkowy (Subkowy, Gorzędziej, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały	428	3923	19-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie

Garc, Narkowy, Rybaki)		19-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300jtk/1ml / etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		19-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ etapowa dezynfekcja i regeneracja filtrów, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
		25-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	Mangan 66µg/l /dezynfekcja zbiorników retencyjnych, dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci na wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		25-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	Mangan 100µg/l Barwa 15,5 mg Pt/l /dezynfekcja zbiorników retencyjnych, dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci na wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		25-08-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	liczba bakterii grupy coli 1jtk/100ml Mangan 51µg/l /dezynfekcja zbiorników retencyjnych, dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci na wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		25-08-2025	SUW woda podawana sieci	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	liczba bakterii grupy coli 1jtk/100ml Żelazo ogólne: 206µg/l Mętność 1,2NTU ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 103jtk/1ml /dezynfekcja zbiorników retencyjnych, dezynfekcja i płukanie złóż oraz sieci na wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		25-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
		25-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie

25-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
25-08-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
29-08-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 0,76 mg/l Mangan 98,9 µg/l / płukanie sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
01-09-2025	SUW woda podawana sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
01-09-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
01-09-2025	Budynek SKR Subkowy, ul. Wodna 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
08-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Mętność: 2,5 NTU Mangan: 187 µg/l Żelazo: 452 µg/l liczba bakterii grupy coli: 2NPL/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : 239jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
08-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Mętność: 1,5 NTU Żelazo: 263 µg/l Bakterie grupy coli: 1 NPL/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : 292jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
08-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h : 252jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

15-09-2025	SUW woda podawana sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Mętność: 1,5 NTU Mangan: 89 µg/l Żelazo: 298 µg/l jon amonowy: 1,70 mg/l Bakterie grupy coli: 1 NPL/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
15-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Mangan: 74 µg/l Amonowy jon: 0,62 mg/l /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
15-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	Mangan: 68 µg/l jon amonowy: 0,66 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
15-09-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy: 0,68 mg/l /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
06-10-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	Mangan 130µg/l /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
06-10-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	Nie stwierdzono/ /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
06-10-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
06-10-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

06-10-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Hundsdorfa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
06-10-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
06-10-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 0,68 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: 126 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
27-10-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
27-10-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
27-10-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 0,66 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
31-10-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
31-10-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
14-11-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: 193 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
17-11-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 0,68 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

17-11-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
17-11-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
17-11-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-11-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	jon amonowy 0,77 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-11-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego 70	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml / dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-11-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: 285 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
24-11-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	PIS ⁽⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom

		01-12-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		01-12-2025	Budynek SKR Subkowy, ul. Wodna 2	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		08-12-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Nadwiślańska 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		08-12-2025	Budynek mieszkalny Gorzędziej, ul. Kasztanowa 1	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
		08-12-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	jon amonowy 0,69 mg/l ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h: >300 jtk/1ml /ozonowanie zbiorników, dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
		18-12-2025	Budynek biurowy Gorzędziej, ul. Tczewska	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
		18-12-2025	SUW woda podawana do sieci	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie
		18-12-2025	Budynek mieszkalny Subkowy, ul. Wybickiego	int ⁽³⁾	KW ⁽⁴⁾	nie stwierdzono /dezynfekcja i płukanie urządzeń SUW i sieci wodociągowej	odpowiada wymaganiom w badanym zakresie

Objaśnienia do tabeli nr 1

* liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu w 2025r. – dane przekazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe

mok⁽¹⁾- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop ²⁾ - monitoring przeglądowy w skład którego, ponad zakres monitoringu kontrolnego, wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, magnez, srebro, bromiany, 1,2- dichloroetan, chloroform, bromodichlorometan, metoksychlor, siarczan endosulfasnu, Σ trichloroetenu i tertachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, ogólny węgiel organiczny, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy, Σ pestycydów, benzen, Σ chloranów i chlorynów, chlor wolny, chlor związany (stężenie chloraminy) ozon, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu.

int³⁾ - badania powtórkowe, dodatkowe lub związane z przekroczeniami lub awarią

KW ⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS ⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

W związku wystąpieniem bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Gorzędziej, w oparciu o ocenę ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia. Przedsiębiorstwo wodociągowe niezwłocznie przystąpiło do działań naprawczych polegających na dezynfekcji i płukaniu sieci. Przedłożone w tut. Urzędzie sprawozdania z badań wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykazały wykluczenie obecności bakterii grupy coli w wodzie, natomiast stwierdzono wystąpienie ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$, co skutkowało wydaniem przez PPIS decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia dla ludzi. W związku utrzymującymi się nieprawidłowymi zmianami w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$, pomimo działań naprawczych prowadzonych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach polegających m.in. na stopniowej wymianie złożeń, płukaniu i dezynfekcji filtrów, płukaniu i dezynfekcji sieci oraz wystąpieniu w trakcie trwania warunkowej przydatności nieprawidłowych zmian w zakresie mętności i ponadnormatywnych wartości jonu amonowego i manganu Spółdzielnia Kółek Rolniczych w porozumieniu z Urzędem Gminy Subkowy postanowiła o wyłączeniu wodociągu publicznego Gorzędzieju i przyłączeniu strefy zasilanej z przedmiotowego wodociągu do wodociągu publicznego Subkowy.

Analiza sprawozdań z badań w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy, wykonanych po ww. przełączeniu, wykazała nieprawidłowe zmiany w zakresie następujących parametrów: liczby bakterii grupy coli, ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}/72\text{h}$, mętności, manganu, barwy, żelaza oraz jonu amonowego. W związku w oparciu o ocenę ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał decyzję i komunikaty o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach podjęła czynności naprawcze oraz przedłożyła zatwierdzony przez Wójta Gminy Subkowy harmonogram działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Uwzględniając powyższe, w związku z niestabilnymi wartościami parametrów w wodzie oraz trwającymi pracami naprawczymi decyzja o warunkowej przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy obowiązuje do dnia 2 marca 2026r. Z dniem 1 stycznia 2026r. Urząd Gminy Subkowy przejął zadania i obowiązki Spółdzielni Kółek Rolniczych w Subkowach w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy tym samym jest zobowiązany do przywrócenia właściwej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Subkowy do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

„Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Oprócz powyższych zastosowań można tę grupę drobnoustrojów wykorzystać do oceny potencjalnej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Występowanie bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody uprzednio poddanej dezynfekcji może świadczyć o odradzaniu się populacji mikroorganizmów i możliwym tworzeniu się biofilmu, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą.” (źródło: <https://www.gov.pl/attachment/6e22892e-04c2-4a2e-8693-1ccf8e6326a4>). Dopuszcza się bakterie grupy coli w pojedynczych badanych próbkach do wartości parametrycznej $<10\text{ jtk (NPL)}/100\text{ ml}$ przy jednoczesnym wykonaniu badań wykluczających obecność w badanej próbce parametrów: *Escherichia coli* i enterokoki. Natomiast wystąpienie w wodzie enteroków stanowi dowód niedawnego skażenia wody i skłania do dalszych działań w celu przywrócenia należytej jakości wody.

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie zdefiniowano jakiego rzędu zmianę należy uznawać za nieprawidłową. Natomiast w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała $100\text{ jtk}/1\text{ ml}$ lub w kranie konsumenta $200\text{ jtk}/1\text{ ml}$.

Wpływ manganu na aspekty zdrowotne dotyczy głównie wartości przekraczających $0,4\text{ mg/l}$, jednakże mangan w wodzie do picia z reguły nie osiąga tak wysokich stężeń. Należy zatem zabiegać o zachowanie jak najniższych wartości manganu w wodzie do spożycia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartości dla jonu amonowego w wodzie do spożycia, opartej na przesłankach zdrowotnych, jednakże podwyższone stężenia jonu amonowego mogą zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej a także powodować nieskuteczne usuwanie manganu i wywołać zmiany smaku i zapachu wody.

Chwilowe, podwyższone wartości żelaza nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, choć mogą one niekorzystnie wpływać na barwę, czy mętność wody. Zalecane w regulacjach prawnych wartości parametryczne stężenia żelaza w wodzie do picia ustanawianie są również celem zapewnienia akceptowalności wody oraz ochrony systemu dystrybucji wody przed odkładaniem się osadów trudno rozpuszczalnych w wodzie związków żelaza.

Podwyższone wartości mętności w wodzie nie mają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Należy jednak zabiegać o to, aby podwyższona mętność wody utrzymywała się jak najkrócej. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej wartość wskaźnika przekracza 5 NTU , są to bowiem wartości odczuwane przez konsumentów, przy których zarazem nasila się tendencja do tworzenia się osadów w systemie wodociągowym.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w 2025 r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej poprzez wykonanie analiz w Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie, Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa z siedzibą w Pszczynie oraz Laboratorium Badawczym GBA Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Woda na terenie miejscowości: Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo, Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy i Rybaki w 2025 r. była dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe - Spółdzielnię Kótek Rolniczych w Subkowach z siedzibą przy ul. Wodnej 2.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w miejscowości Waćmierz oraz Wielgłowy, zaopatrujących ww. miejscowości, natomiast dla wodociągu Subkowy wydana została decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Z wyrazami szacunku i Gorzędziej, Subkowy
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (e-Doręczenia)
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>