

Informacja o dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Lubaniu

Budynek Biura Powiatowego ARiMR w Lubaniu przy ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań. Budynek - własność ARiMR.

W budynku mieszczą się biura

Parter: Punkt Obsługi Klienta Biura Powiatowego ARiMR, Biuro Kierownika Biura Powiatowego, Biuro Naczelnika WDSiŚoPB, Biura Płatności Bezpośrednich

Piętro: Pracownik BKM-WGIS, Biura DODR.

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Karola Miarki 1.

Biuro mieści się niedaleko szkoły podstawowej nr 1, przy której znajdują się dwa przejścia dla pieszych nie posiadające sygnalizacji świetlnej.

Dojście do budynku z ulicy schodami, brak pochylni dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd do budynku

Brak transportu publicznego na terenie miasta.

PKS

Lubań ul. Plac Szarych Szeregów 1 - przystanek w odległości ok. 1 km (pieszo około 12 minut).

PKP

Lubań ul. Zygmunta Starego 5 - dworzec w odległości ok. 1,5 km (pieszo około 18 minut).

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe znajduje się wzdłuż chodnika przy ulicy Karola Miarki (po prawej stronie, oraz wjazd przed budynkiem w podwórko - przez bramę na teren ARiMR - parking przy budynku. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Karola Miarki 1





Wejście do budynku jest oddalone od ulicy o około 15 m. Zejście z chodnika po 4 stopniach schodów i trzech stopniach (uskokach) różnicy terenu. Brak pochylni dla

wózków. W drzwiach wejściowych do budynku znajduje się około 10 cm próg. Kierując się od drzwi wejściowych na tył budynku można skorzystać z windy dla niepełnosprawnych.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta – biuro na tzw. „wysokim” parterze – wejście po 8 stopniach schodów.

W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Arkadiusz Dacewicz, tel. 75 753 96 79, e-mail: arkadiusz.dacewicz@arimr.gov.pl
- Wiesław Kielan, tel. 75 753 96 73, e-mail: wieslaw.kielan@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępna winda.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Sale konferencyjne

Brak sali konferencyjnej.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny i klatkę schodową do wyjścia głównego. Z piętra schodami, klatką schodową do wyjścia głównego. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).