


USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU SAMOCHODOWEGO



MARKA POJAZDU:

DAF XF 105.410

NUMER REJESTRACYJNY:

WG 7857G

0602-SEE.715.4.4.2022.2

WŁAŚCICIEL POJAZDU:


Skarb Państwa-Urząd Skarbowy
Ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

ZLECENIODAWCA:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Ul. Prosta 19
21-500 Biała Podlaska

WARTOŚĆ RYNKOWA POJAZDU 48 000 ZŁ

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł)



SPORZĄDZIŁ:

Biegły Skarbowy

mgr inż. Sławomir MALICKI

Biała Podlaska, styczeń 2023 r.

WYCENA NR 1/2023

z dnia 2023-01-09

Wykonawca wyceny: mgr inż. Sławomir Malicki

Właściciel pojazdu: Skarb Państwa-Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

Adres: 21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 19

Zadanie: Ustalenie szacunkowej wartości rynkowej pojazdu samochodowego.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: DAF

Model pojazdu: XF 105.410

Wersja: XF

Nr rej.: WG 7857G

Rok produkcji: 2009

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

Nr identyfikacyjny (VIN)	XLRTE47MS0E845407
Wskazanie drogomierza ./Przebieg szacowany	brak/ 900 000 km
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały
Dop. Masa Całk.	18000kg
Masa własna	8500 kg
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy
Rodzaj kabiny	długa / sypialna
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 300 kW
Liczba cylindrów	6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

KOŁO	MARKA, TYP	ZUŻYCIE [%]
Przednie lewe	Dunlop 385/65R22.5	70
Przednie prawe	Dunlop 385/65R22.5	70
Tylne LZ	Bridgestone 385/70R22.5	70
Tylne LW	Bridgestone 385/70R22.5	70
Tylne PZ	Bridgestone 385/70R22.5	70
Tylne PW	Bridgestone 385/70R22.5	70

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd w Kukurykach.

W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu ustalono:

- Pojazd kompletny,
- Długo nie eksploatowany;
- Zużycie proporcjonalne do okresu eksploatacji;
- Zadrapania lakieru;
- Uszkodzone osłony lewy przód;
- Brak książki serwisowej.

Pojazd nie uruchamiany ponad jeden rok. Brak możliwości uruchomienia w warunkach parkingowych. Stan techniczny możliwy do określenia w serwisie po wymianie płynów eksploatacyjnych i akumulatorów. W chwili zaprzestania eksploatacji pojazd był sprawny technicznie.

Na pojeździe umieszczone są tablice rejestracyjne w brzmieniu LLU 66147, które nie odpowiadają danym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu WG 7857G.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO ZŁ 65 000 Zł
NIEZBĘDNE NAPRAWY /wartość szacunkowa uwzględniając
amortyzację /. - 8 000 Zł
KOREKTA OGUMIENIA - 2 500 Zł

KOREKTY RÓŻNE	[%]	WARTOŚĆ [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	- 3	- 1950
Badanie techniczne (17.06.2021)	- 4	- 2600
Serwisowanie pojazdu	- 3	-1950

KOREKTY RÓŻNE - 6500 Zł

KOMENTARZ

1. Wycenę wykonano w oparciu o instrukcję nr 1/2016 z 17 maja 2016 r. SRzTSIRD PZM
2. niniejsza OT w wycenie wartości uwzględnia okres eksploatacji, przebieg pojazdu, ogólny stan techniczny.
- 3.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

48 000 zł

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Dnia 2023-01 -09

Biegły Skarbowy




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6




Foto 7



Foto 8

