

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Rzecznawcy JDW

Oś. Na Stoku 65B/5, 25-437 Kielce

Wycena numer: 487/2025

z dnia: 2025/11/08

Wykonawca wyceny : Biegły Izby Skarbowej mgr inż. Janusz Wawer

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2010

Model: 316 Sprinter CDI Ambulans

Wersja:

Nr rejestracyjny: KOL48793

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny Sanitarny*

VIN: WDB9066331S501873



Data pierwszej rejestracji	2010/11/18
Data ważności badania technicznego	2025/11/29
Przebieg szacowany	410000 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/18-25/11/08)	180 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 575 kg
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 4+1 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3665 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	5910 mm / 1993 mm / 2820 mm

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

15600 PLN

w tym VAT (23,0%) 2917,07 PLN

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Rzecznawcy JDW

Oś. Na Stoku 65B/5, 25-437 Kielce

WYCENA Nr: 487/2025

z dnia: 2025/11/08

Wykonawca wyceny : Biegły Izby Skarbowej mgr inż. Janusz Wawer

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2010

Model: 316 Sprinter CDI Ambulans

Wersja:

Nr rejestracyjny: KOL48793

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny Sanitarny*

VIN: WDB9066331S501873

Data pierwszej rejestracji	2010/11/18
Data ważności badania technicznego	2025/11/29
Przebieg szacowany	410000 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/18-25/11/08)	180 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 575 kg
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 4+1 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3665 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	5910 mm / 1993 mm / 2820 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Przygotowanie do montażu radia
2	Alternator 90 A	20	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	21	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie
4	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Filtr cząsteczek stałych	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Filtr paliwa z separatorem wody	24	System hamowania awaryjnego BAS
7	Fotel kierowcy z pełną regulacją	25	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Fotel pasażera podwójny	26	Szyba tylna ogrzewana
9	Głośniki	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	28	Światła z regulacją kąta pochyleń
11	Koło zapasowe	29	Tapicerka "Brassao", czarna
12	Listwy boczne	30	Tarcze kół stalowe 16"
13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	31	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Obrotomierz elektroniczny	32	Wyłącznik awaryjny akumulatora
15	Opony 205/75 R16	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	34	Zbiornik paliwa 75l
17	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami
18	Przygotowanie do montażu modułu PSM		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby		

Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Drzwi boczne/ przesuwne (2 szt.) (dopłata)	323
2	+Wyposażenie specjalne ambulans	3 694

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Sunfull sF 235/65 R16C	5,0	52
Przednie prawe:	*Laufenn X FIT Van 225/65 R16 C	5,0	52
Tylne lewe:	*Sunfull SF 235/65 R16C	5,0	52
Tylne prawe:	*Wanli Snowgrip 225/65 R16 C	5,0	52

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

W dniu 07.11.2025 r. dokonano badania pojazdu w miejscu jego garażowania na posesji Januszowice 37 w obecności właściciela posesji.

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną w technice cyfrowej.

Stwierdzono:

Badany pojazd to Samochód Specjalny Sanitarny , kolor biały+ okleina.

Zespół napędowy jest wyjęty, silnik jest wymontowany i rozebrany na części

Uszkodzenia pojazdu.

- rama drzwi lewych przednich znacznie skorodowana
- błotnik przedni lewy pokorodowany
- drzwi odsuwane lewe widoczna korozja w części dolnej
- próg lewy pod drzwiami przesuwными skorodowan
- błotnik tylny lewy widoczna korozja w części dolnej i środkowej
- drzwi tyłu nadwozia pokorodowane w części dolnej
- naroże zderzaka tylnego prawe głęboko porysowane ze zderciem materiału
- błotnik tylny prawy w części dolnej skorodowany
- drzwi przesuwne prawe w części dolnej skorodowane
- słupek środkowy prawy pomiędzy drzwiami z oznakami korozji
- błotnik przedni prawy skorodowany w części dolnej tylnej
- zderzak przedni zdemontowany rozbity
- tapicerka przedziału kierowcy i pasażera mocno pobrudzona
-

Pojazd posiada aktualne badań technicznych Pojazd wymaga prac zapobiegawczo naprawczych w zakresie opisanym w ocenie i ujawnionych w trakcie prowadzonej weryfikacji warsztatowej.

Oszacowana wartość pojazdu w stanie jak przy badaniu określono zgodnie z Instrukcją 1/2024 Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego określenia wartości pojazdów.

Wartość pojazdu oszacowano w/g wspomnianej Instrukcji na kwotę 15 600,00 PLN brutto.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (186 mies.)		39 914 PLN
-----------------------------------	-------	------------

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE**4 017 PLN**

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ**1 130 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG**- 6 489 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 330 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 80 000 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -14,40%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE**- 24 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE**- 4 357 PLN****W tym:**

Konieczne naprawy pojazdu

[%] Wart. [PLN]

-36,3 -14 000

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Naprawa silnika

Rynkowa zbywalność pojazdu

25,0

9 643

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

34200 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 6395,12 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

15600 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych)


w tym VAT (23,0%) 2917,07 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

BIEGŁY IZBY SKARBOWEJ

w Kielcach



mgr inż. Janusz Wawer

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 487/2025

z dnia: 2025/11/08

Wykonawca wyceny : Biegły Izby Skarbowej mgr inż. Janusz Wawer

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2010

Model: 316 Sprinter CDI Ambulans

Wersja:

Nr rejestracyjny: KOL48793

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny Sanitarny*

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 180 mies.) . **48 200 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,24

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi tyłu nadwozia	LiP
4	Ściana boczna tylna	LiP
5	Słupki B	P
6	Próg kpl.	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Drzwi boczne tylne	
2 Wyposażenie		
2	Zderzak przedni kpl.	
3 Silnik z osprzętem		
3	Blok silnika z tłokami i wałem korbowym	
4	Głowice silnika z wałkami rozrządu kpl.	
5	Napęd rozrządu z obudową	
6	Pokrywa zaworów	
7	Miska olejowa	
8	Chłodnica i filtr oleju	
9	Pompa wodna z termostatem	
10	Zbiornik wyrównawczy z przewodami	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	30	9	13 159
2	Wyposażenie	33	2	15 588
3	Silnik z osprzętem	15	49	3 687
4	Układ napędowy	7	0	3 374
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	3 374
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 928
7	Reszta	4	0	1 928
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				43 038 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	48 200 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	74 195 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,10
Zredukowany koszt naprawy	32 621 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	15 579 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	48 200 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1071
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,70
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,95
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,25
Wynik metody stopnia uszkodzenia	7 155 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	15 579 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	34 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	15 600 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	18 600 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,54

BIEGŁY IZBY SKARBOWEJ
w Kielcach
Janusz Wawer
mgr inż. Janusz Wawer

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 487/2025

z dnia: 2025/11/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2010

Model: 316 Sprinter CDI Ambulans

Wersja:

Nr rejestracyjny: KOL48793

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny Sanitarny*



DSC01644



DSC01642



DSC01646



DSC01648



DSC01623



DSC01624



DSC01625



DSC01626



DSC01627



DSC01628




DSC01629



DSC01631



DSC01632



DSC01633



DSC01634



DSC01635



DSC01636



DSC01637



DSC01638



DSC01639



DSC01641




DSC01643



DSC01660



DSC01661



DSC01662



DSC01663



DSC01664



DSC01665



DSC01666



DSC01668



DSC01669



DSC01670




DSC01671



DSC01672



DSC01673



DSC01674



DSC01675



DSC01676

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 487/2025

z dnia: 2025/11/08

Wykonawca wyceny : Biegły Izby Skarbowej mgr inż. Janusz Wawer

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2010

Model: 316 Sprinter CDI Ambulans

Wersja:

Nr rejestracyjny: KOL48793

Rodzaj pojazdu: Samochód Specjalny Sanitarny*

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

