

Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR

Budynek Biura Powiatowego ARiMR przy ul. Do Samków 29 , 34-500 Zakopane

W budynku mieści się Biuro Powiatowe ARiMR:

Kierownik Biura Powiatowego, Wydział Rejestracji Zwierząt (IRZ), Wydział Płatności.
Jednostki organizacyjne Biura zlokalizowane są na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku.

Dojście do budynku:

Dojście piesze od ul. Do Samków i od ul. Chyców Potok.

Przeście dla pieszych przy ul. Chyców Potok nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują nieliczne pojedyncze przeszkody tj. słupki, krawężniki, stopnie.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z transportu prywatnych przewoźników BUS kursujących do Zakopanego na trasach lokalnych powiatu oraz z autobusu komunikacji miejskiej linii 11 .

Transport Publiczny:

- przystanek autobusu komunikacji miejskiej w odległości ok.1 km, przy ul. Kasprowicza.
- dworzec autobusowy w odległości ok. 900 m, przy ul. Chramcówki.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu przed budynkiem od strony ul. Chyców Potok oraz przy ul. Do Samków.

Wejścia do budynku

Wejścia do budynku od strony ul. Do Samków i od strony ul. Chyców Potok poprzedzone są stopniami. Od strony ul. Do Samków dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wyposażone w pochyty. Na posesję i do budynku prowadzi też wejście boczne od strony ul. Chyców Potok , korzystanie z tego wejścia możliwe jest jedynie przez pracowników Biura i obsługę techniczną.

Wejście do budynku BP ARiMR w Zakopanem od strony ul. Do Samków



Dojście i wejście do budynku BP ARiMR w Zakopanem od strony ul. Chyców Potok



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników BP ARiMR. W celu załatwienia sprawy, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe kondygnacje budynku (części biurowe).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest wyznaczony asystent dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pętla indukcyjna

W budynku jest pętla indukcyjna, nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w budynku.

Toalety

Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze. Dostęp bezpośrednio z Punktu Obsługi Klienta, dojście ciągiem komunikacyjnym o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się bezpośrednio z Punktu Obsługi Klienta przez wyjścia ewakuacyjne. Z pozostałych kondygnacji, wewnętrzną klatkę schodową wyjściem ewakuacyjnym na tyły budynku. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).