


Mapa skala 1:500

Nasyp pod mostem:  
Góra 204,00m n.p.m., spadki obustronnie 1:1,5  
Oparty obustronnie o podwyższenie terenu  
Szerokość korony 1,0m , pokryty kamieniem  
w płotkach na geotkaninie.

WODEX Przedsiębiorstwo Budowlane i Handlowe Sp z o.o w Puławach			
Stadium:		EKSPERTYZA	
Wykonanie Ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn podtapiania i zalewania drogi gminnej nr 694006S w m. Łęg gm.Kruszyna pow. częstochowski woj. śląskie.			
Załącznik:		Mapa	
Skala 1:500		Mgr inż. Tomasz Rafał inżynieria hydrotechniczna LUB/0051/PBH/17	
Data: 15.11.2024r			
			Nr