

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA


2. Czas powstania

1907 rok

3. Miejscowość

LUBARTÓW UL. LUBELSKA 46

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lubartów ul. Lubelska 46 przy drodze
Lubartów-Lublin
Nr działki 439/16
Id. działki 060801_1.0010.439/16

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Lubartów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 27' 18.76" E: 22° 36' 35.35"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

4 - Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Stan zachowania: dobry - 4

- stan fundamentów dobry, pomimo podwyższenia poziomu ulicy i chodnika
- stan pokrycia dachowego - bardzo dobry
- nieliczne ubytki i odspojenia tynku w dolnych partiach cokołu, widoczne zwłaszcza w miejscach umieszczenia tablic z napisami
- widoczne spękania tynku na cokole i części elewacji, szczególnie w dolnych partiach, co może wskazywać na zawilgocenie bryły kapliczki.

2. Istniejące zagrożenia:

- lokalizacja kapliczki w bliskiej odległości jezdni ul. Lubelskiej powoduje zagrożenie dla stanu zachowania obiektu zabytkowego; ruch drogowy naraża obiekt na ciągłe wibracje, które mogą pogłębiać istniejące spękania tynków; zniszczenia dopełniają spaliny samochodowe, pyły i ochlapywanie wodą, które powodują zabrudzenie i zawilgocenie powierzchni zabytku,
- pogrążenie kapliczki poniżej poziomu chodnika,
- złe odprowadzanie wód opadowych z chodnika na fundament i cokół położonej niżej kapliczki,
- bezpośrednia bliskość dużego drzewa, którego konary zasłaniają kapliczkę, mogą spowodować jej uszkodzenie, zawilgocenie lub też naruszenie fundamentów przez system korzeniowy.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- zaleca się utrzymanie detalu architektonicznego, wzmocnienie cokołu, usunięcie wszystkich zniszczonych i luźnych warstw tynku, a następnie uzupełnienie ubytków i spękań,
- przy kolejnym remoncie postulowane opracowanie koncepcji konserwatorskiej remontu elewacji i ustalenia jej pierwotnej kolorystyki aby zachować pierwotny, historyczny wygląd obiektu
- wskazana konserwacja inskrypcji na istniejących płytach, które są historycznym elementem obiektu
- należy przeprowadzić korektę korony stojącego obok drzewa oraz kontrolować wpływ systemu korzeniowego drzewa na kapliczkę.

Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki, która stanowi ważny akcent architektoniczny ulicy Lubelskiej, eksponowany zarówno z najazdu od północy jak i od południa, a także od zachodu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura