



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WARSZAWA

posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością nr 775/2002 (PCBC) i 165586 (BVQI)

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41 a, tel. 022 827 04 75, 022 827 34 15, tel./fax 022 827 27 92

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: warszawa@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy



n° 165586

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: UT-5/2025

z dnia: 2025/01/20

Rzeczoznawca : mgr inż. Tadeusz Roik

Zlecniodawca: Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2014

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KT2914A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAN6NH7F4018617

Nr INFO-EKSPERT	034-02161
Data pierwszej rejestracji	2014/12/16
Wskazanie drogomierza	252905 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/12/16-25/01/20)	121 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny metalik
Oznaczenie typu	NH
Dop. masa całkowita	1635 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2014.03-2014.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	System p/poślizgowy MSR
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	15	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Filtr p/pyłkowy	16	System pokolizyjny ACS
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	System wspomagania nagłego hamowania
5	Głośniki 4 szt.	18	Szyba tylna ogrzewana
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kurtyny powietrzne boczne	20	Szyby przyciemniane
8	Poduszka powietrzna kierowcy	21	Światła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	22	Światła p/mgielne dodatkowe
10	Półka nad przestrzenią bagażową	23	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60
11	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	24	Zamek centralny
12	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł	25	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	26	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami
 Przygotowanie do montażu radia
 Antena radiowa
 Głośniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1 Lakier metalizowany	520
2 Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	126

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 185/60 R15 84T WR D4 TL	4,0	66
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 185/60 R15 84T WR D4 TL	5,0	52
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 185/60 R15 84T WR D4 TL	3,0	80
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 185/60 R15 84T WR D4 TL	5,0	52

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (128 mies.) **24 300 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **646 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 6 386 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 138 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 114 105 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -25,60%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **- 213 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 1 854 PLN**

W tym: **[%] Wart. [PLN]**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd **-5,0 - 927**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W badanym pojeździe stwierdzono:

- zużycie poszycia tapicerskiego fotela kierowcy (wytarcie i miejscowa deformacja)
- przetarcie powierzchni kierownicy
- miejscowe wgniecenia powłoki lakierowej (błotnik prawy tylny)
- miejscowe zarysowania powierzchni lakierowej
- otarcie i odrapanie powłoki lakierowej zderzaka przedniego w części dolnej

Szczególny charakter eksploatacji **-5,0 - 927**

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Pojazd był wykorzystywany intensywnie do jazd służbowych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

16500 PLN


(słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3085,37 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne), ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny oraz za konsekwencje wykorzystania samej oceny. Niniejsza ocena nie może być traktowana jako ustalenie dokładnego stanu technicznego pojazdu, i została sporządzona na podstawie badania organoleptycznego w warunkach istniejących w miejscu badania.



Tarnów, 20.01.2025

Rzecznawca Samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS001680. Certyfikat CCRS 691/19/22 w zakresie: Opiniowanie pojazdów zabytkowych, technika samochodowa, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych. Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertmot w Warszawie, zespół w Tarnowie ul. Warsztatowa 5 pok. 007, email: tadeusz.roik@gmail.com, tel. +48692640672.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: UT-5/2025

z dnia: 2025/01/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2014

Model: Rapid 1.2 TSI MR`12 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KT2914A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_3922



IMG_3923



IMG_3924



IMG_3925

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY” Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45, 01-664 Warszawa
FILIA TARNÓW
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_3926



IMG_3927



IMG_3940



IMG_3933



IMG_3928



IMG_3929

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
 FILIA TARNÓW
 ul. Warsztatowa 8, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 70 NIP 626 05 00 626



IMG_3930



IMG_3932



IMG_3935



IMG_3931




IMG_3936



IMG_3937

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZT” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
 FILIA TARNÓW
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 22 622 02 72 NIP 622 02 00 619



IMG_3938



IMG_3939



IMG_3941



IMG_3942



IMG_3943



IMG_3944

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZ” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-064 Warszawa
FILIA TARNÓW ©
 ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
 tel. 71 622 05 76 NIP 526 02 05 546



IMG_3945



IMG_3946



IMG_3947




IMG_3948



IMG_3949



IMG_3950



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWOY-PEL” Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-264 Warszawa
 FILIA TARNÓW
 ul. Warsztatowa 6, 33-100 Tarnów
 tel. 14 622 05 76 NIP 526 02 05 546