



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Dot. zdarzenia nr: 1515/13

# UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. Edward Łojek
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu Classic 281, które wydarzyło się w dniu 21 września 2013 r., w miejscowości Chrcynno k/Nasielska), działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE** (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając:

### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Skoczek uczestniczył w skoku na zadanie RW-11. Po zakończeniu zadania, na wysokości około 900 m wyrzucił pilocik czaszy głównej spadochronu. Spadochron jednak się nie otworzył. Skoczek stwierdził, że wystąpiło tzw. holowanie pilocika i otworzył czaszę zapasową spadochronu. Wylądował na części użytkowej lądowiska. Podczas lądowania czasza spadochronu głównego wypadła z komory pokrowca. Nie ustalono przyczyny zablokowania otwarcia czaszy głównej spadochronu.

**Nie ustalono przyczyny zaistnienia incydentu polegającego zablokowaniu otwarcia czaszy głównej.**

### **Komentarz organizatora skoków:**

Zwrócono uwagę na fakt, że skoczek przed otwarciem spadochronu zapasowego nie wyczepił zamków taśm nośnych czaszy głównej. W danej sytuacji, w trakcie otwierania się czaszy zapasowej mogło nastąpić również otwarcie czaszy głównej, co grozi splątaniem się obu czasz. Wyczepienie zamków taśm nośnych czaszy głównej przed otwarciem czaszy zapasowej zmniejsza możliwość wystąpienia takiej nieprawidłowości.

**Komisja nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

### **Nadzorujący badanie:**

mgr Tomasz Kuchciński *podpis na oryginale*