



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1834/13			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	14 listopada 2013 r.			
Miejsce zdarzenia:	EPLL			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	samolot Boeing 737-800			
Dowódca SP:	Pilot samolotowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	1	-	BD
Nadzorujący badanie:	Edward Łojek			
Podmiot badający:	PKBWL			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	INFORMACJA O ZDARZENIU [RAPORT]			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	22 czerwca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Pasażerka podczas opuszczania samolotu przez przednie drzwi potknęła lub pośliznęła się na jednym z pierwszych stopni podstawionych schodów i spadając doznała obrażeń. Poszkodowanej pierwszej pomocy udzielili ratownicy medyczni lotniskowej straży pożarnej. Wezwana karetka pogotowia odwiozła pasażerkę do szpitala gdzie stwierdzono złamanie ręki. Przebieg zdarzeń ustalono na podstawie zapisu z monitoringu płyty postojowej, z którego wynika, że w czasie zdarzenia schody mogły być wilgotne z powodu opadu deszczu oraz, że rodzaj obuwia pasażerki mógł się przyczynić do wypadku.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Niezachowanie dostatecznej ostrożności podczas opuszczaniu samolotu przy wykorzystaniu schodów.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Komentarz Komisji:

Komisja zwraca uwagę zarządzającemu lotniskiem, że podjęcie badania zdarzenia przez Komisję nie zwalnia go od podjęcia działań związanych z wewnętrznym systemem zarządzania bezpieczeństwem.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Edward Łojek	<i>podpis na oryginale</i>