



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 862/15 | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | WYPADEK | | | |
| Data zdarzenia: | 31 maja 2015 r. | | | |
| Miejsce zdarzenia: | Kazimierz Biskupi – lotnisko EPKB | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | spadochron Voyager 260 | | | |
| Znak rozpoznawczy SP: | nie dotyczy | | | |
| Użytkownik / Operator SP: | SKY CAMP | | | |
| Dowódca SP: | uczeń-skoczek spadochronowy | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | | 1 | | |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | | | |
| Podmiot badający: | organizator szkolenia | | | |
| Skład zespołu badawczego: | nie wyznaczano | | | |
| Zalecenia: | NIE | | | |
| Adresat zaleceń: | NIE DOTYCZY | | | |
| Data zakończenia badania: | 27 lipca 2015 r. | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywała pierwszy skok w życiu, na zadanie AFF-1. Obciążenie jednostkowe czaszy 0,66 lb/sq ft. W czasie lotu na otwartym spadochronie, instruktor wydawał uczennicy polecenia dotyczące wykonywania manewrów. Podczas podchodzenia do lądowania, na wysokości około 10 m, w wyniku oddziaływania zawirowania powietrza (termiki) czasza spadochronu „skoczyła” do przodu. Instruktor wydał polecenie, by uczeń jeszcze nie ściągała linek sterowniczych. Kolejne polecenie instruktora, by uczennica zaciągnęła linki sterownicze, nie została wykonana. Przyziemienie zostało wykonane bez przyjęcia właściwej sylwetki. W czasie przyziemienia uczennica doznała poważnych obrażeń ciała.

W czasie rozmowy po zaistnieniu wypadku, uczennica stwierdziła, że nie słyszała polecenia instruktora „zaciągaj”, a sama nie potrafiła prawidłowo ocenić wysokości, na jakiej miała ściągnąć linki sterownicze.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

1. Brak wyrównania lotu spadochronu przed przyziemieniem;
2. Nieprzyjęcie właściwej sylwetki ciała do przyziemienia.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Wstrzymano wykonywanie skoków szkolnych do czasu omówienia wypadku z pozostałymi uczniami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

| | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | <i>podpis na oryginale</i> |