



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1855/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	29 sierpnia 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Chrcynno – lądowisko EPNC			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron tandem Sigma II 370			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	Aeroklub Warszawski			
Dowódca SP:	skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				2
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator skoków			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	28.10.2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (2845 skoków) wykonywał skok z pasażerem. Do czasu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo. Po zwolnieniu drouga czasza spadochronu napełniła się prawidłowo, po czym samoistnie zaczęła skręcać w prawo. Gdy skoczek odhamował linki sterownicze, spadochron zaczął obracać się szybciej. Skoczek wykonał procedurę awaryjną – wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Lądowanie wykonał na użytkowej części lądowiska.

W ocenie skoczka, zakłócenie procesu otwarcia było spowodowane owinięciem linki sterowniczej wokół prawej skrajnej linki nośnej.

Prawdopodobna przyczyna zdarzenia lotniczego:

Błąd popełniony podczas układania spadochronu.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Organizator zalecił zachowanie większej uwagi podczas składania spadochronów, w szczególności w ostatniej fazie pakowania czaszy do osłony spadochronu, a następnie wplatania linek w gumki na osłonie. Zalecił również zwracanie uwagi na symetryczność rozłożenia linek, ich naprężenie i równomierność wplotów, nie zostawiania zbyt dużego luzu w gumkach oraz stosowania gumek tego samego rodzaju i o jednakowym stopniu zużycia.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>