



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	931/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Incydent</i>			
Data zdarzenia:	<i>19 maja 2017 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Nowy Glinnik (EPTM)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Sabre 170</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	<i>1</i>	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>07 czerwca 2017 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 19 maja 2017 roku skoczek spadochronowy wykonywał w czasie zawodów skok na celność lądowania. Na wysokości około 35 metrów na pozycji z wiatrem skoczek wykonał bardzo agresywny lewy zakręt o około 110 stopni, który spowodował dużą utratę wysokości i zderzenie się z ziemią. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie i skoczek został przewieziony do szpitala gdzie stwierdzono zwichnięcie stawu skokowego i wybicie czterech zębów.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Wykonywanie manewru na małej wysokości z wiatrem.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Wypadek omówiono ze skoczkami, zalecając szczególną uwagę na kontrolę wysokości podczas budowy rundy, a w przypadku braku możliwości lądowania zgodnie z kierunkiem wiatru nie „dokręcanie”, tylko lądowanie po prostej. Zalecono również szczególną ostrożność podczas wznawiania się w wykonywaniu skoków po przerwie zimowej.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	<i>podpis na oryginale</i>