



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [Raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1534/17			
Rodzaj zdarzenia:	<i>Wypadek</i>			
Data zdarzenia:	<i>08 lipca 2017 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Piotrków trybunalski (EPPT)</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Spadochron Navigator 220</i>			
Dowódca SP:	<i>Skoczek spadochronowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	<i>1</i>	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Andrzej Pussak</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu (Raport)</i>			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	<i>18 lipca 2017 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń skoczek spadochronowy wykonywał 87 skok z wysokości 4000 metrów na doskonalenie swobodnego spadania. Od momentu oddzielenia się od samolotu do momentu lądowania skok przebiegał prawidłowo. Na ostatniej prostej do lądowania przy wysokości około 15 metrów prędkość skoczka była duża przy zwiększonej prędkości opadania. Podczas lądowania uczeń nie ściągnął do końca uchwytów do lądowania lądując na rozstawionych nogach przy zwiększonej prędkości pionowego opadania, co w konsekwencji zakończyło się złamaniem kości strzałkowej prawej nogi. Lądowanie nastąpiło na środku lotniska.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Lądowanie ze zwiększoną prędkością opadania przy nie właściwej pozycji nóg.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający

Wypadek omówiono z obecnymi na starcie skoczkami.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Pussak	Podpis na oryginale