



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>1369/16</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>19 czerwca 2016 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Borsk</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Paralotnia Rook 1 L (Triple Seven)</i>			
Znaki rozpoznawcze SP:	<i>Nie dotyczy</i>			
Dowódca SP:	<i>Pilot paralotniowy</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Agata Kaczyńska</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik – zakończono na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Zalecenia:	<i>Nie formułowano</i>			
Data zakończenia badania:	<i>29 czerwca 2016 r.</i>			

#### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Uczestnicy: Pilot paralotniowy, mężczyzna lat 32, Posiada świadectwo kwalifikacji PGP. Nalot łączny: około 140 godzin.

Zestaw paralotniowy:

*Skrzydło: model Rook 1 L; rok produkcji 2012.*

Przebieg zdarzenia:

*Po starcie holowanym, który odbył się przy wietrze 2-3 m/s i wyczepieniu z holu na wysokości 650 metrów, pilot rozpoczął poszukiwanie noszeń termicznych odchodząc z wiatrem w kierunku północno - wschodnim.*

*Będąc nad lasem w odległości ok. 1 km od pasa lotniska pilot zgubił noszenie i próbował wrócić nad lotnisko. Wzmógł się wiatr z kierunku południowo zachodniego i pilot mając niedolot do pasa, podjął decyzję o lądowaniu na łące znajdującej się blisko lotniska.*

*W lesie, tuż na krawędzi z łąką, była przecinka, i pilot przelatując nad przecinką dodatkowo stracił wysokość i był zmuszony lądować nie dolatując do wybranego wcześniej miejsca.*

*Podczas lądowania prawdopodobnie skrzydło zostało przeciągnięte, lub zahaczyło o gałęzie drzew w wyniku czego w ostatniej fazie z wysokości około 4m pilot spadł na ziemię – już bez prędkości postępowej.*

*Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze, pilot skarżył się na silny ból pleców w okolicy łopatek i został przetransportowany do szpitala gdzie po wykonaniu badań nie stwierdzono obrażeń poza ogólnymi stłuczeniami. Pacjenta zatrzymano na sali obserwacyjnej na 2 godziny, po tym okresie wypisano do domu.*

*Podjęte działania profilaktyczne:*

*Organizator lotów omówił przebieg zdarzenia z członkami klubu.*

**Wnioski:**

*Przyczyny zdarzenia:*

*Błąd taktyki lotu, polegający na:*

- zbyt późnym podjęciu decyzji o powrocie na lotnisko przy narastającym wietrze,*
- zbyt optymistyczny założeniu, że w obszarze przelotu zostaną odszukane noszenia, które umożliwią kontynuowanie lotu,*

*co w konsekwencji doprowadziło do utraty wysokości nad masywem leśnym i konieczności lądowania w zalesionym obszarze.*

*Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:* *Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.*

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	<b><i>Agata Kaczyńska</i></b>	<i>podpis na oryginale</i>