



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH


### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>643/15</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>5 maja 2015 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Lipiny k. Brzeziny</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>samolot Savannah S</i>			
Dowódca SP:	<i>pilot samolotu ultralekkiego</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	<i>1</i>
Nadzorujący badanie:	<i>Maciej Lasek</i>			
Podmiot badający:	<i>użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>nie wyznaczano</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<b>INFORMACJA O ZDARZENIU[RAPORT]</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<i>30 lipca 2015 r.</i>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Lot z EPOM do ZZZZ Zofianów wg planu lotu na wysokości 3500 ft alt przez punkt LIMA EPLL. Na wschodniej granicy TMA A w 50 minucie i 40 sekundzie lotu pilot zauważył spadek obrotów silnika. Po dodaniu gazu wystąpiły silne wibracje zespołu napędowego. Wibracje nie występowały tylko przy obrotach biegu jałowego. Pilot podjął decyzję o lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym o czym poinformował FIS Warszawa. Do lądowania pilot wybrał pole w łożu wiatru i wykonał lądowanie na miękkim gruncie. Po wylądowaniu zawiadomił FIS, że lądowanie odbyło się bez następstw. Od chwili spadku mocy do lądowania upłynęło 3' 30".

Po zdjęciu pokrywy silnika stwierdzono urwaną sprężynę powrotną przepustnicy lewego gaźnika co powodowało wibracje przy zwiększaniu obrotów (różne położenia przepustnic między lewym a prawym gaźnikiem). Po naprawie sprężyny i przeglądzie pola pilot wystartował i zakończył lot na lotnisku docelowym.



**Przyczyny zdarzenia lotniczego:**

Urwana sprężyna powrotna przepustnicy lewego gaźnika.

**Zastosowane środki profilaktyczne:**

Nie formułowano.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Maciej Lasek	<i>podpis na oryginale</i>