PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ MICHAŁ
BABISZEWSKI
16.09.2026 10:04:28 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

AUTO-MOTO-EXPERT
RZECZOZNAWCA
PAWEŁ BABISZEWSKI
TEL: 504 139 363
e-mail: auto-moto-expert@wp.pl
ROLNICZA 32 22-400 ZAMOŚĆ
NIP: 9222378028 REGON: 060648183

Wycena Nr: 992/09/2026 z dnia: 15.09.2026 r.

Wykonawca opinii: uprawniony rzeczoznawca Paweł Babiszewski
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym
Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu NIP: 9221244745
Adres: ul. Orla 2, 22-400 Zamość

PODSTAWA OPINII

Informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych: INFO-EKSPERT
Notowania z internetowych portali sprzedaży pojazdów używanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2004 roku, nr. 103 poz. 1085)
Instrukcja określania wartości pojazdów nr. 1/2024 z dnia 25.04.2024 roku, wydana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka:	SKODA
Model:	Fabia II 1.4 MR`11 E5
Wersja:	Active
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Rok produkcji:	2013
Nr Info-Ekspert:	034-01933
Identyfikator pojazdu:	122017
Nr rejestracyjny:	LZ 51737
VIN:	TMBJC25J1E3072081

Data pierwszej rejestracji	20.12.2013 r.
Wskazanie drogomierza	211699 km
Okres eksploatacji pojazdu (20.12.2013 r.-15.09.2026 r.)	153 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Granatowy
Dop. masa całk.	1579 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Numer silnika	CGGB
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 63 kW (86 KM)
Norma spalin	E5
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.11 - 2013.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
2	Filtr p/pyłkowy	13	System p/poślizgowy MSR
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	System pokolizyjny ACS

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
4	Immobilizer
5	Kolumna kierownicy regulowana
6	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Poduszka powietrzna pasażera
8	Poduszki powietrzne boczne przednie
9	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
10	Roleta do bagażnika
11	Siedzenia tylne dzielone i składane
15	System wspomagania nagłego hamowania
16	Szyby przyciemniane
17	Światła do jazdy dziennej
18	Światła z regulacją kąta pochylenia
19	Światło dodatkowe STOP
20	Tarcze kół stalowe 5Jx14 opony 165/70
21	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
22	Zestaw naprawczy opon

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
	Głośniki 4 szt.
	Przygotowanie do montażu radia

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód używany, pochodzący z rynku polskiego, posiadający jednego właściciela (zleceniodawcę) oraz historię serwisową do przebiegu aktualnego przebiegu.

Silnik i układ napędowy:
Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała nieprawidłowości.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy:
Stan utrzymania zgodny z okresem eksploatacji.
Nie stwierdzono braków i uszkodzeń ponadnormatywnych.

Wnętrze pojazdu i wyposażenie:
Stan utrzymania bardzo dobry dla okresu eksploatacji i odczytanego przebiegu.
Nie stwierdza się braków ani uszkodzeń ponadnormatywnych.

Nadwozie samochodu - uszkodzenia i braki:
- Zderzak przedni, uszkodzona powłoka lakierowa w lewej części - powierzchniowe zarysowania
- Pokrywa komory silnika, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Błotnik przedni prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi przednie prawe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi tylne prawe, uszkodzona powłoka lakierowa- powierzchniowe zarysowania
- Błotnik tylny prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania oraz ślady wcześniejszej naprawy
- Drzwi bagażnika, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Błotnik tylny lewy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania oraz wgniecenie
- Drzwi tylne lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi przednie lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Błotnik przedni prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania

Ogumienie:
Rozmiar: 175/70R14 84 T / Obręcze: ze stopów lekkich/ Ogumienie: Hankook Kinergy Eco2 letnie, zużyte w 35%

Terminy upływu ważności:
Badanie techniczne do: 12/11/2026
Polisa OC do: 31/12/2026

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (160 mies.)	**13 850 zł**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	**450 zł**

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 1 489 zł**

KOREKTY RÓŻNE **- 1 152 zł**

Opis korekty:	**[%]**	**Wartość [zł]**
Stopień uszkodzeń i braków	-9.0	-1 152

KOMENTARZ

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 62 z 2001 roku, poz. 628) pojazd nie stanowi odpadu.
Podpisując niniejsza ocenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe oraz ich zmiany jakościowe i ilościowe, zaistniałe po oględzinach badanego pojazdu.

Niniejszy dokument jest ważny tylko, gdy posiada dwie pieczęci oraz podpis wykonującego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11 700 zł

(Słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych)

Wycenę sporządził:

Paweł Babiszewski

1975 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTO CONSULTING RZECZOZNAWCA Paweł Babiszewski

AUTO-MOTO-EXPERT
Paweł Babiszewski
ul. Rolnicza 32, 22-400 Zamość
tel. 504 139 363
NIP: 922-237-80-28, REGON 060648183

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 992/09/2026 z dnia: 15.09.2026 r.


Wykonawca opinii: uprawniony rzeczoznawca Paweł Babiszewski
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym
Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu NIP: 9221244745
Adres: ul. Orla 2, 22-400 Zamość

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka:	SKODA
Model:	Fabia II 1.4 MR`11 E5
Wersja:	Active
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Rok produkcji:	2013
Nr Info-Ekspert:	034-01933
Identyfikator pojazdu:	122017
Nr rejestracyjny:	LZ 51737
VIN:	TMBJC25J1E3072081

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
1975
AUTO CONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski

AUTO-MOTO-EXPERT
Paweł Babiszewski
ul. Rolnicza 32, 22-400 Zamość
tel. 504 139 363
NIP: 922-237-80-28, REGON 060648183

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 992/09/2026 z dnia: 15.09.2026 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka:	SKODA
Model:	Fabia II 1.4 MR`11 E5
Wersja:	Active
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Rok produkcji:	2013
Nr Info-Ekspert:	034-01933
Identyfikator pojazdu:	122017
Nr rejestracyjny:	LZ 51737
VIN:	TMBJC25J1E3072081




01



02


ŠKODA AUTO a. s.
e11*2001/116*0291
TMBJC25J1E3072081
1579 kg
2579 kg
1- 800 kg
2- 810 kg
CGGB
03


M1: 5484
47-1-4961
82562 ST
FAHRZG.-IDENT-NR.
VEHICLE-IDENT-NO.
TMBJC25J 1 E3072081
TYP / TYPE
545 1G4
FABIA
COM
ACT
63KW M5F
MOTORKB. / GETR. KB.
ENG. CODE / TRANS. CODE
CGGB
LACKNR. / INNENAUSST.
PAINT NO. / INTERIOR
LF5A-Z5Z5
LVE
AW
M. - AUSST. / OPTIONS
04


LZ 51737
05


LZ 51737
06



07



08




09


10


Z 51737
11


12


SCHAEFFLER
www.repxpert.com
Timing Drive
04 / 2024
km/miles
166916
13


14


15


16


17


18



19





20




21


22



23


24


25


26


27


28




29



30


31


32


33



34



35



36

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
1975
AUTO CONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski

AUTO-MOTO-EXPERT
Paweł Babiszewski
ul. Rolnicza 32, 22-400 Zamość
tel. 504 139 363
NIP: 922-237-80-28, REGON 060648183