30256454 20251201 0045

AUTO-MOTO-EXPERT
RZECZOZNAWCA
PAWEŁ BABISZEWSKI
TEL: 504 139 363
e-mail: auto-moto-expert@wp.pl
ROLNICZA 32 22-400 ZAMOŚĆ
NIP: 9222378028 REGON: 060648183

Wycena Nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

Wykonawca opinii: uprawniony rzeczoznawca Paweł Babiszewski
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym
Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu NIP: 9221244745
Adres: ul. Orla 2, 22-400 Zamość
Numer polisy: 22064 z dnia: 01.01.2025 r.

PODSTAWA OPINII

Informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych: INFO-EKSPERT
Notowania z internetowych portali sprzedaży pojazdów używanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2004 roku, nr. 103 poz. 1085)
Instrukcja określania wartości pojazdów nr. 1/2024 z dnia 25.04.2024 roku, wydana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA
Model: Fabia III 1.0 MR`15 E6
Wersja: Active
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2015
Nr Info-Ekspert: 034-02825
Identyfikator pojazdu: 147998
Nr rejestracyjny: LZ 59015
VIN: TMBJB6NJ8GZ097022

Data pierwszej rejestracji	30.11.2015 r.
Data ważności badania technicznego	04.11.2026 r.
Wskazanie drogomierza	235334 km
Okres eksploatacji pojazdu (30.11.2015 r.-28.11.2025 r.)	120 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Granatowy
Dop. masa całk.	1534 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 55 kW (75 KM)
Norma spalin	E6
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.10 - 2017.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	20	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	21	System p/poślizgowy MSR
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Gniazdo 12V	23	System pokolizyjny ACS
6	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System Start/Stop

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
7	Immobilizer	25	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Konsola centralna	27	Szyby przyciemniane
10	Kurtyny powietrzne boczne	28	Światła do jazdy dziennej
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia	29	Światło dodatkowe STOP
12	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Tarcze kół stalowe 14"
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	31	Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu siedzeń
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	32	Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu siedzeń
15	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.	33	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
16	Roleta do bagażnika automatyczna	34	Zamek centralny
17	Schowki pod przednimi fotelami	35	Zestaw naprawczy opon
18	Siedzenia tylne dzielone i składane		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie w kolorze nadwozia
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
2	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
	Głośniki 4 szt.
	Przygotowanie do montażu radia

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód używany, pochodzący z rynku polskiego, posiadający jednego właściciela (zleceniodawcę) oraz historię serwisową ASO
do przebiegu 59 810 km.
Kolejne przeglądy techniczne przeprowadzane były w nieautoryzowanych stacjach.

Silnik i układ napędowy:
Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała nieprawidłowości.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy:
Stan utrzymania zgodny z okresem eksploatacji. Nie stwierdzono braków i uszkodzeń ponadnormatywnych.

Wnętrze pojazdu i wyposażenie:
Stan utrzymania dobry dla okresu eksploatacji i odczytanego przebiegu. Nie stwierdza się braków ani uszkodzeń ponadnormatywnych.

Nadwozie samochodu posiada następujące uszkodzenia i braki:
- Zderzak przedni, uszkodzona powłoka lakierowa w lewej części - powierzchniowe zarysowania
- Pokrywa komory silnika, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Błotnik przedni prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania oraz ślady wcześniejszej naprawy - powłoka lakierowa o grubości do 220 mikrometrów
- Drzwi przednie prawe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi tylne prawe, uszkodzona powłoka lakierowa- powierzchniowe zarysowania
- Błotnik tylny prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi bagażnika, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Błotnik tylny lewy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi tylne lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania
- Drzwi przednie lewe, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania oraz wgniecenie w okolicy klamki
- Błotnik przedni prawy, uszkodzona powłoka lakierowa - powierzchniowe zarysowania

Ogumienie:
Rozmiar: 165/70R14 81 T / Obręcze: stalowe / Ogumienie: General Tire Altimax Winter, zużyte w 45%

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (126 mies.)	**22 950 zł**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	**619 zł**
KOREKTA ZA PRZEBIEG	**- 6 717 zł**
KOREKTY RÓŻNE	**- 2 022 zł**

Opis korekty:	**[%]**	**Wartość [zł]**
Stopień uszkodzeń	-12.0	-2 022

KOMENTARZ

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 62 z 2001 roku, poz. 628) pojazd nie stanowi odpadu.
Podpisując niniejsza ocenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe oraz ich zmiany jakościowe i ilościowe, zaistniałe po oględzinach badanego pojazdu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

14 800 zł

(Słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych)

Wycenę sporządził:

Paweł Babiszewski

Pieczęci Rzeczoznawcy:

1975
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski

AUTO-MOTO-EXPERT
Paweł Babiszewski
ul. Rolnicza 32, 22-400 Zamość
tel. 504 139 363
NIP: 922-237-80-28, REGON 060648183

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

Wykonawca opinii: uprawniony rzeczoznawca Paweł Babiszewski
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym
Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Zamościu NIP: 9221244745
Adres: ul. Orla 2, 22-400 Zamość
Numer polisy: 22064 z dnia: 01.01.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA
Model: Fabia III 1.0 MR`15 E6
Wersja: Active
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2015
Nr Info-Ekspert: 034-02825
Identyfikator pojazdu: 147998
Nr rejestracyjny: LZ 59015
VIN: TMBJB6NJ8GZ097022

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Zderzak przedni
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Pas przedni
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Pokrywa przednia
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Dach
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Błotnik przedni lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Błotnik przedni prawy
Powłoka lakierowa o grubości do 220...

Słupek przedni lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Słupek przedni prawy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Drzwi przednie lewe
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Drzwi przednie prawe
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Próg lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Próg prawy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Słupek środkowy lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Słupek środkowy prawy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Drzwi tylne lewe
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Drzwi tylne prawe
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Błotnik tylny lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Błotnik tylny prawy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Słupek tylny lewy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grub...

Słupek tylny prawy
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Pas tylny
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

Zderzak tylny
Powłoka lakierowa o fabrycznej grubo...

INFORMACJE DODATKOWE

Błotnik przedni prawy - powłoka lakierowa o grubości do 220μm, jako jedyny element powtórnie lakierowany.

1975 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING RZECZOZNAWCA Paweł Babiszewski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA
Model: Fabia III 1.0 MR`15 E6
Wersja: Active
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2015
Nr Info-Ekspert: 034-02825
Identyfikator pojazdu: 147998
Nr rejestracyjny: LZ 59015
VIN: TMBJB6NJ8GZ097022

a

b

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
1975
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

c

d

e

f

1975 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTO CONSULTING RZECZOZNAWCA Paweł Babiszewski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

g

h

i



j

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTO CONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski
1975

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

k

l

m

n

1975 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTO CONSULTING RZECZOZNAWCA Paweł Babiszewski

o

p

r

s

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
1975
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.



t

u



v



w

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Paweł Babiszewski
1975

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 820/11/2025 z dnia: 28.11.2025 r.

x



y

z

1975 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING RZECZOZNAWCA Paweł Babiszewski