

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz nośności podłoża	Pod projektowaną konstrukcją nawierzchni występują grunty wysadzinowe (gliny piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe oraz iły) głównie w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Warunki wodne złe. Zalecana analiza dotycząca nośności i wzmocnienia podłoża oraz zabezpieczenia skarp wykopu
Regionizacja warunków geologiczno-inżynierskich	WARUNKI ZŁOŻONE / WARUNKI ZŁOŻONE
Rzędne niwelety - wariant W1	234.33 / 235.15 / 233.79 / 234.63 / 234.26 / 234.59 / 234.74 / 234.99 / 235.02 / 235.19 / 235.24 / 235.53 / 235.24 / 235.45 / 235.69 / 235.79 / 236.16 / 236.64 / 236.78 / 236.88 / 236.97 / 237.16 / 237.25 / 237.35 / 237.25 / 237.59 / 237.69 / 237.79 / 238.00 / 238.11 / 238.18 / 238.22 / 238.38 / 238.23 / 238.27 / 238.19 / 238.11 / 237.99 / 237.82 / 237.65 / 237.38 / 237.15 / 236.92 / 236.68 / 236.47 / 236.24 / 236.14 / 236.03 / 235.94 / 235.78 / 235.55 / 235.32 / 235.09 / 234.86
Rzędne niwelety - wariant W2	234.33 / 235.15 / 233.79 / 234.63 / 234.26 / 234.59 / 234.74 / 234.99 / 235.02 / 235.19 / 235.24 / 235.53 / 235.24 / 235.45 / 235.69 / 235.79 / 236.16 / 236.64 / 236.78 / 236.88 / 236.97 / 237.16 / 237.25 / 237.35 / 237.25 / 237.59 / 237.69 / 237.79 / 238.00 / 238.11 / 238.18 / 238.22 / 238.38 / 238.23 / 238.27 / 238.19 / 238.11 / 237.99 / 237.82 / 237.65 / 237.38 / 237.15 / 236.92 / 236.68 / 236.47 / 236.24 / 236.14 / 236.03 / 235.94 / 235.78 / 235.55 / 235.32 / 235.09 / 234.86
Rzędne istniejące	234.33 / 233.31 / 233.79 / 234.28 / 234.34 / 234.48 / 234.63 / 234.26 / 234.59 / 234.74 / 234.99 / 235.02 / 235.19 / 235.24 / 235.53 / 235.24 / 235.45 / 235.69 / 235.79 / 236.16 / 236.64 / 236.78 / 236.88 / 236.97 / 237.16 / 237.25 / 237.35 / 237.25 / 237.59 / 237.69 / 237.79 / 238.00 / 238.11 / 238.18 / 238.22 / 238.38 / 238.23 / 238.27 / 238.19 / 238.11 / 237.99 / 237.82 / 237.65 / 237.38 / 237.15 / 236.92 / 236.68 / 236.47 / 236.24 / 236.14 / 236.03 / 235.94 / 235.78 / 235.55 / 235.32 / 235.09 / 234.86
Odległości	40.00 / 37.74 / 40.00 / 37.74 / 40.00 / 37.74 /