

Wykaz sprzętu/wyposażenia do przekazania innym jednostkom budżetowym

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy	Uwagi
1	Fotel biurowy	TW-808-5736	Uszkodzony
2	Fotel biurowy	TW-808-5675	Uszkodzony
3	Fotel biurowy	TW-808-5766	Uszkodzony
4	Fotel biurowy Giovani	TW-808-5098	Uszkodzony
5	Fotel biurowy	TW-808-4194	Uszkodzony
6	Dozownik nastawny DISPENSETTE III	TW-801-4948	Uszkodzony
7	Pipeta automatyczna Biohit mLine	TW-801-5695	Uszkodzona
8	Pipeta 500-5000 ml	TW-801-740	Uszkodzona
9	Fotel	TW-808-4724	Uszkodzony
10	Kalkulator Citizen CT-500	TWI-803-1119	Uszkodzony
11	Kalkulator	TWI-803-1092	Uszkodzenie pamięci wewnętrznej
12	Fotel Vire	TW-808-4562	Uszkodzony
13	Regał drewniany na książki	TWI-808-2829	Uszkodzony
14	Wanna	TW-801-1355	Zużyta (podczas remontu wymieniona na nową)
15	Zgrzewarka Quanti – Tray	T-801-118 (OKK/SP/33/01)	Przekazana do sprzedawcy
16	Taboret metalowy na śrubie	TWI-808-3103	Uszkodzony
17	Waga nieautomatyczna A250/R	TW-801-1433 (OKK/M/10/01)	Uszkodzona
18	Fotel obrotowy	TW-808-1488	Uszkodzony
19	Fotel obrotowy	TW-808-1484	Uszkodzony
20	Fotel Spencer	TW-808-4924	Uszkodzony
21	Fotel Spencer	TW-808-4923	Uszkodzony
22	Krzesło obrotowe prestige	TW-808-974	Uszkodzone
23	Krzesło obrotowe	TW-808-1500	Uszkodzone
24	Program komputerowy oprogramowanie Windows XP	TW-803-133	Zainstalowano nowszy system
25	Program komputerowy MS Office 2003	TW-803-132	Zainstalowano nowszy system
26	Dozownik butelkowy Dispensette	TW-801-5642	Uszkodzony
27	Krzesło obrotowe	TW-808-1486	Uszkodzone
28	Program Lotus notes - Herkules	TW-803-150	Zainstalowany w zestawie komputerowym T-491-186 przeznaczonym do utylizacji
29	Pipeta HT 10	TW-801-1369	Brak możliwości kalibracji
30	Pipeta	TW-801-1370	Nieszczelna
31	Pipeta HT 100	TW-801-1371	Uszkodzona
32	Pipeta HT 100	TW-801-1372	Nieszczelna

33	Pipeta Biohit 5-50	TW-801-1374	Brak możliwości kalibracji
34	Pipeta Biohit 2000	TW-801-1377	Nieszczelna
35	Pipeta 200-1000	TW-801-1408	Uszkodzona
36	Torbolodówka	TWI-486-4791	Uszkodzona
37	Krzesło obrotowe	TW-808-1501	Uszkodzone
38	Krzesło obrotowe	TW-808-4203	Uszkodzone
39	Krzesło Akord-s GTP	TW-808-4204	Uszkodzone
40	Krzesło obrotowe	TW-808-1501	Uszkodzone
41	Fotel obrotowy Signal	TW-808-4848	Uszkodzony
42	Fotel KD SP2 Manager	TW-808-4595	Uszkodzony
43	Spencer fotel	TW-808-4923	Uszkodzony
44	Fotel obrotowy	TW-808-4849	Uszkodzony
45	Fotel obrotowy	TW-808-970	Uszkodzony
46	Urządzenie do pipet	TWI-801-5159	Niesprawne
47	Krzesło obrotowe	TW-808-1486	Uszkodzone, oderwane kółka
48	Pipeta jednokanałowa	TWI-801-3983	Zepsuta, zużyta
49	Krzesło obrotowe PRESTIGE	TW-808-1129	Uszkodzone
50	DISPENSETTE ORGANIC 0,5-5 ml	TW-801-725	Uszkodzony tłok
51	Pipeta mech. Nastawna 1000-5000	TW-801-1530	Uszkodzony tłok
52	Pipeta tłokowa MINILAB 100	TW-801-445	Uszkodzona, nieszczelna
53	Pipeta tłokowa MINILAB 101	TW-801-447	Uszkodzona, nieszczelna
54	Pipeta tłokowa TRANSFERPETTE 100µl	TWI-801-7	Uszkodzona, nieszczelna
55	Pipeta tłokowa TRANSFERPETTE 100µl	TWI-801-8	Uszkodzona, nieszczelna
56	Pipeta ośmiokanałowa TRANSFERPETTE 300µl	TW-801-554	Uszkodzona, nieszczelna
57	Pipeta tłokowa ENE MATE 100-1000µl	TW-801-579	Uszkodzona, nieszczelna
58	Pipeta tłokowa ENE MATE 20-200µl	TW-801-580	Uszkodzona, nieszczelna
59	Pipeta tłokowa BIOHIT 5-50µl	TW-801-493	Uszkodzona, nieszczelna
60	Pipeta tłokowa BIOHIT 5-50µl	TW-801-497	Uszkodzona, nieszczelna
61	Pipeta tłokowa MEDLAB PETTE-V 200-1000µl	TW-801-572	Uszkodzona, nieszczelna
62	Pipeta tłokowa MEDLAB PETTE-V 200-1000µl	TW-801-571	Uszkodzona, nieszczelna
63	Pipeta tłokowa HTL 20-200µl	TW-801-525	Uszkodzony, nieszczelny
64	Pipeta tłokowa MINILAB 101	TW-801-444	Uszkodzony, nieszczelny
65	Pipeta tłokowa MEDLAB PETTE V 200-1000 µl	TWI-801-238	Uszkodzona, nieszczelna
66	Pipeta tłokowa BIOHIT 1000 µl	TWI-801-236	Uszkodzona, nieszczelna
67	Pipeta tłokowa BIOHIT 100-1000 µl	TWI-801-1334	Uszkodzona, nieszczelna
68	Pipeta tłokowa BIOHIT 100-1000 µl	TWI-801-1333	Uszkodzona, nieszczelna
69	Pipeta tłokowa BIOHIT 100 µl	TWI-801-743	Uszkodzona, nieszczelna
70	Pipeta tłokowa BIOHIT 100 µl	TWI-801-744	Uszkodzona, nieszczelna
71	Pipeta tłokowa BIOHIT 5-50 µl	TWI-801-1335	Uszkodzona, nieszczelna

72	Pipeta tłokowa BIOHIT 5-50 µl	TWI-801-745	Uszkodzona, nieszczelna
73	Pipeta tłokowa BIOHIT 2-20 µl	TWI-801-746	Uszkodzona, nieszczelna
74	Pipeta tłokowa BRAND 500-1000 µl	TWI-801-168	Uszkodzona, nieszczelna
75	Pipeta ośmiokanałowa 30-300 µl	TW-801-834	Uszkodzona, nieszczelna
76	Pipeta tłokowa 4. kanałowa TRANSF. 300 µl	TW-801-1304	Uszkodzona, nieszczelna
77	Pipeta nastawna jednokanałowa 5-	TWI-801-326	Uszkodzona, nieszczelna
78	Pipeta nastawna jednokanałowa 5-	TWI-801-327	Uszkodzona, nieszczelna
79	Pipeta nastawna jednokanałowa 5-	TWI-801-328	Uszkodzona, nieszczelna
80	Pipeta nastawna jednokanałowa 50- 200 µl	TWI-801-331	Uszkodzona, nieszczelna
81	Pipeta nastawna jednokanałowa 50- 200 µl	TWI-801-332	Uszkodzona, nieszczelna
82	Pipeta nastawna jednokanałowa 50- 200 µl	TWI-801-333	Uszkodzona, nieszczelna
83	Pipeta nastawna jednokanałowa 50- 200 µl	TWI-801-335	Uszkodzona, nieszczelna
84	Pipeta nastawna jednokanałowa 200- 1000 µl	TWI-801-336	Uszkodzona, nieszczelna
85	Pipeta nastawna jednokanałowa 200- 1000 µl	TWI-801-337	Uszkodzona, nieszczelna
86	Pipeta nastawna jednokanałowa 200- 1000 µl	TWI-801-338	Uszkodzona, nieszczelna
87	Pipeta nastawna jednokanałowa 200- 1000 µl	TWI-801-339	Uszkodzona, nieszczelna
88	Pipeta nastawna jednokanałowa 200- 1000 µl	TWI-801-340	Uszkodzona, nieszczelna
89	Pipeta 8 kanałowa BIOHIT 50- 250 µl	T-801-190	Uszkodzona, nieszczelna
90	Pipeta o zmiennej objętości 10- 100 µl Brand	TWI-801-4930	Uszkodzona, nieszczelna
91	Pipeta o zmiennej objętości 10- 100 µl Brand	TWI-801-4931	Uszkodzona, nieszczelna
92	Pipeta o zmiennej objętości 20- 200 µl Brand	TWI-801-4932	Uszkodzona, nieszczelna
93	Pipeta o stałej objętości 1000 µl Brand	TWI-801-4928	Uszkodzona, nieszczelna
94	Pipeta Medlab 250 µl	TWI-801-35	Uszkodzona, nieszczelna
95	Pipeta BIOHIT 1000 µl	TW-801-597	Uszkodzona, nieszczelna
96	Pipeta BIOHIT 5-50 µl	TW-801-490	Uszkodzona, nieszczelna
97	Pipeta Medlab 50-200 µl	TW-801-552	Uszkodzona, nieszczelna
98	Pipeta	TW-801-451	Uszkodzona, nieszczelna
99	Pipeta	TWI-801-86	Uszkodzona, nieszczelna
100	Pipeta 100 10-100 µl	TWI-801-85	Uszkodzona, nieszczelna
101	Pipeta 100/100 µl	TWI-801-84	Uszkodzona, nieszczelna
102	Pipeta Brand 0,5-10 µl	TW-801-524	Uszkodzona, nieszczelna
103	Pipeta Medlab 50-300 µl	TWI-801-75	Uszkodzona, nieszczelna
104	Pipeta VE 1000 µl	TWI-801-87	Uszkodzona, nieszczelna
105	Pipeta 2000 µl	TW-801-1524	Uszkodzona, nieszczelna

106	Pipeta 2000 μ l	TW-801-1525	Uszkodzona, nieszczelna
107	Telefon Simens Euroset 805 S	TWI-626-3856	Uszkodzony, zepsuty panel wybierania cyfr

Sporządził: Iwona Dziadek

Starszy Specjalista w Oddziale

Administracyjno-Technicznym

DYREKTOR

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Opolu

dr n. med. Anna Matejuk