

Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie:

1. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku,
2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).
3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.
4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina).
5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

1. Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku.

Lp.	Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail	Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
1.	Śliwińscy Sp.j. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk I Ferma Drobiu Kozielsk II Kozielsk 09-310 Kuczbork Tel.kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 666-078-917	19.02.2013r.
2.	Andrzej i Michał Śliwińscy Sp.j. ul. Siemiątkowskiego 20, 540 Radzanów Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Chodubka Chodubka 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 600-283-165 Tel. ferma: 795-165 447	27.03.2013r.
3.	Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20; Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20 Tel: 23-679-80-71 Tel.kom: 669-339-462 e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk IV Kozielsk, 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745	06.03.2015r.
4.	Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20 Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk V Kozielsk, 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745	06.03.2015r.
5.	Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski 06-540 Radzanów ul. Raciążka 60	Ferma Drobiu w Adamowie Adamowo 20	28.10.2016r.

	Tel: 795-471-869 668-388-833 606-189-052 e-mail: Biuro.Goz@cedrob.com.pl	09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: 663-984-878	
6.	Działy Specjalne Produkcji Rolnej Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski 06-540 Radzanów ul. Raciążka 60 Tel: 795-471-869 668-388-833 606-189-052 e-mail: Biuro.Goz@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Adamowo II Adamowo 20 09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: Sektor 1 - 734 214 281 Sektor 2 – 609 808 371	03.12.2018r.
7.	Wojciech Kaczmarczyk ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45 lok. 60 00-347 Warszawa Tel.: 501 344 177 22 122 70 00 22 122 77 77 strona WWW: mazoviafarm.pl e-mail: biuro@businessoffice.pl	Ferma Drobiu EKO 2010 Brudnice ul. Mostowa 32 09-300 Żuromin Tel. kierownik fermy : 793 331 366	19.06.2017r.

2. Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

Lp.	Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail	Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail	Data			
			złożenia PZA	pozytywnego zaopiniowania PZA*)	złożenia zmian do PZA	pozytywnego zaopiniowania zmian do PZA*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Śliwińscy Sp.j. ul. Siemiatkowskiego 20 06-540 Radzanów Tel: 23-679-80-71 Tel. kom:669-339-462 www.fermy.prv.pl e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk I Ferma Drobiu Kozielsk II Kozielsk 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma:666-078-917	19.02.2013r.	26.02.2013r.	12.07.2017r.	12.07.2017r.
2	Andrzej i Michał Śliwińscy Sp.j. ul. Siemiatkowskiego 20 06-540 Radzanów	Ferma Drobiu Chodubka Chodubka 09-310 Kuczbork	27.03.2013r.	3.04.2013r.	12.07.2017r.	12.07.2017r.

	Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 www.fermy.prv.pl e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Tel. kierownik fermy: 600-283-165 Tel. ferma: 795-165 447				
3	Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20; Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20 Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 www.fermy.prv.pl e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk IV Kozielsk, 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745	06.03.2015r.	12.03.2015r.	09.12.2020r.	09.12.2020r.
4	Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20 Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462 www.fermy.prv.pl e-mail: ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl	Ferma Drobiu Kozielsk V Kozielsk, 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745	06.03.2015r.	12.03.2015r.	31.07.2017r.	31.07.2017r.
5.	Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski 06-540 Radzanów ul. Raciążka 60 Tel: 795-471-869 668-388-833 606-189-052 e-mail: Biuro.Goz@cedrob.com.pl Jacek Wysocki Tel. 666 078 768	Ferma Drobiu w Adamowie Adamowo 20 09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: 663-984-878	28.10.2016r.	03.11.2016r.	-	-
6.	Działy Specjalne Produkcji Rolnej Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski 06-540 Radzanów ul. Raciążka 60 Tel: 795-471-869 668-388-833 606-189-052	Ferma Drobiu Adamowo II Adamowo 20 09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: Sektor 1 - 734 214 281 Sektor 2 – 609 802 135	03.12.2018r.	10.12.2018r.	-	-

	e-mail: Biuro.Goz@cedrob.com.pl Jacek Wysocki Tel. 666 078 768					
7.	Wojciech Kaczmarczyk ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45 lok. 60 00-347 Warszawa Tel. 501 344 177 strona WWW: mazoviafarm.pl e-mail: biuro@businessoffice.pl	Ferma Drobiu EKO 2010 Brudnice, ul. Mostowa 32 09-300 Żuromin Tel. kierownik fermy : 793 331 366	19.06. 2017r.	23.06. 2017r.	-	-

3. Informacja o kontrolach planowych w terenie.

Lp.	Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku	Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
1.	Ferma Drobiu Kozielsk I Ferma Drobiu Kozielsk II Kozielsk 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 666-078-917 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	KP PSP	30.06.2015r. 12.06.2018r. – Kozielsk I	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
2.	Ferma Drobiu Chodubka Chodubka 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 600-283-165 Tel. ferma: 795-165 447 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	KP PSP	26.06.2015r. 07.06.2018r.	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
3.	Ferma Drobiu Kozielsk IV Kozielsk,	PSP; WIOŚ	31.05.2016r.	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie

	09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”		26.08.2020r.	ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
4.	Ferma Drobiu Kozielsk V Kozielsk, 09-310 Kuczbork Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	PSP; WIOŚ	01.06.2016r. 26.09.2019r.	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
5.	Ferma Drobiu Adamowo Adamowo 20 09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: 663-984-878 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	PSP; WIOŚ	20.09.2019r. 23.06.2020r.	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
6.	Ferma Drobiu Adamowo II Adamowo 20 09-320 Biezuń Tel. kierownik fermy: Sektor 1 - 734 214 281 Sektor 2 – 609 802 135 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	PSP; WIOŚ		Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl
7.	Ferma Drobiu EKO 2010 Brudnice, ul. Mostowa 32 09-300 Żuromin Tel. kierownik fermy: 793 331 366 Zakład Zwiększonego Ryzyka „ZZR”	PSP; WIOŚ	25.06.2020r.	Komenda Powiatowa PSP w Żurominie ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin Tel. 023/ 65-72-398 w.25 e-mail: zuromin@mazowsze.straz.pl

4. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina).

- Brak decyzji

5. Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

- Brak decyzji

6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

6.1. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU KOZIELSK I, KOZIELSK II.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Śliwińscy Sp.j.
Adres siedziby	ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Telefon	Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462
Fax	-
Strona WWW	-
e-mail	ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl
NIP	569-185-06-42
REGON	142255112

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma Drobiu Kozielsk I Ferma Drobiu Kozielsk II
Kierujący zakładem - prokurent	Ireneusz Mioduszewski
Adres	Kozielsk 09-310 Kuczbork
Telefon	Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 666-078-917
Fax	-

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Ireneusz Mioduszeński - prokurent
Telefon kontaktowy	600-447-933
Fax	-
e-mail	ireneusz.mioduszeński@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.1.1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Kozielsk I i Kozielsk II zlokalizowana jest w miejscowości Kozielsk gm. Kuczbork, pow. żuromiński, na działkach oznaczonych nr ewid. 15/3,15/4, 16/1. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie ferm stanowią grunty rolne oraz ferma drobiu Kozielsk III. Odległość pomiędzy obiektami kurników Kozielsk II a najbliższymi obiektami Kozielsk III wynosi 37,5m. Najbliższe zabudowania poza wymienionymi powyżej znajdują się w odległości ponad 180m od kurników rozpatrywanych ferm. Od strony północnej fermy Drobiu Kozielsk I, Kozielsk 2 w odległości do 10m od granicy fermy przebiega droga wojewódzka Nr 563 Żuromin- Mława.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJUz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Ferme Drobiu Kozielsk I, Kozielsk II kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 15 m x 17 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 10 szt.,
- 2 budynki zaplecza socjalnego,
- 2 budynki składowe,
- stacje redukcyjno magazynowe gazu – 4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe,
- stacja hydroforowa.

6.1.2. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 7 szt. usytuowane na terenie fermy
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP4 ABC szt.5
 - węże tłoczne fi 52 szt. 4,
 - kurtyny wodne 52 szt.2,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe, ppoższt. 2
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa.

6.2. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU CHODUBKA.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Andrzej i Michał Śliwińscy Sp.j.
Adres siedziby	ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Telefon	Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462
Fax	-
Strona WWW	-
e-mail	ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl
NIP	569-187-26-78
REGON	145865058

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma Drobiu Chodubka Chodubka 09-310 Kuczbork
Kierujący zakładem - prokurent	Ireneusz Mioduszewski
Adres	Kozielsk 09-310 Kuczbork
Telefon	Tel. kierownik fermy: 600-283-165 Tel. ferma: 795-165 447
Fax	-

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Ireneusz Mioduszeński - prokurent
Telefon kontaktowy	600-447-933
Fax	-
e-mail	ireneusz.mioduszeński@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.2.1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Chodubka zlokalizowana jest w miejscowości Chodubka, gm. Kuczbork, pow. żuromiński, na działce oznaczonej nr ewid. 2. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie ferm stanowią grunty rolne. Najbliższe zabudowania niezwiązane z fermą znajdują się w odległości 265 od zbiorników z gazem propan. Najmniejsza odległość drogi gminnej od zbiorników z gazem propan wynosi 195m.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 105,6 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJUz dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Fermę Drobiu Chodubka kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 14 kurnikach o wymiarach 15 m x 17 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 14 szt.,
- budynek socjalny,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek magazynowy,
- stacje redukcyjno- magazynowe gazu – 5 grup po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe,
- stacja hydroforowa.

6.2.2. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 7 szt. usytuowane na terenie fermy
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP4 ABC szt.5
 - węże tłoczne fi 52 szt. 6,
 - kurtyny wodne 52 szt.3,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe, ppoż szt. 2
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa
- Sztuczny zbiornik wodny.

6.3. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU KOZIELSK IV.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna.
Adres siedziby	ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Telefon	Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462
Fax	-
Strona WWW	-
e-mail	biuro.radzanow@cedrob.com.pl
NIP: Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna	569-187-56-07
NIP: Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna.	569-187-56-65
REGON: Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna	147267462
REGON: Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna	147283449

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma Drobiu Koziełsk I V
Kierujący zakładem - prokurent	Artur Rychcik- Kierownik Fermy Drobiu
Adres	Koziełsk 09-310 Kuczbork
Telefon	Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745
Fax	-

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Ireneusz Mioduszeński - prokurent
Telefon kontaktowy	600-447-933
Fax	-
e-mail	ireneusz.mioduszeński@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.3.1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Kozielsk IV zlokalizowana jest w miejscowości Kozielsk gm. Kuczbork, pow. żuromiński, na działkach oznaczonych nr ewid. 3/45 i 3/46. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie ferm stanowią grunty rolne oraz ferma drobiu Kozielsk V. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu Kozielsk IV a zbiornikami gazu należącymi do fermy KozielskV wynosi 20m. Najbliższe zabudowania poza wymienionymi powyżej znajdują się w odległości ponad 380m od zbiorników z gazem. Od strony południowej fermy Drobiu Kozielsk VI w odległości do 460m od zbiorników z gazem przebiega droga wojewódzka Nr 563 Żuromin- Mława.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJUz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Ferme Drobiu Kozielsk IV kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 15 m x 17 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 10 szt.,
- budynek socjalny,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek magazynowy,
- stacje redukcyjno- magazynowe gazu – 4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe,
- stacja hydroforowa.

6.3.2. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 4 szt. usytuowane na terenie fermy
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP4 ABC szt.4
 - węże tłoczne W 52 szt. 4,
 - kurtyny wodne 52 szt.2,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe,
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa

6.4. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU KOZIELSK V.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna, 06-540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20
Adres siedziby	ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
Telefon	Tel: 23-679-80-71 Tel. kom: 669-339-462
Fax	-
Strona WWW	-
e-mail	ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl
NIP	569-187-39-79
REGON	146205772

Adres zakładu:

Nazwa	Ferma Drobiu Kozielsk V
Kierujący zakładem - prokurent	Ireneusz Mioduszewski
Adres	Kozielsk 09-310 Kuczbork
Telefon	Tel. kierownik fermy: 666-010-038 Tel. ferma: 795-466-745
Fax	-

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Ireneusz Mioduszewski - prokurent
Telefon kontaktowy	600-447-933
Fax	-
e-mail	ireneusz.mioduszewski@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.4.1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Kozielsk V zlokalizowana jest w miejscowości Kozielsk gm. Kuczbork, pow. żuromiński, na działkach oznaczonych nr ewid. 3/38. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie ferm stanowią grunty rolne oraz ferma drobiu Kozielsk IV. Odległość pomiędzy zbiornikami gazu Kozielsk IV a zbiornikami gazu należącymi do fermy Kozielsk V wynosi 20m. Najbliższe zabudowania poza wymienionymi powyżej znajdują się w odległości ponad 400m od zbiorników z gazem. Od strony południowej fermy Drobiu Kozielsk V w odległości do 480m od zbiorników z gazem przebiega droga wojewódzka Nr 563 Żuromin- Mława.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Ferma Drobiu Kozielsk V kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 10 kurnikach o wymiarach 15 m x 17 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 10 szt.,
- budynek socjalny,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek magazynowy,
- stacje redukcyjno- magazynowe gazu – 4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe,
- stacja hydroforowa.

6.4.2. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 4 szt. usytuowane na terenie fermy
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP4 ABC szt.4
 - węże tłoczne W 52 szt. 4,
 - kurtyny wodne 52 szt.2,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe,
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa

6.5. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU ADAMOWO.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski
Adres siedziby	06-540 Radzanów
Telefon/y	795471869/ 668388833/ 606 189 052
Fax	---
Strona WWW	---
e-mail	Biuro.Goz@cedrob.com.pl
NIP	5690010532
REGON	130874362

Adres zakładu:

Nazwa zakładu	Ferma drobiu w Adamowie
Kierujący zakładem	Damian Puszczy
Adres zakładu	Adamowo 20, Gm. Biezuń
Telefon/y	663-984-878
Fax	----

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Nazwisko, imię	Jacek Wysocki
Stanowisko	Dyrektor ds. produkcji
Telefon kontaktowy	666 078 768
Fax	-----
e-mail	jacek.wysocki@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.5.1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Adamowo zlokalizowana jest w miejscowości Adamowo gm. Biezuń, pow. żuromiński, na działkach oznaczonych nr ewid. 13 i nr 14. Południowa granica działek jest równocześnie granicą z powiatem sierpeckim. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne wraz z zabudową zagrodową a także istniejące zadrzewienia. Kurniki oddalone są od istniejącego i projektowanego zalesienia na 12m, zaś zbiorniki z gazem od istniejącego i projektowanego zalesienia położone są w odległości co najmniej 24m. Najbliżej usytuowana zabudowa zagrodowa położona jest od strony południowo-wschodniej w odległości 127m od najbliższego zbiornika z gazem. Kolejne zabudowania położone są od strony północno-wschodniej w odległości 220m i 314 m. Zabudowa w tej części miejscowości to zabudowa kolonijna. W promieniu 350m od zbiorników z gazem znajdują się 3 gospodarstwa zagrodowe. Od strony południowej i zachodniej do fermy drobiu przylegają tereny leśne oraz działka nr ewid 4 należąca do właściciela fermy.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu – Fermy Drobiu Adamowo maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJUz dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Ferwę Drobiu Adamowo kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 12 kurnikach o wymiarach 151 m x 17,5 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 12 szt.,
- budynek socjalno-magazynowy,
- budynekna konfiskator sztuk padłych,
- budynek składowy do magazynowania słomy,
- stacje redukcyjno- magazynowe gazu – 6 grup po 4 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe,
- stacja hydroforowa.

6.5.2. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 6 szt. DN 80 nadziemne usytuowane na terenie fermy zasilane z własnej studni głębinowej i z sieci gminnej.
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP6 ABC szt.6
 - węże tłoczne W 52 szt. 4,
 - kurtyny wodne 52 szt.2,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe,
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa
- Główne zawory gazu przy grupach zbiorników

6.6. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU ADAMOWO II.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Działy Specjalne Produkcji Rolnej Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski
Adres siedziby	06-540 Radzanów
Telefon/y	795471869/ 668388833/ 606 189 052
Fax	---
Strona WWW	---
e-mail	Biuro.Goz@cedrob.com.pl
NIP	5690010532
REGON	130874362

Adres zakładu:

Nazwa zakładu	Ferma Drobiu Adamowo II
Kierujący zakładem	Sektor 1 – Damian Grablewski Sektor 2 – Michał Kieczmer
Adres zakładu	Adamowo 20, Gm. Biezuń
Telefon/y	Sektor 1 – 734 214 281 Sektor 2 – 609 802 135
Fax	----

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Nazwisko, imię	Jacek Wysocki
Stanowisko	Dyrektor ds. produkcji
Telefon kontaktowy	666 078 768
Fax	-----
e-mail	jacek.wysocki@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.6.1 Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Adamowo II zlokalizowana jest w miejscowości Adamowo gm. Biezuń, pow. żuromiński, na działce oznaczonej nr ew. 4. Teren działek jest płaski. Działki nie są położone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków ani w strefie chronionego krajobrazu. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią: Ferma Drobiu Adamowo, grunty rolne wraz z zabudową zagrodową a także istniejące zadrzewienia. Kurniki oddalone są od istniejącego i projektowanego zalesienia na 16m, zaś zbiorniki z gazem od istniejącego i projektowanego zalesienia położone są w odległości co najmniej 120m. Najbliżej usytuowana zabudowa zagrodowa położona jest od strony południowo-wschodniej w odległości 370m od najbliższego zbiornika z gazem. Kolejne zabudowania położone są od strony południowo-wschodniej w odległości 420m i 650 m. Zabudowa w tej części miejscowości to zabudowa kolonijna. W promieniu 420m od zbiorników z gazem znajdują się 2 gospodarstwa zagrodowe. Od strony południowej do Fermy Adamowo II przylega Ferma Adamowo należąca do właściciela fermy Adamowo II.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu – Fermy Drobiu Adamowo II maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 95,74 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Fermę Drobiu Adamowo II kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 16 kurnikach o wymiarach 126,3 m x 24,7 m każdy. Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- budynki kurników 16 szt.,
- budynek socjalno-magazynowy,
- budynek magazynowy,
- stacje redukcyjno- magazynowe gazu – 8 grup po 4 zbiorniki nadziemne gazu propan o poj. 6,4m³ każdy,
- silosy paszowe 16 szt.,
- wiata składowa do magazynowania obornika.

6.6.2 Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne 8 szt. DN 80, nadziemne usytuowane na terenie fermy zasilane z własnej studni głębinowej i z sieci gminnej.
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP6 ABC
 - koce gaśnicze,
 - gaśnice śniegowe GS-5xBC,
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe,
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa (ferma Adamowo)
- Główne zawory gazu przy grupach zbiorników

6.7. Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej na terenie FRMY DROBIU EKO 2010.

Oznaczenie prowadzącego zakład

Nazwa prowadzącego zakład	Wojciech Kaczmarczyk
Adres siedziby	00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45, lok.60
Telefon/y	501 344 177; 22 122 70 00
Fax	---
Strona WWW	mazoviafarm.pl
e-mail	biuro@businessoffice.pl
NIP	511-006-65-63
REGON	130306847

Adres zakładu:

Nazwa zakładu	Ferma Drobiu EKO 2010
Kierujący zakładem	Paweł Fijałkowski
Adres zakładu	Brudnice, ul. Mostowa 32, 09-300 Żuromin
Telefon/y	793 331 366
Fax	----

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Nazwisko, imię	Paweł Fijałkowski
Stanowisko	Kierownik fermy
Telefon kontaktowy	793 331 366
Fax	-----
e-mail	pawel.fijalkowski@eko2010.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

6.7.1 Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Ferma Drobiu Eko 2010 zlokalizowana jest na działkach o numerach: 129/2, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7 w miejscowości Brudnice, gm. Żuromin. Teren działki jest płaski. Ferma Drobiu oddalona jest od zabudowań wsi Brudnice w odległości 300 m. Bezpośrednie otoczenie stanowią sąsiednie fermy usytuowane: od strony wschodniej w odległości ok. 100, od strony zachodniej w odległości ok. 250 m i od strony południowej w odległości ok. 300m oraz grunty rolne. Od strony północnej ferma sąsiaduje z lasem o powierzchni ok. 2 ha. W sąsiadujących fermach występują również instalacje grzewcze zasilane ze zbiorników gazu płynnego, jednak nie przewiduje się, aby mogły przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową. Na terenie fermy nie występują zagrożenia środowiskowe. Na teren zakładu prowadzą 3 wjazdy-główna dwukierunkowa oraz dwie bramy wyjazdowe bezpośrednio przebiegające do drogi powiatowej przebiegającej przy zakładzie oraz jedna brama wjazdowa przebiegająca do drogi gminnej od zachodniej strony fermy.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu – Fermy Drobiu EKO 2010 maksymalna ilość substancji niebezpiecznej gazu propan wynosi 71,81 Mg gazu płynnego, to zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016.138 j.t.), Fermę Drobiu EKO 2010 kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na ferma drobiu prowadzony jest chów drobiu rzeźnego (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 13 kurnikach o powierzchni od 2095,32 m² do 2487,63m². Zgromadzony w 24 zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do kotłów gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku socjalnego.

W skład fermy wchodzi:

- 13 budynków inwentarskich,
- budynek socjalno-biurowy,
- stacje redukcyjno-magazynowe gazu-4 grupy po 6 zbiorników nadziemnych gazy propan o poj.6,4m³ każdy,
- budynek gospodarczy,
- budynek wagi + waga,
- 24 silosy paszowe,
- 1 zbiornik na paliwo,
- 2 place składowe,
- stacja uzdatniania wody,
- 2 agregaty prądotwórcze.

6.7.2 Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia awarii:

- Hydranty wodne:
 - zewnętrzne szt. 2 DN 80, nadziemne usytuowane na terenie fermy zasilane z własnej studni głębinowej i z sieci gminnej.
- Rzeka Wkra w odległości ok.330 m
- Przenośne urządzenia gaśnicze:
 - gaśnice przenośne proszkowe GP6 ABC
 - koce gaśnicze,
 - gaśnice śniegowe GS-5xBC,
 - agregaty gaśnicze AP 25 ABC
- Instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem propan
- Bramy wjazdowe, wyjazdowe,
- Drogi pożarowe
- Stacja hydroforowa (ferma EKO 2010)
- Główne zawory gazu przy grupach zbiorników

7. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Lp.	Nazwa zagrożenia *	Skutki **
1.	Zagrożenia fizykochemiczne: wybuch, pożar. Skrajnie łatwopalny gaz. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Może rozprzestrzeniać się wzdłuż gruntu/podłogi i ulec zapaleniu od odległych źródeł zapłonu. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.	Poparzenia, śmierć
2.	Zagrożenia dla zdrowia: działanie narkotyczne. Działa słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.	Poparzenia, zatrucia, śmierć

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

8. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.

- Państwowa Straż Pożarna: współpraca w zakresie:
 - opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,
 - planowanych zmian w zakładzie,
 - czynności kontrolno – rozpoznawczych w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - przeprowadzenia ćwiczeń zewnętrznych sprawdzających realizację zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
 - utrzymania gotowości bojowej jednostki JRG i jednostek OSP.
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: współpraca w zakresie:
 - opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,
 - planowanych zmian w zakładzie,
 - czynności kontroli działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych ochrony środowiska, realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o zwiększonym ryzyku.
- Krajowe Centrum SPOT: ORLEN GAZ Sp. z o. o. działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i środowiska w styczniu 2010r. przystąpił do System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT i zobowiązał się do udzielania pomocy służbom ratowniczym zgodnie z Zasadami Działania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT swoimi służbami ratowniczymi i ekspertami świadczą szybką i fachową pomoc przy wypadkach/awariach z udziałem produktów chemicznych. Ekipy ratownicze zrzeszone w Systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych.

System SPOT posiada potencjał techniczny i ludzki, który jest w stanie likwidować wszelkiego typu nieszczelności w instalacjach przemysłu chemicznego. System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy: - I stopień- pomoc telefoniczna, - II stopień- pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę, - III stopień- pomoc techniczna. ORLEN GAZ Sp. z o.o. świadczy pomoc w zakresie I i II stopnia.

**Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
Fermi Drobiu Kozielsk I, Kozielsk II, Fermi Drobiu Chodubka, Fermi Drobiu Kozielsk IV
,Kozielsk V, Ferma Drobiu Adamowo i Adamowo II, Ferma Drobiu EKO 2010**

**Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania się na wypadek
wystąpienia zagrożenia ZASADY OGÓLNE**

1. Sygnały alarmowe (alarmy):
ALARM:
Ogłoszenie alarmu:
 - sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Na terenie Fermi Drobiu Kozielsk I, Kozielsk II, Fermi Drobiu Chodubka, Fermi Drobiu Kozielsk IV, Kozielsk V, Fermi Drobiu Adamowo i Adamowa II oraz Fermi Drobiu EKO 2010 znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej:
 - przed budynkiem administracyjno-socjalnym,
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami):
Komunikat o treści:
 - „**UWAGA AWARIA, PROSZĘ O UDANIE SIĘ DO MIEJSCA ZBIÓRKI EWAKUACYJNEJ**”.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
 - unosząca się chmura gazu płynnego,
 - unoszący się dym, ogień,
 - wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych, należy:
 - być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,
 - przebywając na terenie otwartym – opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 - przebywając w pomieszczeniach;
 - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne uszczelnić za pomocą mokrych ręczników lub prześcieradeł.
 - wyłączyć urządzenia wentylacyjne,

- włączyć radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do - przekazywanych poleceń i instrukcji,
- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,
- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.
- stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące działania ratownicze i ewakuacje.
- w przypadku wystąpienia pożaru należy:
 - opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozmieszczania się chmury produktów spalania,
 - ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu gazu zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość kilkuset metrów,
 - stosować się do wskazówek zawartych powyżej, dotyczących emisji.
- w przypadku wystąpienia wybuchu należy:
 - po usłyszeniu wybuchu schronić się przed ewentualnymi spadającymi odłamkami,
 - zachować środki bezpieczeństwa opisane dla emisji lub pożaru gazu.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
 - powiadomić wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
 - zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: „okrycie wierzchnie”, dokumenty;
 - pozamykać okna,
 - zabezpieczyć mieszkanie.
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.